

Acta de inspección personal

En la ciudad de Coronel, siendo las 8:41 horas del día 5 de febrero de 2014, en el marco del procedimiento sancionatorio Rol N° D-015-2013, la Fiscal Instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente y Ministro(a) de fe, se constituyó en calle Pedro Aguirre Cerda 1013 N°, de Coronel, que es domicilio del presunto infractor.

Asistieron:

Mario Enero	Jefe de Central Endesa
Pablo Cayunao	Jefe de ingeniería de proyectos Endesa
Julio García	Abogado Endesa
Claudio Poblete	Jefe de Medio Ambiente Endesa
David Poblete	Encargado de Medio Ambiente Bocamina
Paulina Aparca	Jefe Sección ambiental técnico URS
Andrea Reyes	Fiscal Instructora del Procedimiento

El objeto de esta inspección es contar con elementos necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente, en el presente procedimiento administrativo sancionatorio.

Se deja constancia de lo siguiente:

- 1 - Se realiza un recorrido por el perímetro de la CT Bocamina.
- 2 - Se visita sector el Esfuerzo y la Colonia.
- 3 - Se realiza charla de seguridad en la oficina de recepción.
- 4 - Se visita sector de sifón Unidad I y II (perimetral en ambos). Se aprecian los redes y buzos trabajando en la bocanoma del sifón Unidad I así como un amillo de buzos en el perímetro de la bocanoma de esta Unidad.
- 5 - Se realiza recorrido por casa de bombas Unidad I y II. Se visitan en particular los puzos, intakes, foto y recibe aguas de tuberías de extracción.


- 5.2 1° Reja de filtro (Reja fija).
- 5.3 Filtro rotatorio
- 5.4 canal de desvío en el interior y exterior
- 5.5 Se mencionan dos inyecciones de hipoclorito previamente al ingreso de agua a la casa de bomba
- 6- Se visita p. descarga de Unidad I y II
- 7 Se visita desulfurizador en construcción de Unidad I
- 8- Se observa sector no porvente del cierre perimetral acústico
- 9- Se realiza pausa de 15 minutos en oficina,
- 10- Tubería de impulsión Unidad II
- 11- soterriamiento de la tubería de impulsión de unidad II.
- 12- Entrada de tubería hacia el condensador principal
- 13- inicio de tramo abierto canal de descarga Unidad I y II
- 14- punto de muestreo p.les canal Unidad I y II.

15. Se deja constancia que se realizó un recorrido por todas las instalaciones móviles (aducción, impulsión y descarga) de los circuitos de transporte de agua del sistema de refrigeración, tanto de la Unidad I como de la Unidad II, constatándose la inexistencia de flujo en los canales de descarga de ambas unidades.

16. Por último se deja constancia que los ^Rapoderados de Endesa S.A. dieron lectura íntegra a este acto y que no tienen observaciones al respecto. Asimismo, los funcionarios de Endesa S.A. que participaron en la diligencia, dieron lectura a este acto para formular observaciones.

Siendo las 13:15 horas, se dio término a la diligencia, firmando la Fiscal Instructora, la Jefa de la Sección de Análisis Técnico de la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente, las partes que asistieron y sus respectivos apoderados.

Firma y se entrega. A copia al apoderado de Endesa S.A



Andrea Reyes Blanco



PAULINA ABSARA CORTÉS



Claudie Posliti Aueda




JULIO GARCÍA MADRID



Pablo Cayumao Huemulaf



ANA ROBETE P.



MARIO GUERRERO BRAVO.

Anexo fotos inspección personal Fiscal Instructora a CT Bocamina 05.02.2014

Procedimiento Rol D-015-2013



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

- Fotos 1, 2, 3, 4 y 5 : cierre perimetral CT Bocamina
- Foto 6: vista sector perimetral CT Bocamina.



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13




Foto 14



Foto 15




Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

- Fotos 6, 7, 8, 9, 13 y 19: Sistema de aducción de agua de refrigeración de la Unidad I CT Bocamina.
- Fotos 10, 11 y 12: Sistema de aducción de agua de refrigeración de la Unidad II CT Bocamina.
- Fotos 14 y 15: casa de bombas Unidad II CT Bocamina.
- Fotos 16 y 17: canal de desvío hacia descarga de Unidad II CT Bocamina.

- Foto 18: obras de descarga Unidad I y II CT Bocamina.
- Fotos 20 y 21: Canal de descarga de la Unidad I CT Bocamina.
- Fotos 22, 23 y 24: Canal de descarga de la Unidad II CT Bocamina.



Foto 24



Foto 25



Foto 26

- Fotos 24, 25 y 26: Desulfurizador de la Unidad I en construcción