

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES							
1.1 Fecha de Inspección:	1.2 Hora de inicio:			1.3 Hora de término:			
25 de mayo de 2023 10:4		10:47 horas		12:14 horas			
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:		1.5 Estado operaci	onal de la	Unidad	Fiscalizable (cu	ıando	
Planta Lubricante COPEC Quintero)		corresponda): En Ope	ración			
1 C Uhisasián de la Unidad Fissali	inable:		Comuna		Dogića		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:		Comuna: Región: Quintero Valparaíso					
Camino Costero N°1111, Quintero							
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable:		Domicilio Titular (para efectos de notificación):					
COPEC S.A.			Camino Costero N°1111, Quintero				
RUT o RUN:	Teléfor	10:	Correo electrónico:				
99.520.000-7	56-32-2	2206600	anatho@copec.cl				
1.8 Representante legal de la Uni	dad Fisca	alizable:	Domicilio:				
Arturo Natho Gamboa			Camino Costero N°1111, Quintero				
RUT o RUN:	Teléfor	10:	Correo Electrónico:				
7.564.870 – 7	56-32-2	2206600	anatho@copec.cl				
1.9 Encargado o responsable	de la L	Jnidad Fiscalizable	Domicilio:				
durante la Inspección:			Camino Costero N°1111, Quintero				
Juan Pablo Veas Fernández							
RUT o RUN: Teléfono:		Correo electrónico:					
12.227.448-9 56-32-2206609		jveas@copec.cl					
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE F	ISCALIZA	ACIÓN					
	2.2_X	_No programada	Denuncia:	Oficio:X	_	Otro:	
2.1Programada	(Deta	llar motivo brevemer	nte)				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL							
Control de operaciones y emisiones atmosféricas.							
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS							
PPDA Decreto Supremo 105/2018							
The state of the same and the s							





5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL					
5.1 Existió oposición al ingreso: SI NOX SI NOX 5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI NOX SI NOX SI NOX					
5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SIX NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación) En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:					
a) Se informaron las mateb) Se informó la normativc) Se informó el orden en	rias objeto de la fiscaliza a ambiental pertinente que se llevaría a cabo la i los métodos que se usarí	ción	SIXNO SIXNO SIXNO		

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Previo al ingreso a la Unidad Fiscalizable, se registraron las siguientes concentraciones de HCT:

Estación Sur entre las 17:00 y las 18:00 hrs. del 22 de mayo de 2023 registrando una concentración de 3,9 ppm

Estación Sur entre las 20:00 y las 21:00 hrs. del 22 de mayo de 2023 registrando una concentración de 3,5 ppm.

Estación Centro Quintero entre las 23:00 del 22 de mayo y las 00:00 hrs. de hoy. registrando una concentración de 5,47 ppm.

Estación Centro Quintero entre las 00:00 y las 01:00 hrs. de hoy. registrando una concentración de 7,68 ppm.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ingresa a las instalaciones de Planta Lubricantes de COPEC, con el objeto de verificar las operaciones unitarias emisoras de olores efectuadas por el titular, en el marco del PPDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (D.S. 105/2018 MMA).

Se realiza la reunión de inicio con la asistencia de Sr. Juan Pablo Veas Fernández; Jefe de Mantenimiento y Sr. Felipe Cisternas; ingeniero técnico, a quienes se le informa el objetivo de la fiscalización. Con posterioridad se incorpora a la inspección Sr. Francisco Carrasco; Encargado de Planificación de Mantenimiento.

Al momento de la inspección, de acuerdo al pronóstico meteorológico emitido por el MMA el día 24 de mayo de 2023, existen mala condición de ventilación en la zona, desde las 00:00 hrs. hasta las 09:59 hrs del 25 de mayo de 2023. (https://airecqp.mma.qob.cl/wpcontent/uploads/2022/12/2022-12-20 PRONOSTICO CONCON-QUINTERO-PUCHUNCAVI MMA.pdf)

De acuerdo a la Resolución que aprueba el Plan Operacional, y a las condiciones de ventilación existentes en la zona al momento de la inspección, se constata lo siguiente:

Fuente	Medida	Estado de cumplimiento	Medio de Verificación por Plan
Separador API	Cubrir el separador en un 100% con cubierta plástica impermeable para evitar emisiones. La cubierta de la citada cámara deberá ser implementada tanta en condición regular (R) como en condición de mala(M)	, ,	Registro fotográfico





ventilación.	- 24.04.2023,	correspondiente a un	
	posterior limpicual se inició a 15:40 horas, cubierta. Al mo condiciones de - 05.05.2023, proceso de apposteriori limpicual se inicio a 16:30 horas, cubierta. Al mo condiciones de Adicionalmente, el tit	ura de cámara API y eza y retiro de lodo, el las 14:10 y finalizó a las quedando la cámara mento de la apertura las ventilación eran buenas. correspondiente a un ertura de cámara API y eza y retiro de lodos, el las 14:00 y finalizó a las quedando la cámara mento de la apertura las ventilación eran buenas cular muestra registro	
	Ajustándose a las medido operacional.	las que establece el plan	
No se realizarán operaciones de limpieza y/o mantención del Separador API en condiciones Malas (M) de ventilación	se encuentra en mante evidencia que la lona q encuentra en el mismo día 22 de mayo de 2023	ención y/o limpieza. Se ue cubre la cámara, se estado que las fotos del B, evidenciando que esta	Registro fotográfico
No realizar pruebas en los Grupos Electrógenos por el periodo que duren las condiciones Malas (M) de ventilación.	horómetro del grupo 1306,13,24 horas. De acuerdo a Planilla o registrado el día 22 de n evidenciando que desde	electrógeno, registra de control el horómetro nayo era 1306,13 horas, el 22 de mayo de 2023	Registro fotográfico Planilla de Control
No realizar operaciones de apertura de estanques durante la activación del Plan Operacional. Señalar que las medidas anteriores se deberán ejecutar y	realzado aperturas de es En terreno se constatan	stanque. los códigos asociados a	Registro visual de códigos Planilla de control
mantener mientras duren	Estanque	Código Sello	
ventilación de mala y	T-2109	22271418	
regular.	T-2106	22287528	
	T-2101	19254294	
	perciben olores molesto: Se consulta por última l Carrasco, correspondió cual correspondió a un siendo este abierto a las de febrero de 2023 y ce del mismo día. Al respecto se evidencia	impieza, al respecto Sr. al estaque T-2109, el a actividad de limpieza s 15:15 horas del día 23 errado a las 16:50 horas que los sellos instalados	
	operaciones de limpieza y/o mantención del Separador API en condiciones Malas (M) de ventilación No realizar pruebas en los Grupos Electrógenos por el periodo que duren las condiciones Malas (M) de ventilación. No realizar operaciones de apertura de estanques durante la activación del Plan Operacional. Señalar que las medidas anteriores se deberán ejecutar y mantener mientras duren las condiciones de	cubierta. Al mo condiciones de de - 05.05.2023, proceso de approsteriori limpi cual se inicio a 16:30 horas, cubierta. Al mo condiciones de Adicionalmente, el tit audiovisual, filmado el condiciones de las 16:06 horas. No se realizarán operaciones de limpieza y/o mantención del Separador API en condiciones Malas (M) de ventilación No realizar pruebas en los Grupos Electrógenos por el periodo que duren las condiciones Malas (M) de ventilación. Se constata en terreno, horómetro del grupo 1306,13,24 horas. De acuerdo a Planilla condiciones Malas (M) de ventilación. De acuerdo a Planilla con registrado el día 22 de nevidenciando que desde el titular no ha realizace electrógeno. No realizar operaciones de apertura de estanques deberán ejecutar y mantener mientras duren las condiciones de ventilación de mala y regular. Estanque T-2109 T-2106 T-2101 En recorrido por zona perciben olores molesto. Se consulta por última la Carrasco, correspondió cual correspondió a un siendo este abierto a las de febrero de 2023 y ce del mismo día. Al respecto se evidencia	cubierta. Al momento de la apertura las condiciones de ventilación eran buenas. 05.05.2023, correspondiente a un proceso de apertura de cámara API y posteriori limpieza y retiro de lodos, el cual se inicio a las 14:00 y finalizó a las 16:30 horas, quedando la cámara cubierta. Al momento de la apertura las condiciones de ventilación eran buenas Adicionalmente, el titular muestra registro audiovisual, filmado el día 24 de abril de 2023 a las 16:06 horas. No se realizarán operaciones de limpieza y/o mantención del Separador API en condiciones Malas (M) de ventilación No realizar pruebas en los Grupos Electrógenos por el periodo que durne las condiciones Malas (M) de ventilación. Se constata en terreno, a las 11:10 horas que el horómetro del grupo electrógeno, registra 1306,13,24 horas. De acuerdo a Planilla de control el horómetro del grupo electrógeno, registra o la día 22 de mayo de 2023 el titular no ha realizado pruebas en el grupo electrógeno. No realizar operacionals escalar que las medidas anteriores se deberán ejecutar y mantener mientras duren las condiciones de ventilación de mala y regular. De acuerdo a lo indicado por Sr. Veas no se han realizado aperturas de estanque. En terreno se constatan los códigos asociados a los sellos, de acuerdo al siguiente detalle: Estanque Código Sello T-2109 22271418 T-2101 19254294 En recorrido por zona de estanques, no se perciben olores molestos. Se consulta por última limpieza, al respecto Sr. Carrasco, correspondió al estaque T-2109, el cual correspondió a una actividad de limpieza siendo este abierto a las 15:15 horas del día 23 de febrero de 2023 y cercado a las 16:50 horas









	precedente, son los mismo que se indicaron reportaron el día 24 de mayo de 2023, evidenciando que el titular se ajustó a las medidas establecidas en el plan operacional vigente.
En caso de apertura previa a la activación de condiciones Malas de ventilación, se mantendrá abierto el tanque, pero no se realizarán tareas de venteo forzado de vapores, ni de limpieza y/o retiro de borras	realzado aperturas de estanque, ni activades de limpieza y/o retiro de borras, ajustándose a lo

En actividad se recepcionan los siguientes antecedentes:

- Informe de Limpieza cámara API del 24 de abril de 2023
- Informe de Limpieza cámara API del 05 de mayo de 2023
- Registro de audiovisual con actividad de limpieza.

6. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR	N POR PARTI	E DEL HIULAK		
Descripción				
Plazo envío de Documentos Pendientes en fo digital (en días hábiles)	ormato	Dirección de la (s) oficina antecedentes oficinadepartes@sma.goboficina.valparaíso@sma.g		
9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comen	zando el list	ado con el encargado(a) de	las actividades de Inspección Ambiental)	
Nombre		Organismo	Firma	
Ricardo Bonilla Leiva		SMA Quintero		
10. OTROS ASISTENTES				
Nombre	ı	Institución/Empresa	Firma	
Juan Pablo Veas Fernández		COPEC S.A.		
11. RECEPCIÓN DEL ACTA	-			





11.1 El Encargado o	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:		
Responsable de la Unidad	Ausencia del Encargado Negación de Recepción		
Fiscalizable recepcionó copia	Otro		
del Acta: (Marque con x según	Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)		
corresponda)			
SIX NO			

