

# ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 30/08/2017.	1.2 Hora de inicio: 12:00	1.3 Hora de término: 12:25
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CIA TECK CARBON DE ANDACOLLO.		1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMINO A CHEPIQUILLA S/N
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CIA TECK CARBON DE ANDACOLLO		1.7 Domicilio: CAMINO A CHEPIQUILLA S/N.
1.8 RUT o RUN: 78.126.110-6	1.9 Teléfono: 51-2330404	1.10 Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com.
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Marcelo Zepeda Cortés		1.12 Domicilio de notificación por correo: Camino a Chepiquilla S/N.
1.13 RUT o RUN: 9285375-6	1.14 Teléfono: 51-2330828. 51-2330404.	1.15 Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	PUNTA DE DESCONTAMINACION ATMOSFERICA ANDACOLLO. DS N° 59/2014.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	PROGRAMA LAVADO DE CALLES POST LUVIAS

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO ___
3.4 Imprevistos: NO Hay		
3.5 Actividades Pendientes: NO Hay		

4. OBSERVACIONES
No Hay.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
PIA VARELA M.	SMA	
ANDREA MASLERO	SMA	ANDREA MASLERO

## 6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS


Se realiza inspección de plan de lavado post lluvia en Calle Chepiguilla, de acuerdo al Programa enviado por Teck.

Se constató que en el sector de los relaves se encuentra sin barro, sin acumulación de material particulado y no se observan emisiones con tránsito vehicular.

El tramo entre by Pass y los relaves se observan conos y personal trabajando en la limpieza de la calle

El tramo entre Samuel Castillo hasta el fin del pavimento se observa barro acumulado no obstante no se observó emisión de material particulado.

Se constató que la Empresa Teck está realizando el plan de lavado post lluvia y que no se genera emisión de material particulado.



## 7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad: