



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Informe abreviado

MATADERO SAN FRANCISCO

DFZ-2024-1525-VII-RCA

	Nombre	Firma
Aprobado	Mariela Valenzuela H.	
Elaborado	Maximiliano Rojas Y.	



TABLA DE CONTENIDO

1.	RESUMEN.....	1
2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	2
2.1	ANTECEDENTES GENERALES	2
2.2	UBICACIÓN Y LAYOUT	3
2.2.1	<i>Ubicación local.....</i>	<i>3</i>
	FIGURA 1.: MAPA DE UBICACIÓN LOCAL DE LA UNIDAD FISCALIZABLE.....	3
3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4
4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5
4.1	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5
4.2	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.....	5
4.3	ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	5
4.3.1	<i>Ejecución de la inspección.....</i>	<i>5</i>
5	HECHOS CONSTATADOS.....	6
5.1	VERIFICACIÓN DE POSIBLE ELUSIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	6
6	CONCLUSIONES.....	9
7	ANEXOS	10



1. RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable (UF) “MATADERO SAN FRANCISCO”, localizada en Av. Quechereguas #1100, Comuna de Molina, Región del Maule. La inspección fue realizada el día 12 de abril del 2024.

La fiscalización ambiental respondió a tres denuncias identificadas con los siguientes números digitales N°6844, 6845 y 5809, las cuales señalan el tratamiento y descarga inadecuada de RILes generados por la UF al canal Santa Adela.

La materia relevante objeto de la fiscalización fue la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución de Calificación Ambiental N°156/2009, “Sistema de tratamiento de RILes para la empresa faenadora San Francisco S.A.”.

El resultado de la fiscalización ambiental realizada no presenta hallazgos, dado que se constató que la Unidad Fiscalizable se encuentra sin operación y en aparente abandono.



2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

2.1 Antecedentes Generales

Identificación de la Unidad Fiscalizable: MATADERO SAN FRANCISCO	Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Sin operación
Región: Del Maule	Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Quechereguas #1100
Provincia: Curicó	
Comuna: Molina	
Titular de la unidad fiscalizable: -	RUT o RUN: -
Domicilio titular: -	Correo electrónico: -
	Teléfono: -
Identificación representante legal: -	RUT o RUN: -
Domicilio representante(s) legal(es): -	Correo electrónico: -
	Teléfono: -



2.2 Ubicación y Layout

2.2.1 Ubicación local.



3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.					
N°	Tipo de instrumento	N.º/año	Comisión/ Institución	Título	Comentarios
01	Resolución de Calificación Ambiental	156/2009	Servicio de Evaluación Ambiental	Sistema de tratamiento de RILES para la empresa faenadora San Francisco S.A.	-



4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

4.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo		Descripción	
<input type="checkbox"/>	Programada	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	No programada	<input checked="" type="checkbox"/>	Denuncia
		<input type="checkbox"/>	Autodenuncia
		<input type="checkbox"/>	De Oficio
		<input type="checkbox"/>	Otro
		Detalles: visita de inspección ambiental en respuesta a denuncias identificadas con los siguientes números digitales N°6844, 6845 y 5809, las cuales señalan un tratamiento y descarga inadecuada de RILes por parte de Matadero San Francisco, en canal Santa Adela.	

4.2 Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Manejo y descarga de RILes

4.3 Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

4.3.1 Ejecución de la inspección

4.3.1.1. Día de inspección (12/04/2024)

Existió oposición al ingreso: No aplica	Existió auxilio de fuerza pública: No aplica
Existió colaboración por parte de los fiscalizados: No aplica	Existió trato respetuoso y deferente: No aplica
Observaciones: Existe instalación física, infraestructura destruida y desmantelada, sin personas en el lugar de inspección denunciado. Se realizaron registros fotográficos y se tomaron coordenadas UTM (WGS 84) desde el exterior.	





5 HECHOS CONSTATADOS



5.1 Verificación de posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Número de hecho constatado: 1
Exigencias: Resolución de Calificación Ambiental N°156/2009, Sistema de tratamiento de RILES para la empresa faenadora San Francisco S.A.
Hechos: <ul style="list-style-type: none">• La actividad comenzó con la llegada de quien suscribe al lugar indicado, comuna de Molina, siendo la hora y fecha indicada.• En el lugar, se constató que la UF se encontraba sin operación, a lo que se hizo llamados a viva voz, a través de silbidos y golpes en portón que se encontraba con candado, sin resultados de atención.• Se constató que toda la fachada de la propiedad se encontraba vandalizada y con grafitis.• Desde la vía pública, fue posible identificar que el edificio se encontraba con daños a su infraestructura, sin techos, ventanas, desmantelado en su interior, vandalizado y con grafitis.• Posteriormente se consultó a habitantes del sector sobre la existencia de la UF, a lo que señalaron que no funciona hace algunos años, que fue abandonada.• Sumado a lo anterior, se consultó en comercio cercano (coordenadas UTM 6.112.911 N – 292.544 E), a lo que trabajadores indicaron que el Matadero no opera hace años.• Finalmente, se procedió a fotografiar la UF desde la vía pública.
Análisis: La visita de inspección realizada por quien suscribe dio cuenta de que la UF no está operando. Esto es verificado por las siguientes situaciones: <ul style="list-style-type: none">• No existen personas presentes en la UF al momento de la inspección, pese a reiterados llamados.• La UF se encuentra en un estado de abandono, desmantelada, con daños en su infraestructura y vandalizada.• Vecinos del sector señalan que la UF no opera hace algunos años. Considerando la información expuesta, es posible indicar que la UF no opera actualmente y no cuenta con infraestructura para el desarrollo de sus procesos.



Registro					
					
Fotografía 1	Fecha: 12 de abril del 2024	Coordenadas UTM		Fotografía 2	Fecha: 12 de abril del 2024
		6.112.975 N	292.634 E		
Descripción Medio de Prueba: portón de acceso a UF.			Descripción Medio de Prueba: parte de la fachada de la UF. Toda la extensión presenta una estética similar, con grafitis y vandalizada.		



Registro					
					
Fotografía 3	Fecha: 12 de abril del 2024	Coordenadas UTM		Fotografía 4	Fecha: 12 de abril del 2024
		6.112.975 N	292.634 E		
Descripción Medio de Prueba: parte de la infraestructura interna de la UF, desmantelada.			Descripción Medio de Prueba: parte de la infraestructura interna de la UF, desmantelada.		



6 CONCLUSIONES

Las actividades de fiscalización ambiental realizadas consideraron la verificación de las exigencias establecidas en la RCA 156/2009, “Sistema de tratamiento de RILes para la empresa faenadora San Francisco S.A.” asociadas al manejo y descarga de RILes, por parte de la UF “Matadero San Francisco”.

En función de los antecedentes y hechos analizados, se concluye que la UF se encuentra sin operación.



7 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Acta de inspección ambiental.

