



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 10-09-2015		1.2 Hora de inicio 9:50	1.3 Hora de término 13:15
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Rellevo Sanitario La Yesca		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sector Coligines La Yesca, comuna Requena			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: J. Munic. Requena		Domicilio: Plaza Los Heroes 445	
RUT o RUN: 69.080.100-0	Teléfono: 72 2443500	Email: alcalde@requena.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Eduardo Soto Romero		Domicilio: Plaza Los Heroes 445	
RUT o RUN: 7951.893-K	Teléfono: 72 2443500	Email: alcalde@requena.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Cun que Muñoz Tlova		Domicilio: Camino temas de Cauquenes Km 5,9	
RUT o RUN: 11.670.197-9	Teléfono: 722232112	Email: rellenosamitorio.dga@requena.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: 2.2 No programada: Motivo/ Denuncia: Oficio: Otro:



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Control residuos que ingresan
- Control acceso
- Menos Cobertura diaria
- Menos techados
- Menos Biogas
- ~~Asa~~ Cero permethal
- limpieza superficie relleno y áreas adyacentes

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 976/1996



5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI NO

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con X según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): ?
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.2 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

?

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó reunión de inicio en presencia de:
- Se. Enrique Nuñez Thaja → ITO J. Iván. Rancagua.
 - Se. Sergio Meléndez → jefe operaciones Práctica.
- * Se observó existencia de portena de acceso, que funciona con un guardia externo en horarios de 6 a 18 horas, de acuerdo a lo indicado por jefe operaciones.
- Existe control de pesaje con báscula y tarjeta control. Procedimiento consiste en pesaje a entrada y salida de camiones. Hay antiguo balote de pesaje y recepción guía despachos. No hay inspección de residuos en este control, de acuerdo a jefe operaciones, inspección se hace en frente de trabajo.
- * Se realizó frente de trabajo actual, que es al rollo 3 fase II. Se observó camiones depositando residuos y maquinaria de compactación y distribución. También se observó tránsito de camion con material de cobertura. Se apuraron áreas tanto en frente de trabajo como en sectores ya cubiertos (gorras, gorros, tuques).
- De acuerdo jefe operaciones horario de trabajo en frente es de 6 a 18 horas en 2 turnos. Se observaron también perros en frente de trabajo. No hay sistema de control de áreas.
- Se observaron chimeneas de extracción brófos en toda la superficie del rollo. De acuerdo a jefe operaciones no todas se encuentran conectadas a antorcha.
- De acuerdo a lo informado por jefe operaciones, altura albedo por sección es de 8 a 10 m.
- Se aprecia basura en sectores de camino de acceso a nuevas zonas en preparación. →

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Se observaron cámaras recolectoras de lixiviado de Alrededor 3 fase I y II. No se observaron afloramientos de lixivados en taludes.
- * Plante lixiviado sin operar (suspendido). Se observaron 7 bandejas de exposición, actualmente ~~en~~ con aguas lluvias, excepto una que se encuentra sin impermeabilización y con zome con resaca de arcilla.
- * Se encuentran en espera de resultados de análisis de aguas acumuladas en bandejas.
- * Se operaron 5 lagunas de acumulación con una capacidad total de 42.500 m³ aprox, de acuerdo a encargados. Laguna # 2 de utilización operando como acumuladora. De acuerdo a jefe operación a la fecha 31 Agosto se encuentran acumulados 36.000 m³.
- * Laguna # 5 se encuentra activa al momento de la inspección recibiendo Bil.
- * Se observó acopio de neumáticos, que de acuerdo a encargados se utilizan en esta protección de impermeabilización de taludes.
- * Se observó zona de lavado de camiones, que cuenta con piso de concreto y pendiente hacia cámara recolectora. Cuenta con paneles metálicos en su perimetro. Lavado se hace de forma manual con operario con hidrolavadora. Bil se captan cámara decantadora que cuenta con bomba sumergible para poder bombear a Laguna # 5. Todo es extraído y dispuesto en bandeja # 3.
- * Se observó cerco perimetral en todo el predio.



9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1.	Peritencia 81 / 2012.
2.	Documento o pronunciamiento sobre el uso de neumáticos
3.	Nº exacto de chimeneas construidas, y nº de estas conectadas a la red de gas.
4.	Resultados de análisis de laboratorio para aguas de burlidos.
5.	Valor exacto de licitantes acumulados a la fecha de inscripción, en m ³ .
6.	Estado actualizado de Municipios y privados que disponen en el rubro.

La formación debe ser entregada en un plazo de 5 días hábiles, en formato digital en Compost 241. Paso 7.

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Karina Olivares H.	SMA	
Susana Sánchez V.	Subsecc.	



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Telefono	Firma
Enrique Muñoz	I. Hume Bonagosa			
Sergio Meléndez	Ito Proactiva. Hooperac.			

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recibió copia del Acta:

SI NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____
Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):