



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 26.02.2016		1.2 Hora de inicio 12⁰⁰ hrs	1.3 Hora de término 14⁰⁰
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RCA N-453 2 Oct 2009		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Plan de Cierre Vertedero Castro	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sector Punahuel Castro			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: I. Municipalidad de Castro		Domicilio: Blanco N-279 Castro	
RUT o RUN: 69.230.400-4	Teléfono:	Email:	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Nelson Aguilar Serpa		Domicilio: Blanco N-279 Castro	
RUT o RUN: 6.648.538-2	Teléfono:	Email:	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: José Barria		Domicilio: Punahuel S/N	
RUT o RUN: 15.645.581-4	Teléfono:	Email: jbarria913@gmail.com	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
---	---	---	----------------------------------	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Perimetro y Entorno
manejo de Agua lluvia
Manejo de Extrados
Monitoreos Ambientales
Cobertura y Sellado.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 453 / 2009
Plan de cierre y sellado del Vertedero Castro

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI NO
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

(This section contains a large diagonal line, indicating no observations were recorded.)



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- Al inicio de la fiscalización se informó al encargado del Vertedero Don José Barria, sobre la visita inspectiva, Cabe señalar que el Vertedero aun se encuentra en funcionamiento.
- Al ingreso del recinto se constata que no existe cerco perimetral dado que según nos señala el encargado, sufren constantemente del robo de alambre y las vigas por parte de los vecinos.
- Se observa un pozo de extracción de aridos para extraer el material de cobertura, el que se utiliza para cubrir diariamente el frente activo.
- Se observan dos piscinas de lixiviados en mal estado, concretamente rota, sin impermeabilización dado q tambien su fren del uso del material este no se encuentra en funcionamiento.
- Se observaron 7 pozos de lixiviados en mal estado sin funcionamiento sin tapa, rotos y con escasa, Don José nos señala que existen mas pero se encuentran en lugares de difícil acceso dado que ~~esto~~ existe gran cantidad de maleza.
- Se observaron 2 chimeneas en un antiguo frente de trabajo estas fueron biomonitorizadas y se midió metano, nos señala el encargado que las otras chimeneas posiblemente estan tapadas con la basura y material de cobertura. En el frente activo no presenta chimeneas de ventilación de Biogas.
- Los campos de captación de aguas lluvias se encuentran en todo el perimetro, pero falta limpieza.
- No cuentan con Sistema de control de Vectores / se observa gran presencia de avos.
- No cuentan con señalética ni letrero de identificación.

