



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA ___ de ___

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 06 Junio 2014	1.2 Hora de inicio: 12:00	1.3 Hora de término: 13:30.
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Cia Minera Teck Carmen de Andacollo	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Chepiguilla S/N	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Cia Minera Teck Carmen de Andacollo.		1.7 Domicilio: Camino a Chepiguilla S/N
1.8 RUT o RUN: 18.126.110-6	1.9 Teléfono: 51-330401	1.10 Correo electrónico: marcelo.zepeda@teck.com
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Ximena Retamal Carrillo		1.12 Domicilio de notificación por correo: Camino a Chepiguilla S/N.
1.13 RUT o RUN: 12.330.305-9	1.14 Teléfono: 942421093	1.15 Correo electrónico: Ximena.Retamal@teck.com.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	Plan de Prevención y/o de contaminación Ambiental. D.S N° 59/2014.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar actividades de lavado de Calles post lluvia

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso:	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)
SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___
3.4 Imprevistos:		



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo al Cronograma entregado por Tecic el día 06-06-2018 corresponden actividades de lavado de calles en avenida Chapiquilla desde el bypass hasta el fin del pavimento. Se recorrió avenida Chapiquilla y se constató la ejecución de actividades de limpieza en el tramo correspondiente a los relevés. Se constató la presencia de al menos 10 personas de la empresa transportes Huerta.

Se visitaron además los siguientes sectores.

- Calle Luis Miranda Ansíeta Primer tramo Puente Iglesia, subida las Catanas: se observó escasa presencia de material particulado existen indicios de labores de limpieza.

- Calle Luis Miranda Ansíeta Segundo tramo Puente Iglesia a Avda Sindicato: Se observó material particulado en el tramo comprendido entre el cruce de bombas y calle subida Sindicato. No obstante los otros tramos de la calle se encuentran con escaso material particulado y se observan indicios de labores de limpieza.

En algunas calles de Andacollo se observó la presencia de la maquinaria realizando labores de barrido y aspirado permanente.