



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 06 Junio 2014	1.2 Hora de inicio: 10:00	1.3 Hora de término: 11:50
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Minera Dayton	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sector la Laja S/N	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Minera Dayton		1.7 Domicilio: Sector la Laja S/N
1.8 RUT o RUN: 79 899 750 -5	1.9 Teléfono: 51-243 1433	1.10 Correo electrónico: Rcamargo@mineraDayton.cl
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Alexis Almarza Tapia		1.12 Domicilio de notificación por correo: Sector la Laja S/N
1.13 RUT o RUN: 13 531 152 -9	1.14 Teléfono: 942 30 6903	1.15 Correo electrónico: AAlmarza@mineraDayton.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: ___ Oficio: ___ Otro: ___
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	Plan de Prevención y descontaminación Ambiental D.S N° 59/2014.
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Verificar lavado de calles post lluvia

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI ___ NO ___
3.4 Imprevistos:		



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo al Cronograma entregado por Compañía Minera Dayton el día 06 de junio corresponden actividades de lavado post lluvia en calle Caupolicán. Sin embargo se recorre esta calle constatándose que no se han realizado dichas labores.

Se recorrieron además algunas calles del Plan de Barrio Aspirado y lavado de calles correspondientes a la distribución Lavado de Calles Post Lluvia Minera Dayton. Las que se indican a continuación

- Sierra entre Lynch y Ríos: No se observó material particulado
- Sierra entre Quitrín varas y Esmeralda: se observa material particulado que no ha sido removido post lluvia
- Esmeralda: no se observa material particulado.
- Nueva: se observa material particulado, pero hay indicios de limpieza post lluvia
- Matadero: se observa escaso material particulado
- Perímetro Patricio Lynch: se observa escaso material particulado, hay indicio de labores de limpieza