



# Informe Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Pisagua

[illegible]

**Dirección satelital:** 19k 372557      UTM 7832519

Al momento de la visita se pudo evidenciar que sistema indicado se encuentra operando parcialmente, ya que, si bien se encuentra realizando el tratamiento de las aguas para su disposición final, no alcanza a terminar su ciclo por no mantener bombas elevadoras operativas para impulsar a estanque acumulador

y distribuidor a drenes existentes en el recinto y así realizar la infiltración de estas.

Por lo antes indicado, se encuentra operando con bomba principal la cual impulsa el agua tratada directamente al interior de un ducto de ventilación (el mas cercano a la caseta) provocando el colapso de estas aguas las cuales se aposan tanto en el interior como exterior del recinto, además de inundar parte de la caseta en donde se mantiene estanque de acumulación y bomba electrica que se encuentra operativa.

Actualmente se encuentra como operador del sistema el Sr. José Araya, poblador de la caleta.



Se puede evidenciar manguera que introcucen a ducto de ventilación del sistemade drenes.





Afloramiento de las aguas provocando colapso del sistema.



Vista desde el exterior del sistema en donde se indican los puntos de colapsos.

*Cristián López Maluenda.*  
*Fiscalizador D.A.S.*  
*U. Saneamiento Básico*  
*Seremi de Salud Tarapacá*