

INFORME DE MANTENCION MPB

OTN:10064798

Ejecuto: FABRIZIO TAPIA  
Fechas de solicitud: 04 JULIO 2013  
Horas de ejecución: 2 HH  
Fecha Inicio: 04 JULIO 2013  
Hora Inicio: 14:00  
Fecha Fin: 04 JULIO 2013  
Hora Fin: 16:00

- MEDICIONES:

- DETALLE DE FAENAS:

Det. Faena: 21JPX001-CTR-FS-1A

2- Válvula de Check BFP 05 y 06, Verificar funcionamiento  
**SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACIONES**

4- Válvula de Diluvio 2 1/2" DP 03, Inspeccionar, probar, limpiar filtros, cámaras de diafragma de acuerdo a las normas, posteriormente lubricar.  
**UNA VES DISPARADO EL SISTEMA SE PROCEDE A ABRIR. REARMAR. LUBRICAR Y VERIFICAR ESTADO, ENCONTRANDOSE TODO EN BUENAS CONDICIONES.**

16-Valvula de Ángulo Abierta HV 38 y 39, Verificar funcionamiento  
**SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACIONES**

18-Limpieza, desarme y verificación de oxidación a campanilla de alarma  
**ALARMA SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO TANTO FUNCIONAL COMO FISICAMENTE**

22-Presóstato Alta Presión Del Aire PSH 003, En pruebas, controlar correcto funcionamiento según rango utilizado.  
**SE REALIZA PRUEBA ENCONTRANDOSE EN PERFECTO ESTADO Y TRABAJANDO EN EL RANGO CORRECTO.**

23-Presóstato Baja Presión Del Aire PSL 003, En pruebas controlar el correcto funcionamiento según rango utilizado.  
**SE REALIZA PRUEBA DESPICHANDO EL AIRE, SISTEMA RESPONDIO INMEDIATAMENTE DISPARANDO EL DELUGE, SIN OBSERVACIONES**

26-Filtro Y STR 07, 08 y 09, Verificar funcionamiento  
**SE VERIFICA CORRECTO FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACIONES**

27-Prueba de correcto funcionamiento de disparo sistema deluge. Luego de las pruebas se procede a realizar limpieza del circuito y destapar posibles boquillas tapadas. (Pruebas Efectivas).

AL REALIZAR PRUEBAS SE VERIFICARON LAS BOQUILLAS Y NO SE  
ENCUENTRA NINGUNA OBSTRUIDA. EN PRUEBA ANTERIOR SE LIMPIARON  
TODAS LAS QUE SE ENCONTRABAN TAPADAS.

- AJUSTES MODIFICADOS Y/O CORREGIDOS: **NO HAY**
- DETALLE DE MATERIALES Y/O REPUESTOS REEMPLAZADOS: **NO HAY**
- OBSERVACIONES. RECOMENDACIONES: **NO HAY**