



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 13 de marzo de 2018	1.2 Hora de inicio: 10:15 horas	1.3 Hora de término: 11:45 Horas
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pesquera Camanchaca - Iquique		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Recinto Portuario S/Nº, Iquique. Casilla 55-D, Correos de Chile.		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Pesquera Camanchaca S.A.		Domicilio: Recinto Portuario S/Nº, Iquique. Casilla 55-D, Correos de Chile.
RUT o RUN: 93.711.000-6	Teléfono: 57-2408401	Correo electrónico: acarvajal@camanchaca.cl
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Adolfo Carvajal Salgado.		Domicilio: Recinto Portuario S/Nº, Iquique. Casilla 55-D, Correos de Chile.
RUN: 7.638.417-7	Teléfono: 57-2408401	Correo electrónico: acarvajal@camanchaca.cl
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Raúl Travieso Kramer		Domicilio: Recinto Portuario S/Nº, Iquique. Casilla 55-D, Correos de Chile.
RUN: 10.501.515-1	Teléfono: 57-2408401	Correo electrónico: rtravieso@camanchaca.cl
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL		
Manejo de residuos industriales líquidos.		
Manejo de olores.		
Plan de contingencia.		



4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA
RCA 38/2001: "Emisario Submarino".
RCA 148/2004: "Mejoramiento Sistema Emisario Submarino".
RCA 51/2006: "Sistema de Tratamiento y Disposición final de Residuos Industriales Líquidos Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Iquique I Región".
RCA 89/2006: "Sistema de almacenamiento intermedio de aceite residual".
RCA 149/2013: "Modificación al Sistema de Tratamiento y disposición final de RILes".

5. OPOSICIÓN AL INGRESO	
5.1 Existió Oposición al Ingreso:  SI___ NO__X__	En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección:
5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:  SI___ NO__X__	En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )				
Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro Fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):	
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>		
6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

7. OBSERVACIONES
Se realizó reunión de inicio y cierre con el regulado





8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

La reunión de inició se realizó en conjunto con el Sr. Estanislao Apaza Castillo, Subgerente de Producción y con el Sr. Raúl Travieso Kramer, Jefe de Mantenimiento. Durante la reunión se consultó por el estado de la Planta, a lo cual el Sr. Travieso, indicó que está en operación, procesando pesca fresca recibida el día 12/03/2018 a las 17:00 horas aproximadamente.

El Sr. Travieso comentó además que la Planta estuvo detenida (sin operación) desde el día jueves 08/03/2018 hasta el domingo 11/03/2018, a causa de una mantención correctiva realizada en el sector de secado.

La inspección se dividió en estaciones:

1. Planta de tratamiento de riles (DAF):

Durante la inspección se visitó la Planta de Tratamiento de Riles (Planta DAF), en la cual se observó dos bateas, las cuales se encontraban en funcionamiento con lodos en su interior, correspondientes a los líquidos residuales de los estanques N° 1 y N° 2.

Se consultó por la realización de mantenciones en la Planta DAF, a lo cual el Sr. Travieso indicó que la última mantención programada se realizó entre los meses de enero – febrero de 2018. El Sr. Travieso indicó además que los inyectores de aire se encuentran funcionando, lo cual fue posible corroborar en terreno.

En este sector se percibió olor tipo harina de pescado.

2. Estanque ecualizador N° 1 y N° 2:

Durante la inspección se observó el estanque ecualizador N° 2 desde el sector de Planta DAF, donde no se observó líquidos en el piso.

En el sector del estanque ecualizador N° 1 se observó líquidos en el piso, observándose fuga desde una tubería ubicada en la parte alta de dicho estanque, ante lo cual se consultó al Sr. Travieso por el origen de dichos líquidos, indicando que corresponde a una fuga de agua potable, la cual ya fue informada a Aguas del Altiplano, para su reparación.

En el sector entre el estanque ecualizador N° 1 y N° 2, se observó fuga de líquido desde una tubería, ante lo cual se consultó al Sr. Travieso, por el origen de dichos líquidos, señalando que corresponde a agua de mar, con la cual también se realiza el lavado del área, la que posteriormente es recogida y enviada al estanque ecualizador N° 1.

En este sector se percibió olor tipo harina de pescado.

3. Bomba vertical N° 1, N° 2 y N° 3:

En el área de la bomba vertical N° 3, la cual se encontraba operando, se constató la limpieza de piso con líquidos, los cuales posteriormente serían captados por la bomba vertical N° 3, siendo enviados al trommel 1 y posteriormente al ecualizador N° 1, según lo indicado por el Sr. Travieso.

Se observó la bomba vertical N° 1 funcionando y la bomba vertical N° 2 en mantención correctiva durante el día de hoy (13/03/2018).

En este sector se percibió olor tipo harina de pescado.

4. Emisario:

Se accedió al área de los desagües rotativos, para observar el emisario antes de su ingreso al mar. En ésta área, se observó líquido en el piso y en la partes altas, lo cual correspondía a aguas de lavado de la planta, según lo indicado por el Sr. Travieso.

Además se constató una manguera evacuando líquidos al piso, donde fue posible observar algo similar a espuma o lodos acumulados en dicho sector.

En este sector se percibió olor tipo harina de pescado.

Durante la inspección se realizó la medición de velocidad y dirección del viento en el sector de coordenadas geográficas UTM WGS 84 Huso 19 S 7.765.550 m N y 378.917 m E. Dichos datos son los siguientes:

Velocidad del viento: 0,4 metros por segundo.

Dirección del viento: Este.

En todas las estaciones se realizó registro fotográfico y de coordenadas.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
1	
2	
3	



10. FISCALIZADORES (comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Tamara González González.	SMA	
Leonardo Torres Patiño.	SMA	

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
RAUL TRAVIESO K.	CAMANCHACA.	rtravieso@camanchaca.cl	2408423	
Esteban Apaza Estillo	Camanchaca.	esteban.apaza@camanchaca.cl	2408400	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:  
  
SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado ☐ Negación de Recepción ☐

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Raul Travieso Kramer  
Jefe Mant. Planta  
Camanchaca Pesca Norte