

Arica, 27 de abril del 2018

Señor  
Christian Rojo Loyola  
Fiscalizador Región Arica y Parinacota  
Superintendencia Medio Ambiente  
Región XV Arica y Parinacota  
Presente

**REF: Se adjunta documentación solicitada en Acta de Inspección Ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el día 18 de abril del 2018.**

Junto con saludar, mediante la presente damos cumplimiento a lo solicitado en el Acta de Inspección Ambiental confeccionada el día miércoles 18 de abril del 2018, adjuntando los antecedentes solicitados, además incorporando algunas acciones ejecutadas hasta esta fecha.

Dentro del marco de la inspección realizada se revisó el cumplimiento por parte de Terminal Puerto de Arica S.A. (TPA) de tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

- RCA N° 73/2005 "Terminal de Embarque y Acopio de Graneles Minerales"
- RCA N° 20/2012 "Incorporación de nuevos minerales al actual Terminal de Embarque y Acopio de Graneles Minerales"
- RCA N° 13/2012 "Sistema de almacenamiento y consolidados de graneles minerales empacados"
- 

Durante la inspección realizada la autoridad formuló algunas observaciones y constató algunos hechos, los que para mayor claridad, pasamos a observar a continuación:

**I. Hechos constatados por la SMA**

**TEAGM - (Terminal de Embarque y Acopio de Graneles Minerales)**

a) Al recorrer el interior del TEAGM se evidenciaron orificios en los siguientes sectores:

- I. Pared y contorno de ducto de succión en sector Sur
- II. Bajo el ducto de la caja de polvo N°1
- III. Contorno de ducto de succión Norte
- IV. En salida de cinta CT – 02
- V. Tablero de control cortina Norte
- VI. En pared aladaña a puerta Norte donde se ubican las líneas de fuerza de cintas móviles
- VII. Pared oriente en vértice con pared norte

- VIII. En pared superior de pared norte y en esquina Norponiente
- IX. En pared Poniente
- X. En pared Sur aledaño a sala de control

**Observación:** Se realizaron reparaciones en referencia a los orificios detectados. Se adjunta respaldo en Anexo A.

- b) Al realizar un recorrido por el perímetro exterior del TEAGM se observaron sectores de suelo aledaño con material sólido de color gris de donde se recolectaron 7 muestras y se midió de forma referencial con equipo XRF.

**Observación:** Se llevo a cabo limpieza profunda de los sectores aledaños del TEAGM.

#### **Almacén N°8**

- c) En portón 1 se observó que faltaba lona en sección de la puerta superior.

**Observación:** Se realizó instalación de tramo de 20 cm de lama de PVC faltante en portón N° 1. Se deja registro fotográfico.





**Dentro de los documentos solicitados, estos se adjuntan a continuación:**

**Anexo B** – Consulta de Pertinencia y respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental en relación al uso de nebulizadores en faenas de embarque de concentrados minerales.

**Anexo C** – SIDREP del año 2018 y Resoluciones Sanitarias de empresas que prestan el servicio.

**Anexo D** – Planificación diaria de consolidado y/o recepción de graneles minerales en el almacén N°8. El cual se enviara en forma diaria.

Sin otro particular y esperando buena acogida me despido.

Atte.

**Sergio Vásquez Cáceres**  
**Coordinador Senior en Medio Ambiente y SIG**  
**Terminal Puerto Arica S.A.**