



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA ¹ DE 7

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 29-03-2018	1.2 Hora de inicio 10:50	1.3 Hora de término 12:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Riles Vía Sebastián Astaburraga		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fdo Sta Rosa, Segrade Familia S/n		
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sebastián Astaburraga y CIA Ltda		Domicilio: Fdo Sta Rosa, Segrade Familia
RUT o RUN: 78097670-5	Teléfono: 75 2471201	Email: recepção@sew.cl
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Alfonso Sebastián Astaburraga Gomez		Domicilio: Fdo Sta Rosa, Segrade Familia
RUT o RUN: 7.271.854-2	Teléfono: 92432185	Email: sebastian@sew.cl
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Sebastián Astaburraga		Domicilio: Fdo Sta Rosa, Segrade F.
RUT o RUN: 7271854-2	Teléfono: 92432185	Email: sebastian@sew.cl
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI / NO		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)			
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> _____	Motivo; Denuncia _____	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/> _____
Otro: _____			



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Manejo de Riles
- Manejo de Residuos Sólidos
- Disposición de Riles
- Descargas no autorizadas

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- RCA N° 115/2000
- RCA N° 370/2006
- RCA N° 107/2011

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición al ingreso:</p> <p>SI _____ NO <u>+</u></p>	<p>En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.</p>
<p>5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:</p> <p>SI _____ NO <u>+</u></p> <p>(solo SMA)</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.</p>



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): Georeferenciación
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

7. OBSERVACIONES

Se solicitan antecedentes que deben ser remitidos por el titular en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a la oficina SMTA Región del Maule, ubicada en 1 Norte 801 - Piso 11 Talca.

La información debe ser remitida en formato digital (formato).

- PDF
- Word
- etc.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo la fecha y hora señaladas en el pto 1 de la presente Acta, el Fiscalizador que suscribe, hizo ingreso a la U.F. Rilo de Sebastián Hstakuvaga en Segundo Familia. Posterior al ingreso, se realiza reunión informativa con la Sra. Sandra Pérez para dar a conocer motivo de la inspección, instrumentos de carácter ambiental que regulan la actividad y otros aspectos.

Terminada la reunión, se realizó un recorrido por las instalaciones, en compañía de don Sebastián Hstakuvaga, constatando lo siguiente:

- ① Planta de Procesos: La planta de proceso se divide en 2 sectores uno a un costado de la carretera y otro en el sector opuesto. Se constata que los Rilos generados en limpieza de piso, principalmente son recogidos en sacudidos y enviados a la planta de tratamiento de Rilos de forma sistemática.
- ② Planta de Rilos: Se constató que la planta de Rilos, que trata los Rilos generados en los 2 sectores de procesos antes indicados, se compone de:

- (a) Cámara de acumulación de Rilos, compuesta de una sección rectangular de hormigón, desde donde se evacúan los Rilos hacia las otras etapas de proceso
- (b) Filtro Perforado
- (c) Cámara de decantación de sólidos, la cual corresponde a una cámara rectangular de hormigón de aprox: 1,5m x 14m y una profundidad de 1,2m aprox.


8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- ④ Cámara o Piscina Aeróbica, correspondiente a una piscina excavada en el suelo impermeabilizada con geomembrana y provista de un sistema de aireación. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Astaburuaga la profundidad es de aproximadamente 1,5m.
- ③ Zona de disposición de Ril; que consta de un sector sembrado con pasto, que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Astaburuaga, posee 4hs de superficie. En el lugar se constató la habilitación de sistema de riego x 2species, un depósito aspersora fijo y un camión móvil.
- ④ Canales Aliviados: Se visitó 2 canales adyacentes a la planta (1 emplazado en cada sector opuesto del camino). En ambos canales, en el sector contiguo a la planta, se constató líquido de coloración rojo oscuro (similar al de vino tinto) y olor etílico (mosto). En el sector de preuso ubicado al sur Oriente del camino se constató que la tubería que transporta Ril hacia el sector de la Planta de Riles, y que cruza por debajo del camino, posee una tubería adicional con una descarga hacia el canal, que colinda dicho sector, la cual presenta una válvula, al momento de la inspección cerrada, presentando sin embargo evidencia de descarga en el canal. Se tomaron fotografías y se georeferenció el lugar. Aproximadamente a las 12:00 se da término de inspección.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	Plano layout de la Planta de tratamiento de Riles
2	Plano Piping (canalizaciones y ductos) asociados al transporte y tratamiento del RIL
3	Documento que indique el uso del ducto construido en canal ubicado al costado del sector de proceso Sur Oriente de la Urea (Planta) y especifique de que forma, como y cuando se acumula la caluda (Se hace referencia a la caluda de descarga, no a la que transporta RIL hacia la Planta de Riles)

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Patricio Bustos Z.	SMA	



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Sebastián Astaburuaga	SA y CL			
Sandra Latorre	SA y CL			
Manuela Astaburuaga	SA y CL			

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI

NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado

Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):