

Pelarco, 30 de julio de 2018

Señores
Superintendencia del Medio Ambiente
Oficina Regional Maule
Calle 1 Norte N° 801, piso 11, Talca

Ant.: Acta de Fiscalización de fecha 24 de julio de 2018 a dependencias de Agrícola Chorombo S.A.

Mat.: Da cumplimiento a requerimiento de información.

De nuestra consideración:

Junto con saludar y en cumplimiento de lo requerido en el Acta del Ant., se hace entrega de los siguientes antecedentes solicitados por esa Superintendencia:

1. Layout de los sistemas de tratamiento de Purines para los sitios 1 y 2.
2. Diagrama de flujo de procesos en ambos sitios de tratamiento de purines.
3. Últimos 3 resultados de calidad de purines tratados para riesgo en los sistemas de tratamiento 1 y 2.

Hago presente que se acompaña copia física y digital de los señalados antecedentes.

Adicionalmente, en relación con el Acta de Inspección, quisiera hacer presente las siguientes consideraciones:

- a. En relación con lo indicado al final del punto N° 1 en el sentido que los lombrifiltros *“en sus últimas fases de tratamiento, presentan apozamiento de estos (purines) en sus costados”*, tal como fue indicado en el marco de la visita, ello ocurre debido a que en ocasiones las boquillas de los aspersores se tapan, lo que produce una presión adicional en el sistema. Al destaponarse una fracción menor de purines (aprox. 3 litros) caen fuera del lombrifiltro.

Al ocurrir estos eventos, se aplica viruta a esta fracción de purines derramada, la que posteriormente es devuelta al lombrifiltro. La siguiente imagen permite dimensionar el hecho constatado.



- b. Respecto del sector Centro de Acopio de Guano (Guanera) (punto N° 4 del Acta), en que se habrían constatado infiltraciones o escurrimientos que de acuerdo al fiscalizador *“corresponde claramente a aguas de contacto de guano”*, debe indicarse que ello no es

efectivo. Tal como se muestra en la fotografía siguiente (Tomada el día Jueves 26 de Julio de 2018), las aguas que se encuentran apozadas fuera de los cuadrantes de acopio de guano corresponden las aguas lluvias en contacto con barro. La fotografía muestra que el agua apozada fuera del cuadrante no constituye un flujo constante y continuo el que pudiese constituir un escurrimiento desde las acequias perimetrales internas.

Como la SMA conoce, dichas zanjias fueron excavadas en tierra y por ello, es probable que el agua que detectó el fiscalizador tuviera un color barroso, sin que por ello pueda darse por establecido que se trataba de purines. Cabe señalar que dicho Programa de Cumplimiento ha sido cumplido en forma satisfactoria, tal como establece la Resolución Exenta N° 493/2018 de la SMA.



Finalmente, quiero hacer presente que el Plantel Pelarco procesa, dando cumplimiento a las exigencias de la autoridad, alrededor de 200 m³ diarios de purines para lo cual, luego del tratamiento, dispone de paños para su aplicación en Bosques de Eucaliptos y Pinos, es decir, no se realiza ningún tipo de descarga a algún canal.

Saluda atentamente a Usted,

Rafael Covarrubias Vives

6.062.483-6

Representante Legal