

Registro Fotográfico



N° Fotografía: 003	Fecha: 25/01/2019		
Hecho infraccionar: 1	Acción: 1		
Coordenadas UTM DATUM WGS84	HUSO	Norte: 6296438	Este: 339696
Descripción del medio de verificación: Ventilación de Sala (Comparativo ANTES/DESPUÉS) <ul style="list-style-type: none"> - Apertura de rasgo circular de diámetro 50 cm, en cielo - Montaje de ductos de aspiración tipo bastón con malla protectora - Reparación y sellado de techumbre - Montaje de motores para ventilación forzada - Modificación codo tubo de escape *Esta mejora permite al grupo electrógeno funcionar siempre a puertas cerradas y conservar los límites adecuados de temperatura del equipo.			