

**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 07/06/2019	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 12:30 pm	<b>1.3 Hora de término:</b> 13:50 pm
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS TERRANOVA LTDA.		<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> Operación
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Lote 2, sector Bajada de Piedra, Km 3., camino Pitrufulquén-Toltén.	<b>Comuna (s):</b> Pitrufulquén	<b>Región (es):</b> La Araucanía
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:</b> TRANSPORTES TERRANOVA LTDA.		<b>Domicilio:</b> Calle Lautaro N°325, comuna de Los Angeles, región Bio-Bio.
<b>RUT o RUN:</b> 76.447.549-6	<b>Teléfono:</b> 43-2328454	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:juliobaeza@transportesterranova.cl">juliobaeza@transportesterranova.cl</a>
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Julio Andres Baeza Plasser		<b>Domicilio:</b> Calle Lautaro N°325, comuna de Los Angeles, región Bio-Bio.
<b>RUN:</b> 11.895.646-k	<b>Teléfono:</b> 43-2328454	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:juliobaeza@transportesterranova.cl">juliobaeza@transportesterranova.cl</a>
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:</b> Eduardo Ferrada (encargado faena, empresa "Transportes Terranova Ltda.")		<b>Domicilio:</b> -
<b>RUN:</b> -	<b>Teléfono:</b> -	<b>Correo electrónico:</b> -
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		



## 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

<b>2.1 Programada:</b> _____	<b>2.2 No programada:</b> <input checked="" type="checkbox"/> _____ <b>Motivo:</b> Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____  Denuncia ingresada con ID 57-IX-2019.
------------------------------	---

## 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL


1. Verificación potencial caso de elusión al SEIA

## 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Ley 19.300 y reglamento del SEIA D.S. 40/2012 MMA

## 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<b>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)</b>  SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____	En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:
<b>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</b>  SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> _____	En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:



## 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI  NO  (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- |  |  |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI  NO


(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI  NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

## 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Debido a las condiciones del terreno (lagunas con altas pendientes) no fue posible acceder al lado Oeste del perímetro del proyecto.



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

### Estación 1. Sector bajada de piedra – Sitio de Extracción

1. Siendo las 12:30 pm aproximadamente, se procede a hacer ingreso al predio de extracción de áridos de la empresa Transportes Terrano Ltda., desde la ruta S-70 a unos 3 km de la comuna de Pitrufquén (camino a Toltén), en atención a una denuncia por extracción de áridos de la empresa, la cual fue ingresada a la SMA con código ID 57-IX-2019.
2. Antes de llegar al predio donde se lleva a cabo la extracción de áridos, el fiscalizador se encuentra en el camino con una máquina retroexcavadora viniendo del área de extracción y un camión que transporta maquinaria para el procesamiento de áridos (cintas transportadoras, contenedores metálicos).
3. Una vez en el sitio de extracción no se constatan personas o maquinaria trabajando, se observan pozos de extracción en distintas zanjas las cuales se observan inundadas.
4. De la faena de extracción solo se observa un estanque cilíndrico de unos 15 m<sup>3</sup> aprox. presumiblemente para el abastecimiento de combustible de la maquinaria y volúmenes de distintos materiales procesados (tamaños) acopiado a nivel del suelo en el centro del sitio de extracción.
5. Se constata también un camión con carro, cargado con material de la extracción (lleno), de color rojo con el logo de la empresa Áridos San Vicente. Este camión posteriormente se retira del sitio de la extracción.
6. En el sitio se encuentra don Eduardo Ferrada, quien trabaja para la empresa “Transportes Terranova Ltda.” y que se encontraba coordinando algunos trabajos como la salida del camión.
7. El Sr. Ferrada informa al fiscalizador que ya no se encuentran extrayendo material, solo retirando lo último que tienen acopiado. Se informa que hay copiado unos 300 m<sup>3</sup> de base, 100 m<sup>3</sup> de bolón y unos 20 m<sup>3</sup> de arena aproximadamente.
8. En el sitio se constatan tres (3) pozos inundados de extracción de geometría irregular con las siguientes dimensiones aproximadas con Tablet iPad (GPS):  
Pozo 1, lado oeste: dimensiones 200 m largo x 100 m ancho (mayor longitud del largo y ancho).  
Pozo 2, lado norte: dimensiones de 80 m largo x 60 m ancho (mayor longitud del largo y ancho).  
Pozo 3, lado este: dimensiones de 80 m de largo x 25 m de ancho (mayor longitud del largo y ancho).
9. Se procede a efectuar un recorrido georreferenciado por los perímetros de los distintos pozos inundados, en los lugares que fue posible acceder caminando. En el lugar no es posible medir la profundidad de los pozos ya que se encuentran inundados con agua.
10. Se toman registros fotográficos en todo el recorrido efectuado en el sitio de extracción de áridos.



**9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR**

N°	Descripción
1	Fecha de inicio de la actividad de extracción de áridos, incluyendo todos los predios intervenidos.
2	Volúmenes mensuales extraídos (en m3), desde el año 2013 a la fecha, en el área total intervenida.
3	Patente municipal vigente de la empresa Transportes Terranova Limitada. Indicar una dirección comercial de la empresa para efectos de notificaciones.
4	Presentar las autorizaciones de la Municipalidad de Pitrufquén para la extracción de áridos, mediante decreto alcaldicio, del año 2013 a la fecha.
5	Plano topográfico actualizado al mes de mayo del 2019, incluyendo las zonas de extracción inundadas. Indicar las profundidades de las superficies de extracción inundadas.
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b>	5 días hábiles
<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b>	Superintendencia del Medio Ambiente ubicado en San Martín N°745, Piso 6, oficina 604, Temuco.

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Miguel Angel Morales Lagos	SMA	

**11. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-	-	-

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

**12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable** recibió copia del Acta: (Marque con x según corresponda)

SI  NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado  Negación de Recepción

Otro

Observaciones:

Se remite acta de inspección por oficio SMA

