



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 8

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

25 DE ABRIL 2019.

1.2 Hora de inicio

11:00

1.3 Hora de término

15:50

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

RAN DE EXPANSION CHILE LT 2X500
KV. CARDINES - POLPAICO

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

EL PROYECTO TIENE UNA EXTENSION APROXIMADA DE 753 KM. ENTRE SUBESTACIÓN CARDINES, UNIDAS AL SUR DE COPILAPO Y LA SUBESTACIÓN POLPAICO.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE S.A.

Domicilio:

CERRO EL PLATO
#5630 PISO 18

RUT o RUN:

76257379-2

Teléfono:

+56 22 94 56850

Email:

CHARUAS@INTERCHILESA.COM

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGO ORTIZ

Domicilio:

CERRO EL PLATO 5630

RUT o RUN:

24302258-4

Teléfono:

56229456850

Email:

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

DANIEL BAZZOS RAMIREZ

Domicilio:

CERRO EL PLATO
5630

RUT o RUN:

7.006.020-5

Teléfono:

991035973

Email:

Daniel.bazzos@wsp.com

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI ☒

NO ☐

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

DEFECTUOSIDAD DE FLORA Y/O VEGETACIÓN producto
DE INSTALACIÓN DE TORNES Y LÍMITES DE
ACCESO.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608/2015.
PIP. 123/2 - 20/16.
PMOC 38/33 - 20/16.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI _____ NO _____

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE INICIA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL RECORRIENDO EL RECORRIDO DEL TRAMO. QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES TORRES.

- ESTACIÓN 1: TORRE 846 (COORDENADAS 318954 E 6334312N) TORRE 845 (COORDENADAS 318867 E 6334619N) Y TORRE 844 (COORDENADAS 318743 E 6334935N).

SE CONSTATO QUE LAS TORRES Y LÍMINOS DE ACCESOS A ELLAS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LOS POLÍGONOS DEL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN: 123/2-20/16. APROBADO DE FECHA 21-10-2016.

SE OBSERVA LA PRESENCIA DE UNA PLAZA DE TENDIDO EN LAS COORDENADAS 318811 E 6334826 N. LA CUAL SE ENCUENTRA DE ACUERDO AL POLÍGONO DE P.H.P.

SE REALIZÓ TRACK, Y SE FOTOGRAFÓ GEORREFERENCIADO.

- ESTACIÓN 2: TORRE 843 Y ÁREA DE RESTAURACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN N° 123/2-20/16.

SE CONSTATO QUE EL ACCESO, Y SUPERFICIE INTERVENIDA PARA EL EMPLOMAMIENTO DE LA TORRE, SE ENCUENTRA DE ACUERDO AL PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN N° 123/2-20/16, DE FECHA 21 OCTUBRE 2016, SU ÁREA N° P6-1 CORRESPONDIENTE A UNA SUPERFICIE DE 1,0 ha. Y CON UNA DENSIDAD DE 625 PLANTAS/ha. DE GUAYÁN. SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE RESTAURACIÓN. (COORDENADAS 318364 E - 6335868 N).



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

• Estación 3: TORRE 842 y 841 y signo de enriquecimiento. SE CONSTATO QUE PARA LA TORRE 842 (COORDENADAS 318307E - 6336028N). Y TORRE 841 (COORDENADA 318241E - 6336158N) AMBAS TORRES SE ENCUENTRAN DE ACUERDO AL PLAN DE MANEJO DE OBRAS CIVILES N° 38/33-20/16.

SE OBSERVO QUE LOS CAMINOS DE ACCESO A DICHAS TORRES (842 y 841). SE ENCUENTRABAN CON DESTACACIÓN HACIA LOS ACCESOS DE LAS TORRES. EN TORRE 842 SE MIDIO EL ANCHO DEL CAMINO EL CUAL MANDO 6,50 METROS Y 42 METROS DE LARGO.

PARA LA TORRE 841, EL DISEÑO DE CAMINO DE ACCESO, MANDO UN ANCHO DE 5,60 MT.

SE REANUNCIÓ TRACK Y REGISTRO FOTOGRAFICO GEOMÉTRICO RESPECTO AL ENRIQUECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE 7,9 HA CON 90 PLANTAS / HA DE LA ESPECIE GUDYADÓN.

RESPECTO A LO ANTERIOR, SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ESTA MEDIDA, REDONDO PUNTO GEOMÉTRICO EN COORDENADAS 318027E - 6336624N.

• Estación 4: TORRE 840., CORRESPONDE A PLAN DE TRABAJO DE FORMACIONES XEROFÍTICAS N° 3/322-20/16. SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA, SEGÚN POUERNO DE PLAN DE TRABAJO APROBADO.

RESPECTO AL CAMINO DE ACCESO A LA TORRE 840. SE CONSTATO QUE SE ENCUENTRA CON DISEÑO, SE REDUJO MEDICIÓN DEL ANCHO QUE MANDO 4,90 MT.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 5: Torre 827, se realizó la corroboración del emplazamiento de la torre 827, para determinar a qué región corresponde. (coordenado 311678E - 633803N), y se constató la presencia de una plataforma (base de torre) en coordenados 311578E - 6338922N), según de UALPOMISO.

Se realizaron TRACK y FOTOGRAFÍAS GEOMETRÉRICAS EN TODAS LAS ESTACIONES.

