



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 8

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

26 DE ABRIL 2019

1.2 Hora de inicio

11:00

1.3 Hora de término

16:00

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT X 2500
KV CONDONES - Polpaico.

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

EL PROYECTO TIENE UNA EXTENSIÓN
APROXIMADA DE 753 km. ENTRE SUBESTACIÓN CONDONES, UBICADA
AL SUR DE LUPAPO Y LA SUBESTACIÓN Polpaico.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE S.A.

Domicilio:

CERRO EL PLANO 5630
PISO 18.

RUT o RUN:

76257379-2

Teléfono:

+56229456850

Email:

CMNTIDS@INTERCHILESA.COM

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGO ALTIZ

Domicilio: CERRO EL PLANO
5630

RUT o RUN:

24.302258-4

Teléfono:

56229456850

Email:

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

DANIEL BARRIOS ROMÍNEZ

Domicilio: CERRO EL PLANO.
5630.

RUT o RUN:

7.006.020-S.

Teléfono:

991035973.

Email:

DANIEL.BARRIOS@WSP.COM.

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI ☒

NO ☐

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

ATECCIÓN DE FLORA Y/O VEGETACIÓN producto DE
INSTALACIÓN DE TORRES. Y CAMINOS DE ACCESO.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608/2015
P.M.P. 123/2 - 20/16.
P.M.O.C 38/33 - 20/16.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: _____	Registro fotográfico: _____	Toma de muestras: _____	Otras (especificar): _____
Mediciones: _____	Representación gráfica: _____	Encuesta o Entrevistas: _____	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ [www.elsevier.com/locate/bsc](#) **NO** ☐ [www.elsevier.com/locate/bsc](#)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ **NO** ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI si@math.ucsb.edu **NO** no@math.ucsb.edu

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ **NO** ☐

7. OBSERVACIONES



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia los labores de la FISCALIZACIÓN Ambiental, al proyecto "PLAN DE EXPANSIÓN Chile LT 2x500Kv Cordón Papudo", requiriendo las siguientes DERIVACIONES:

• Estación 1: Sitio que RECONSTRUCCIÓN correspondiente al Plan de MANGRO DE OBRAS CÍULAS. Nº 38/1-20/17 DE 1,083 ha. Se constató la INEXISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN. Se tomó el punto del sitio, el cual da lugar a las siguientes COORDENADAS (315785E 6338984N) y se tomó REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DEL ÁREA.

• Estación 2: CAMINO DE ACCESO A LA TORRE 838, CORRESPONDIENTE al Plan de MANGRO DE OBRAS CÍULAS. Nº 38/33-20/16, donde se constató DIFURCACIÓN DE CAMINO SIN AUTORIZACIÓN, fuera del polígono de PHOC 38/33-20/16, (COORDENADAS 316280E 637916N y se tomó LA MEDIDA DEL ANCHO del camino que corresponde a 5,8 metros.

Se observó SUPERFICIE ALREDEDOR A LA TORRE 838 fuera del polígono del PHOC Aprobado, se registró el largo que abarca 23 metros y ancho de 5,3 metros.

Se realizó TIRAJA y REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO.

• ESTACIONES 3: TORRE 839, se constató un sitio ALREDEDOR A la torre que NO se encuentra Aprobado en el polígono del PHOC. El sitio abarca a un ancho de 6,8 metros. (corresponde al PHOC Nº 38/33-20/16). COORDENADAS DE LA TORRE 317195E 6337829N.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

• ESTACIÓN 4: SITIOS DE REFORESTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE OBRAS CÍVILES N° 38/33-20/16, PARA LAS SIGUIENTES SUPERFICIES:

1,7 ha. bajo LA COORDENADA 317398E 6337896N.

1,51 ha. bajo LA COORDENADA 317515E 6338110N.

SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE AMBAS REFORESTACIONES. SE REALIZO REGISTRO FOTOGRAFICO GEORRETERENCIADO.

• ESTACIÓN 5: ACCESO TORRE 835, SE CONSTATO LA EXISTENCIA DE CAMINO SIN AUTORIZACIÓN. SE REALIZO MEDICIÓN DE CAMINO, LO QUE ARROJO UN ANCHO DE 4,7 METROS. EN LAS COORDENADAS 315782E 6338692N.

• ESTACIÓN 6: TORRE 835 Y 836. SE CONSTATO QUE AMBAS TORRES SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LOS POLÍGONOS DEL PLAN DE MANEJO DE OBRAS CÍVILES N° 38/33-20/16. Apodado COORDENADO TORRE 835: 316065E 6338139N. COORDENADO TORRE 836: 315675E 6338224N.

SE REGISTRO TRACK DE LAS AREAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO GEORRETERENCIADO.

• ESTACIÓN 7: TORRE 837: SE CONSTATO INTERVENCIÓN DE BOSQUE NATIVO, RELACIONADO AL CAMINO DE ACCESO A LA TORRE EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 316479E - 638033N.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

• ESTACIÓN 8 : SITIO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE MANGRO DE OBRAS CILES. 38/1-20/17 y PLAN DE MANGRO DE OBRAS CILES. 38/33-20/16.

SE OBSERVARON 3 SITIOS DE RECONSTRUCCIÓN; LOS QUE SE INDICARON A CONTINUACIÓN:

SITIO 1 : COORDENADAS 315222E 6338740N DE 998ha.
CORRESPONDIENTE AL PHOC 38/1-20/17

SITIO 2 : COORDENADAS 316093E 6338666N DE 1,233ha.
CORRESPONDIENTE AL PHOC 38/1-20/17

SITIO 3 : COORDENADAS 316041E 6338757N DE 9947ha.
CORRESPONDIENTE AL PHOC 38/33-20/16.

EN LOS 3 SITIOS SE CONSTATO LA INEXISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 8 DE 8

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
NICOLAS BENITEZ	EDENSA	nbenitez@ElectrulosHedellin.cl	948516241	
JHONATAN GIMOLDO	EDENSA	JHONATAN62517@gmail.com	967772736	
DANIEL BARNOS	WSP	DANIEL.BARNOS@WSP.COM	991055978	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI X NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado Negación de Recepción

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):