

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

Hoja 1 de 8

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
| 1. ANTECEDENTES | | | |
| 1.1 Fecha de Inspección: 11 DE ABRIL DE 2019 | | 1.2 Hora de inicio: 09:30 hrs. | 1.3 Hora de término: 18:55 hrs. |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2x500KV CARDONES- POLOPOCO | | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: CONSTRUCCION | |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: TORRES T798AV, T799 y T795 | | Comuna (s): LITACHE | Región (es): VALPARAISO |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: INTERCHILE S.A. | | Domicilio: CERRO EL PLATO 5630, PISO 18, OFICINA 1801, LAS CONDES. | |
| RUT o RUN: 76.257.379-2 | Teléfono: 294.56850 | Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl | |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: JORGE RODRIGUEZ ORTIZ | | Domicilio: CERRO EL PLATO 5630, PISO 18, OFICINA 1801, LAS CONDES. | |
| RUN: 24.362.258-4 | Teléfono: 29456850 | Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl | |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: FELIPE PONCE OLIVARES | | Domicilio: AVENIDA DEL VALLE SUR 534 CIUDAD EMPRESARIAL, SANTIAGO | |
| RUN: 15.766.315-1 | Teléfono: 982719546 | Correo electrónico: felipe.ponce@wsp.cl | |
| 1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | |

| | |
|---|---|
| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda) | |
| 2.1 Programada: _____ | 2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____ (Detallar motivo brevemente) POSIBLE DESVIACIÓN DE PAJ EN MATERIA DE VEGETACION NATIVA |

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
- VERIFICACIÓN DE PERJUICIOS AMBIENTALES SECTORIALES.
- VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE ESPECIES DE FLORA EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.
- MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES.
- MANEJO DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N=1608/2015 PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2x500KV ARDONES - PULPAICO.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

| | |
|---|--|
| <div>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</div> <div>SI_____NO1</div> | <div>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</div> |
| <div>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</div> <div>SI_____NO+</div> | <div>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</div> |

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI X NO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI X NO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI X NO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI X NO

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Inspección Ocular: X | Captura Fotográfica: X | Toma de Muestras: | Registro Coordenadas: X |
| Mediciones: | (Representación Gráfica: | Encuestas o Entrevistas: X | Otras (especificar): |

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X NO (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS****ESTACION 1: TORRE T798AV**

- + Por parte de la empresa, participan Felipe Ponce, Encargado ambiental WSP; Daniel Barcos, JTO Forestal WSP y Nicolás Benítez, Asesor ambiental EORTSA.
- + La torre se encuentra ~~rodeada~~ y falta por instalar anti-tagados, señalética.
- + La torre se encuentra ~~rodeada~~ y falta por instalar anti-tagados, señalética.
- + La T798AV corresponde a una torre nueva con respecto al tagado anteriorizado por la RCA N°-1608/2015, a lo que el Sr. Felipe Ponce indicó que con motivo de un realineamiento del proyecto en el sector de UIV- que con motivo de un realineamiento del proyecto en el sector de UIV- se agregó una torre más (T798AV) lo que era necesario desde un punto de vista técnico para la ejecución del proyecto.
- + Se realiza registro con GPS del perímetro de la plataforma ocupada para la construcción de la torre, así como del centro de la misma.
- + la vegetación intervenida para la construcción de la torre se caracterizó por las especies lithe, pino, choquillo, Puya chilensis, Senecio yegua, Radel, Adesmia laudonia y romerillo, principalmente, conformando bosque.
- + Se constataron aproximadamente 25 árboles correspondientes a pino, lithe, Senecio yegua, Radel, reguillo y Baccharis Naumosa.
- + Se realizó conteo de árboles de Adesmia laudonia, especie endémica, y respecto a la cual se marcaron con GPS los árboles contados como resultado de un corte para la plataforma de la torre.
- + dentro de la plataforma se constató un ejemplar de Puya chilensis no intervenido por los obras del proyecto.
- + Se constató residuos vegetales en el perímetro de la torre.
- + Se constató que los residuos de excavación de una de las patas de la torre se encuentran depositada en la plataforma de la torre en forma desordenada, sin manejo de los mismos.
- + No se detectó en esta torre la presencia de Adesmia verrucosa.

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

- ESTACION 2: torre 799 ✓
- la torre se encuentra tendida, restando por instalar antitejados y señaléticas.
 - se realiza registro con gps del perímetro de la torre, así como de su centro.
 - la vegetación interseccionada corresponde a un bosque de preservación con presencia de las especies *Citronella mucronata* (Naranjillo) y *Dasyphyllum excelsum* (Taji o Palo Santo), ambas en categoría de vulnerable. El elenco de especies de dicho bosque, además de vulnerable se encuentra conformado por: hite, pumo, quila, Alcega yegua, Boldo, bolón, myrsinegria obtusa, prunella purpurea, Coligüo, adiantum sulphureum y gochavita pilosa, principalmente.
 - en un sector de la plataforma se detectó un teco de naranjillo con su hato en desarrollo, que fue cortado para la construcción de la torre.
 - en el extremo sur de la plataforma, se constató un ejemplar adulto de palo santo cuya rama se encontraba dentro ~~de la~~ ^{de la} ~~corte~~ ^{corte} ocasionado por las obras del tendido de cable de la torre. La corte se constató en distintos sectores de la copa del árbol y como resultado de ello, alguna rama se cae sobre el suelo y otras en la misma copa del árbol (799AV)
 - se detectó ⁽²⁾ senderos que conducen a la torre siguiente, los cuales atraviesan una quebrada en donde se aprecia dominancia de palo santo (1º dominancia), constatándose que 2 ejemplares adultos de dicha especie presentan también corte de su rama en ~~la~~ sus copas, con motivo del tendido de cables.
 - los 3 ejemplares de Taji o palo Santo presentan una altura de 8-9 m aproximadamente.
 - En el perímetro de la torre se constató residuos vegetales del proyecto.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se vinculó en la plataforma aporosa la foto de la cerca de espina esculpida, principalmente puerco y hite.
- al frente de la tona se debate en área que fue despojada ocasionando foto de ejemplar de hite principalmente, en un área de 58,2 m². además, se ~~obs~~ observe aquí la presencia de baldío, puerco, puerco yegua y además ludonís en el perímetro del área intervenida.
- No se evidenció la presencia de ademas nuevas ni muditas entre las 3 = 7795
- se constata y contabiliza tona de ademas ludonís, los cuales fueron resultado de la foto para el despojo de la plataforma de la tona.
- se procede a verificar contabilidad de injerencia del día 4 de abril de 2019, en lo relativo a Puzo Cerro.
- al momento del área de la 7795 se constató a 3 ejemplares de No murgillo, aproximadamente a 150 y 100 m de la tona, procediendo a su septa específica y generados. La ejemplar fueron parte de un bazo duro que cubre toda la bazo sur del Cerro en donde se ubica la tona
- Se consulta por el retiro de residuos vegetales, a lo que el Sr. Puzo indica que próximamente se dispondrá de cuochillas de los bazo para el apilamiento en maderas.


9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

[illegible]

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

| Nombre | Organismo | Firma |
|---------------------|-----------|-----------|
| Rodrigo Jancin C. | SMA | R. Jancin |
| Patricio Mora A. Q. | CONAF | P. Mora |
| | | |
| | | |
| | | |

11. OTROS ASISTENTES

| Nombre | Institución/Empresa | Firma |
|-----------------------|---------------------|---|
| Felipe Ponce O. | WSP (Interchile) |  |
| Daniel Barros | WSP |  |
| Nicolás Benítez Leiva | EDEMSA |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

| | |
|---|--|
| <div>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</div> <div>(Marque con x según corresponda)</div> <div>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> | <div>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</div> <div>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</div> <div>Otro _____</div> <div>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</div> |
|---|--|