

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 16 de Abril de 2019		1.2 Hora de inicio: 11:45	1.3 Hora de término: 15:30.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: LT 2x500 KV CARDONO POLPAICO		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: CONSTRUCCION	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: LIMACHE (T754-755-756-782 y 791)		Comuna (s): LIMACHE	Región (es): VALPARAISO.
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: INTERCHILE S.A.		Domicilio: CERRO EL PLANO 5630 PISO 18 OFICINA 180 LAS CONDAS	
RUT o RUN: 76.257.379-2	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: JORGE RODRIGUEZ ORTIZ		Domicilio: CERRO EL PLANO 5630 PISO 18 OFICINA 180 LAS CONDAS	
RUN: 44.302.258-4	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: FELIPE PONCE OJIVARES		Domicilio: AV. DE LA VALLERIA 534 CIUDAD EMPRESARIAL SANTIAGO	
RUN: 15.766.315-1	Teléfono: 982719546.	Correo electrónico: felipe.ponce@wsp.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>  Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____  (Detallar motivo brevemente) ENCUBIMIENTO DE OBRAS - 107/19

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- ESTADO ESTACIÓN PROYECTO
- PERTURBACION CONTROLADA ASOCIADA A FAUNA SILVESTRE
- ACTIVIDADES CONTRA EROSIÓN (SUELO)

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Resolución 1608/2015

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<div>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</div>
<div>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</div>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐  
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- CONVENIO LA FISCALTACION CON REUNION DE TRABAJO EN TORRE 754 DEL TRATADO.

- POR FALTA DE LLAVES SE POSTERÓ VISITA A TORRES 757A 760

- DIA DESPEJADO CON TEMPERATURA ALTA.

- LA FISCALTACION ES ACOMPAÑADA POR PARTE DEL TITULAR POR:

- RODRIGO VILLEGAS BETANZO, ENCARGADO AMBIENTAL DE EDMS, EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO.

- FELIPE ROLCE OLIVARES, COORDINADOR AMBIENTAL WSP, ITO DE INTERCHILE S.A. TITULAR DEL PROYECTO.

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

ESTACIÓN TORRE 754. LA TORRE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, CON FONIDO ELÉCTRICO INSTALADO. EL SR. PONCE INDICA QUE TODAS LAS ESTRUCTURAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN EL TROTADO Y QUE BASTAN 13 KMS APROXIMADAMENTE DE FONIDO.

RESPECTO DEL ENTORNO A LA TORRE, SE OBSERVA PRESENCIA DE CURULESAS ACTIVAS A 4 MTS DE DISTANCIA DE LA BASE DE LA TORRE. AL RESPECTO EL SR VILLEGAS PRECISA QUE UNA ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO FUERON REALIZADAS POR

LA EMPRESA ECONETWORK Y ELLOS UNA VET REALIZADA LAS LABORES, SE DECRETABA LA LIBERACIÓN DE LATONIA PARA EL INGRESO DE LAS PAJAS AL SECTOR (DEPORTE DE VIBRACIÓN O

MAQUINARIAS). EL SR PONCE RELATA QUE CUANDO EXISTE UNA IMPOSIBILIDAD DE INGRESAR EN LOS TIEMPOS DESCRITOS EN LA RCA Y HAY UN REPOBLAMIENTO SE REALIZA LO QUE DENOMINÓ COMO UN "REPERTURACIÓN" POR LA EMPRESA ASSISA.

EL SR VILLEGAS INFORMA, QUE LA PERTURBACIÓN CONSISTE EN LO QUE DENOMINABA "PISONEAR" LAS MADRIGUERAS (GUILTERAS) PARA QUE SE DESTRUYERAN PARA QUE NO SEAN UTILIZADAS. EN

EL CASO DE LA TORRE 754, SE REALIZÓ UNA TALLA PARA EVITAR EL REPOBLAMIENTO. ACCIÓN QUE SERÍA PERJUDICIAL.

EL PONCE INDICA QUE CUANDO (~~HAY PRESENCIA DE~~) YA SE ESTÁ EJECUTANDO LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN, Y APORECE PRESENCIA DE INDIVIDUOS DE CURULESAS O MADRIGUERAS NUEVAS EN EL AREA. NO SE REALIZA NINGUNA ACCIÓN, PERO QUE CONSIDERAN QUE EL INDICADOR DE CONFINAMIENTO ESTÁ LOGRADO.

EL AREA BAJO LA TORRE NO POSEER PRESENCIA DE MADRIGUERAS.

ESTACIÓN TORRE 755 y 756. SE RECORRE ZONA DE PENETRACIÓN PALPUELA AL CONIDO Y LUGAR DE EMPLANTAMIENTO ESTRUCTURAS. NO EXISTE PRESENCIA DE CURULESAS EN EL AREA BAJO LOS TORRES.

EXISTE EN EL ENTORNO CERCANO A LAS TORRES CURULESAS ACTIVAS Y CURULESAS INTERVENIDAS SIN ACTIVIDAD.

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

ESTACIÓN TORRE 757-760. NO SE CUENTA CON UNOS PARA EL ANGELOSO Y SE POSTERORA SU VISITA.

ESTACIÓN TORRE 782. SITUADA EN ENTORNO DE BOSQUES ESCUE. PÓFLO Y DE FORMACIONES XOLITICAS. SE RECORRE SONDAS DE PENETRACION. TORRE UBICADA EN ALTURA Y PENDIENTE SECUA.

EL SR PONCE INDICA QUE EXISTEN SONDAS DE PENETRACION Y AISLAMIENTO DE FASES, DISTINTAS A LAS DECLARADAS EN EL PROCESO DE EVALUACION. RESPECTO DE ESTO SE SOLICITA RA INFORMACION ADICIONAL.

SE CONSULTA AL SR PONCE SOBRE EXISTENCIA DE REDINA PARA EL CONTROL DE EROSION EN TORRES INTERVENIDAS CON PENDIENTE. EL SR PONCE INDICA QUE CONSIDERA QUE ESTAS MEDIDAS SE REALIZAN EN LA ETAPA DE OPERACION AL PROYECTO. SE CONSTATA QUE EN EL CASO DE LA SONDAS DE PENETRACION DE ESTAS TORRES, ESTO CONSTRUIDA SOBRE UN RECORRIDO CON PENDIENTES ACENTUADAS Y SOBRE MATERIAL MUY DISGREGADO. (SE DEJA REGISTRO FOTOGRAFICO).

ESTACIÓN TORRE 791. SE RECORRE SONDAS DE PENETRACION Y TORRES DE CONSTRUCCION DE TORRE. EL ENTORNO ES DE FORMACIONES XOLITICAS. OBSERVANDOSE EN EL AREA DE INSTALACION DE TORRES ESPEROS DE CHORRALES DESTRUIDOS. EL SR PONCE INDICA QUE CUENTA CON PLAN DE TRABAJO CON CONAT.

TORRE CONSTRUIDA CON CABLES ANSTOLANDON.

SE OBSERVA LA PRESENCIA DE DISPOSITIVOS ANTICOLISION EN EL TENDIDO ENTRE LAS TORRES 790 Y 791.

LA TORRE ESTA CONSTRUIDA EN UNA PENDIENTE ABERTA, (DE) CON DIFICULTAD DE INGRESO POR SONDAS DE PENETRACION. CON PENDIENTES ACENTUADAS Y SOBRE MATERIAL MUY DISGREGADO. EL SR UTEGAS INDICA QUE EN ESTE CASO SLO SE REALIZAN TRABAJOS DE PERFILAMIENTO A CAMINO EXISTENTE.



LAS ESTACIONES SE GEOREFERENCIARON.

SE DEJA REGISTRO FOTOGRAFICO.


## 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

[illegible]

**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
CLAUDIA ROBERT TORRES	SAG	
CLAUDIA FERNANDA DE RUIZ	SAG	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
FELIPE PONCE OCIVARES	WSP CONSULTORIA	
RODRIGO VILLAGAS BETANZO	EDON SA.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado\_\_\_\_\_ Negación de Recepción\_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)