



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 11

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

12 DE FEBRERO DE 2019

1.2 Hora de inicio

10:00

1.3 Hora de término

19:40

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT2X500
KV CARDONES - POLPAICO

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

LLIO - LLIO - LA DORMIDA TORRES

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

INTERCHILE S.A.

Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630
PISO 18 - OF 1801 - LAS CONDES.

RUT o RUN:

76257377-2

Teléfono:

56-2-25993500

Email:

JRODRIGUEZ@INTERCHILESA.COM

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JORGE RODRIGUEZ ORTIZ

Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630
PISO 18 - OF 1801 - LAS CONDES

RUT o RUN:

24.302.258-4

Teléfono:

56-2-25993500

Email:

JRODRIGUEZ@INTERCHILESA.COM

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

FELIPE PONCE OLIVARES

Domicilio:

CERRO EL PLOMO 5630
PISO 18 - OF 1801 - LAS CONDES

RUT o RUN:

15.766.315-1

Teléfono:

982719546

Email:

Felipe.ponce@WSP.COM

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:

2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

RCA 1608 (10-12-2015) Respecto del estado de
avance y materias asociadas a la inter-
vención de vegetación nativa, en el Tramo
T817H VN - T805

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 1608 (10-12-2015)

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI _____ NO /

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI _____ NO /
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada
por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)			
Inspección ocular: /	Registro fotográfico: /	Toma de muestras: _____	Otras (especificar):
Mediciones: /	Representación gráfica: _____	Encuesta o Entrevistas: _____	
6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)		SI /	NO _____
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)		SI /	NO _____
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)		SI /	NO _____
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)		SI /	NO _____

7. OBSERVACIONES

SE MODIFICÓ EL ORDEN DE LA INSPECCIÓN PARA HACER MAS EFICIENTE EL RECORRIDO, RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ORDEN DE LAS ESTACIONES QUEDANDO:

- ESTACION 1 HELIPUERTO HK 8176
- ESTACION 2 TORRE 8176 UNV
- ESTACION 3 TORRE 817 HUN
- ESTACION 4 CAMPAMENTO CAMINO A TORRE 817 FUN
- ESTACION 5 TORRE 817 FUN Y HELIPUERTO
- ESTACION 6 HELIPUERTO HK 817 EUN
- ESTACION 7 HELIPUERTO HK 817 DUN
- ESTACION 8 HELIPUERTO HK 817 BUN
- ESTACION 9 HELIPUERTO HK 816 UN
- ESTACION 10 HELIPUERTO HK 814 V
- ESTACION 11 TORRE 812
- ESTACION 12 HELIPUERTO EN COSTADO TORRE 805
- ESTACION 13 TORRE 806 V

- SE SOBREVOLÓ DE LAT 805 A T797 -

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACIÓN 1, SE RECORRIÓ CON APOYO DE GPS PLATBA ASOCIADA A HELIPUERTO T8176, UBICADO A CONTINUACIÓN DE LA TORRE T8176. SE OBSERVÓ VESTIGIOS DE PUJA COERULEA, EN EL ENTORNO SE OBSERVÓ REMANENTES DE QUILLAY, PUJA Y UUILLO.

ESTACIÓN 2, SE CONSTATO QUE LA TORRE ESTÁ EN PROCESO DE PREARMADO y LA COORDENADA CENTRA QUE SE REGISTRO FUE 306924 -6336020. ADEMÁS SE OBSERVÓ VESTIGIOS DE 03 EJEMPLARES DE ADESMIA RESINOSA DADOS, TAMBIÉN SE OBSERVÓ UNA ZONA EXCLUIDA CON MALVA Y SEÑALIZADA COMO PROTECCIÓN DE ADESMIA, QUE CONTENIA LA ESPECIE Y OTRAS. EN LA ZONA DESEJADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE SE OBSERVÓ VESTIGIOS DE CORTA DE QUILLAY - LITRE - PINGO - PINGO - UUILLO, PUJA COERULEA.

ESTACIÓN 3, SE CONSTATO ESTADO AVANCE TORRE 817 HUN, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO DE MONTADO. SE RECORRIÓ EL PERÍMETRO OBSERVANDO PRESENCIA DE ADESMIA EN EL ENTORNO DEL ÁREA CONSTRUIDA, LOS EJEMPLARES MÁS PRÓXIMOS ESTABAN INDICADOS CON CINTA DE PELIGRO ADEMÁS DE MIRA - MIRA - PUNTERILLO (MBAEI)

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Puya COERULEA y LITREY MARUICILLO -
DEL AREA DESTIPIADA SE OBSERVAN
VETIGOS DE PUYA, CHAGUALLLO, GALCO,
AREA POLIFOLIA (CACHITO) Y COIRON.
EL CENTRO DE LA TORRE SE ENCONTRO APROX
EN LA COORDENADA 306975 - 6336120.

ESTACIÓN 4, EN CAMINO DE LA TORRE
GUN AT 817 FUN, SE CONSTATO APROXI-
MADAMENTE EN LA COORDENADA 306657 -
6336112 SE OBSERVO SITIO CERCA
CON PLATAFORMAS DE MADERA, CONSUL-
TADO DON WILLIAM ANSA, SOBRE EL
DESTINO DEL TERRENO, INDICO QUE
SE TRATABA DE UN CAMPAMENTO DE
EMERGENCIA EN CONSTRUCCION, PARA
QUE ANTE CONDICIONES DONDE NO PUEDEN
OPERAR LOS HELICOPTEROS, EL PERSONAL
PUEDA PASAR LA NOCHE. SE MIDIO
EL PERIMETRO CON GPS y EN EL RECORR-
PO SE OBSERVO BOSQUE DE GUILLAY
ACOMPAÑADO DE MOLLE DE CORDILIER,
VUULO, MARUICILLO, PINO PINGO Y
SE DESTACA QUE SE OBSERVO AL
MENOS 02 EJEMPLARES DE GUAYACAN.
- POR UN COSTADO DEL SECTOR DEL
CAMPAMENTO SE ENCONTRO RAMA
SECAS DE GUAYACAN, NO SE PUDO
ACREDITAR DE DONDE PROCEDIAN.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACIÓN 5, HELIPUERTO. Y TORRE 817FON
SE CONTATO LA SUPERFICIE DEL HELIPUER-
TO CON GPS, OBSERVANDOSE SOLO
VESTIGIOS DE CORTA DE RAMA DE
QUILLAY Y UN QUISCO.

RESPECTO DE LA TORRE UBICADA
EN LA COORDENADA 306. 203 -
6335683, SU ESTADO ES EN PROCESO
DE HORMIGONADO., EN EL ENTORNO
SE OBSERVO QUILA, PUJA CORUJAY UN
TOCON DE QUILLAY.

ESTACIÓN 6, SE RECORRIO EL PERIMETRO
PARA EVALUAR SUPERFICIE CON GPS.
Y EN EL ENTORNO SOLO SE OBSERVO
PUJA CORUJAY Y CHORIZANTE SP.

ESTACIÓN 7, SE OBSERVO LA SUPERFICIE
INTERVENIDA Y SE RECORRIO PERIMETRO
CON APOYO DE GPS, SE OBSERVO VESTIGIOS
DE CORTA DE QUILLAY, LITRE, MALTEN,
MOLLE DE CORDILLERA Y OTRAS ARBUSTIVAS.

ESTACIÓN 8, SE RECORRIO PERIMETRO HELIPUER-
TO, CON GPS PARA ESTIMAR SUPERFICIE
SE OBSERVO EN EL ENTORNO QUILLAY,
MAQUICILLO, MOLLE DE CORDILLERA Y VESTIGIOS
DE CORTA DE 02 QUILLAY, 01 MAQUICILLO
Y 01 MOLLE, ADEMA DE PODA DE UN QUILLAY.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACIÓN 9; CORRESPONDE A HELIPUERTO TORRE 816 UN Y TRAYECTO A TORRE 816 UN RESPECTO A HELIPUERTO SE CONSULTA SUPERFICIE CON APOYO DE GPS Y SE OBSERVO, VESTIGIOS DE COIRON, MULLINUM SP, BACHARIS, AEAEI POYA, MIRA - MIRA Y OTROS. (POYA CORUELA) EN EL TRAYECTO A TORRE 816 UN SE OBSERVO COMEDORES MÓVILES, CARPAS AZULES, EN COORDENADA 303 126 - 6333 532. CONSULTADO EL SEÑOR PONCE POR EL ESTADO DE LA TORRE 816 UN INDICO QUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE DEMOLICIÓN.

ESTACIÓN 10, SE REVISÓ SUPERFICIE CON GPS, SE OBSERVO VESTIGIOS DE CORTA DE ESPECTES COMO PICHU ROME RO Y HORIZONTE, COORDENADA DE REFERENCIA 301 - 716 - 6333 603.

ESTACIÓN 11. PARA LLEGAR A TORRE 812 SE BAJÓ EN HELIPUERTO 810, EN EL CAMINO A TORRE 812 SE OBSERVO, EN UN SECTOR, ANTES SE HABÍA VISTO SIN ACTIVIDADES AHORA PRESENTA CAMPAAMENTO DE EMERGENCIA APROXIMADAMENTE COORDENADA 300 647 6333 064, CUENTA CON 6 HABITACIONES, CASINO, BODEGA

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

POUCLINICO, BAÑOS y DUCHAS.
EN EL AREA DIRECTA DE LA TORRE 12
SE TOMO COORDENADA DEL CENTRO Y SE
RECORRIO PERIMETRO, SE CONTATO
VESTICIOS DE CORTA DE AZORELLA,
PICHITOMERO, MAITEN, CRUCERO, BALAHUEN
(SFR), CHAGUALLILLO, BOCHARIS NEAEL,
AL REDDEDOR y COMO REMANENTE
SE OBSERVO PICHITOMERO, MIRAMIR,
MAQUICILLO, MAITEN y ADES MIA RESINO
SA, SECTORES QUE SE ENCONTRABAN
SEÑALIZADO y DELIMITADOS CON
CINTA.

ESTACION 12, CORRESPONDE HELIPUERTO
TORRE COSTA COORDENADA APROXIM
DA 298 154 - 6334933. SE MIDIO
SUPERFICIE CON GPS y SE OBSERVO
EN EL ENTORNO, ESPECIES COMO
CRUCERO, PICHITOMERO, MIRA-MIRA,
HORIZONTE.

EN ESTA ESTACION SE OBSERVO
QUE EL AREA QUE EN INSPECCION
ANTERIOR EL TITULAR HABIA
DECLARADO COMO ZONA DE ACOPIO
DE MATERIALES APROXIMADAMENTE
EN LA COORDENADA 298186-6334964
AHORA CORRESPONDE A CAMPAMENTO
DE EMERGENCIA.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

ESTACION 13, TORRE ROJO, SE CONSTATO AREA INTERVENIDA OBSERVANDO VESTIGIOS DE CORTA DE APROXIMADAMENTE 19 EJEMPLARES DE ROBLE DE SANTIAGO ADENAS DE MAQUICILLO, BACHARIS NEAEL, PICHIRROMERO, CRUCERO, CHINUS MONTANO.

CONSULTADO EL SR. PONCE SOBRE SI EL SECTOR CUENTA CON PLAN DE MANEJO PARA LA CORTA DE ROBLE SENALA QUE CUENTA CON PLAN DE MANEJO APROBADO, PERO EL DETALLE DE LAS ESPECIES NO LO RECUERDA.

SE CONSTATO QUE LA TORRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TENDIDO Y SU CENTRO SE UBICO EN LA COORDENADA 299355 6334866.



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Felipe Ponce O	WSP.	Felipe.Ponce@usp.cl	982719546	
William ANSA	EDENSA	WANSA@ELECTRICASNEDELIN.CL	959084790	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):