

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 3 DE ABRIL DE 2019		1.2 Hora de inicio: 09:20 hrs.	1.3 Hora de término: 17:24 hrs.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA GARDONES- POLPAICO		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: CONSTRUCCION	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: TORRES T797 y T798		Comuna (s): LIMACHE	Región (es): VALPARAISO
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: INTERCHILE S.A.		Domicilio: CERRO EL MONTE 5630, PISO 10, LAS CONDES	
RUT o RUN: 76.257.379-2	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.com	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: JORGE RODRIGUEZ ORTIZ		Domicilio: CERRO EL MONTE 5630, PISO 10 LAS CONDES	
RUN: 24.302.258-4	Teléfono: 29456850	Correo electrónico: jrodriguez@interchile.com	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: FELIPE PONCE OLIVARES		Domicilio: AVENIDA DEL VALLE SUR 534 CIUDAD EMPRESARIAL, SANTIAGO	
RUN: 15.766.315-1	Teléfono: 982719546	Correo electrónico: felipe.ponce@wsp.com	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____ (Detallar motivo brevemente)

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- ESTADO DE EJECUCION DE PROYECTO.
- VERIFICACION DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES.
- VERIFICACION DE PRESENCIA DE ESPECIES DE FLORA EN CATEGORIA DE CONSERVACION.
- MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- RCA N° 1608/2015 PLAN DE EXPANSION CHILE LT 2x500KV CARDONES- POLPAICO.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<div>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</div> <div>SI_____NO_X</div>	<div>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</div>
<div>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</div> <div>SI_____NO_X</div>	<div>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</div>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- LA INSPECCIÓN SE REALIZA EN DÍA NUBADO, CON NEBLINA Y ESCASA VISIBILIDAD, LA CUAL SE FUE DISIPANDO EN EL TRANSURSO DE LA JORNADA PARCIALMENTE.
- POR PARTE DE LA EMPRESA, PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD FELIPE PONCE, ENCARGADO AMBIENTAL WSP; RODRIGO VILLEGAS, ENCARGADO AMBIENTAL EDESA Y DANIEL BARROS, JTO FORESTAL WSP.

ESTACION 1 : TORRE T792

- TRAS RECORRIDO PEDESTRE, SE LLEGA A LA TORRE A LAS 11:20 HRS.
- AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, SE CONSTATA QUE NO EXISTEN TRABAJADORES.
- LA TORRE SE ENCUENTRA TENDIDA, ES DECIR, LA TORRE YA ESTÁ MONTADA Y CON SUS CABLES CONDUCTORES INSTALADOS.
- SE REALIZA REGISTRO CON GPS DEL PERIMETRO DE LA PLATAFORMA DE LA TORRE, ASÍ COMO DEL CENTRO DE LA MISTA.
- AL INTERIOR DE LA PLATAFORMA DE LA TORRE, LA VEGETACIÓN INTERVENIDA POR SU CONSTRUCCIÓN CONSISTE EN FABIANA IMBRICATA, LITHREA CAUSTICA, QUELLAJA SAPONARIA, CRIPTOCARYA ACBA, VASENECKIA OBLONGA, RETAMUS TRINGULUS Y ESCALLONIA PULVERULENTA.
- AL ~~INTER~~ INTERIOR DE LA PLATAFORMA DE LA TORRE SE CONSTATA UN EJEMPLAR DE LA ESPECIE PUYA CHILENSIS CUBIERTO CON UN TACUO DE TIERRA OCASIONADO POR LAS OBRAS Y MOVIMIENTOS DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE.
- CERCA DEL EJEMPLAR DE PUYA CHILENSIS ANTES SEÑALADO, SE CONSTATA OTRO EJEMPLAR DE LA MISMA ESPECIE QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRO Y NO HA SIDO AFECTADO.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- CERRO ARAJO, EN EL CIRCUITO ~~DE~~ DEL ÁREA DE TRABAJO, SE CONSTATA QUE TALUDES DE PIEDRA RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN DE UNA DE LAS PATAS DE LA TORRE INTERVINIERON EL HABITAT DE UN EJEMPLAR DE PUZA CHILENSIS QUE SE ENCUENTRA VIVO,
- A UN COSTADO DEL EJEMPLAR DE PUZA CHILENSIS ANTES SEÑALADO, SE CONSTATA UN EJEMPLAR DE LA MISMA ESPECIE CORTADO.
- A CONTINUACIÓN DE LOS DOS EJEMPLARES ANTERIORES, SE CONSTATA UN TERCER EJEMPLAR DE PUZA CHILENSIS QUE FUE DESECHADO, COMO MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE.
- SE REALIZA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y TOMA DE COORDENADAS.
- EN EL PERÍMETRO DE LA TORRE SE CONSULTAN RESIDUOS VEGETALES RESULTANTES DEL DESPEJE DE LA PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE.
- CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE, FELIPE PONCE INDICA QUE FALTA POR CONCLUIR LA INSTALACIÓN DE CABLES PUNTEROS, SEPARADORES, ANTITROPADOS Y SEÑALÉTICA.
- EN EL TRAYECTO HACIA LA TORRE T798V, SE DETECTA UN ÁREA DESPEJADA DE VEGETACIÓN QUE FUE UTILIZADA COMO HELIPUERTO, SEGÚN LO INFORMADO POR FELIPE PONCE, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRABAJADORES.
- SE REALIZA REGISTRO GPS Y FOTOGRÁFICAS.
- SE EVIDENCIAN TOCONES Y PARTES QUE PERMITEN CONSTATAR QUE LAS ESPECIES CORTADAS POR LA HABILITACIÓN DEL HELIPUERTO FUERON *Cryptantha acba*, *Fabiana imbricata*, *Eryngium paniculatum*, *Chusquea* sp. ADemás, ALREDEDOR DE LA HELIPISTA LA VEGETACIÓN ES SIMILAR A LA INDICADA, APROXIMÁNDOSE TAMBIÉN A PUZA BENTONIANA.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación 2: Torre T798V

- NO EXISTEN TRABAJADORES EN LA TORRE.
- LA TORRE SE ENCUENTRA TENDIDA.
- AL INTERIOR DE LA PLATAFORMA DE LA TORRE, LA VEGETACIÓN INTERVENIDA POR SU CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA CONFUNDIDA POR LAS ESPECIES *PEULUS BOLDS*, *LONARIA HIRSA*, *LITHEA CAUSTICA*, *KASONECKIA OBLONGA*, *SOCHNATIA FOLIOLOSA*, *ERYNGIUM PANICULATUM*, *SENECIO YESVA* Y *BACCHARIS* ~~*MACRAE*~~^{SP} (VAUTRO).
- A UN COSTADO DE UNA DE LAS PATAS DE LA TORRE, CERRO ABAJO, SE CONSTATA QUE UN EJEMPLAR DE PUZ CHILENSIS FUE AFOCADO ~~EN~~ EN LA BASE DE LA PUNTA CON DESLIZAMIENTOS DE PIEDRAS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN DE UNA DE LAS PATAS DE LA TORRE. EL EJEMPLAR SE ENCUENTRA VIVO.
- EN EL PERÍMETRO DE LA TORRE SE APRECIAN Y CONSTATAN RESIDUOS VEGETALES RESULTANTES DEL DESPILLO DE LA PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE.
- SE CONSULTA POR EL RETIRO DE RESIDUOS VEGETALES, A LO QUE RODRIGO VILLEGAS INDICA QUE ELLO IRA A REALIZARSE LA SEMANA PASADA CON USO DE HELICÓPTERO, PERO QUE DEBE POSTER PASAR DADO EL ACCIDENTE FATAL OCURRIDO Y A ~~QUE~~ HASTA NUEVO AVISO DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, UNA VEZ QUE PUEDAN REANUDARSE LOS VUELOS.
- FELIPE PONCE INDICA QUE EL PROCEDIMIENTO CONTIENE EL ~~USO~~ DE CUADRIILLAS DE TRABAJADORES QUE RECOGEN Y AGRUPAN LOS RESIDUOS VEGETALES EN MANTOS PARA SU POSTERIOR RETIRO EN HELICÓPTERO. ADemás, INDICA QUE LUEGO DE LO ANTERIOR VIENE UNA LIMPIEZA DE OTROS RESIDUOS, AL INTERIOR DE CADA TORRE.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR




N°	Descripción

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Rodrigo Garcia	SMA	R. Garcia

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Felipe Ponce O	WSP (Interchile)	
Rodrigo Villegas B.	EDENSA	
Daniel Barros R.	WSP	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</p> <p>(Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p>Otro _____</p> <p>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
---	--