

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES			
Fecha de Inspección:	Nombre de la Unidad Fiscalizable:	Dirección:	Registro:
26 de junio de 2020	Repuestos Paola	AV. Ogana N°1117	NPA

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Descripción del medio de prueba: turbo calefactor encendido para la zona de almacenaje	Descripción del medio de prueba: Turbo calefactor apagado en la sala de ventas.

Fotografía 3

Descripción del medio de prueba: Estufa a gas encendida para sala administrativa.