

ANEXO FOTOGRÁFICO

1. ANTECEDENTES

Fecha de Inspección: 14 de Julio de 2020	Nombre de la Unidad Fiscalizable: Colun Coyhaique	Dirección: Gastón Adasme N°55	Registro: NPA-CCA
--	---	---	-----------------------------

Fotografía 1	Fotografía 2.
	
Descripción del medio de prueba: Caldera a gas, en reparaciones al momento de la fiscalización	Descripción del medio de prueba: Radiadores del sistema de calefacción central a gas ubicado en oficinas administrativas. Apagado por mantención al momento de la fiscalización

Fotografía 3.	Fotografía 4.
	
Descripción del medio de prueba: Calefactor a gas instalado en oficina administrativa.	Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico en oficina administrativa.

Fotografía 5.



Fotografía 6.



Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico en oficina ubicada previo al acceso de bodega.

Descripción del medio de prueba: Calefactor eléctrico tipo Split en sala de venta.