


ID	Estructura actual línea N° 2 Planta de Beneficio Tambillos	Medida de mitigación material particulado			Estado de implementación de la medida
		Encapsulamiento	Neblina húmeda	Manga de descarga	
1	Tolva de alimentación primaria	No	12 boquillas		No implementada
2	Tolva de canchador primario Shenyang 90 x 1200	Si	-	-	50 % implementada
3	CT-101	Si	-	-	80 % implementada
4	Chute de traspaso CT-101 a CT-102	Si	-	-	Implementada
5	Traspaso CT-101 a CT-102	No	5 boquillas	-	No implementada
6	CT-102	Si	-	-	90 % implementada
7	Hamero secundario PME 7 x 15	Si	-	-	No implementada
8	Alimentación correa CT-103	-	5 boquillas	-	No implementada
9	CT - 103	Si	-	-	90% implementada
10	Chute de traspaso CT-103 a CT-106	Si	-	-	90 % implementada
11	CT - 104	Si	-	-	90 % implementada
12	CT - 106	Si	-	-	Implementada
13	Traspaso correa CT-106 a CT-105	-	5 boquillas	-	No implementada
14	CT-105	Si	-	-	90 % implementada
15	Hamero Shenyang	Si	-	-	Implementada
16	CT-107	Si	-	-	Implementada
17	Chute de traspaso CT-107 a CT-108	Si	-	-	No implementada
18	Alimentación correa CT-108	No	5 boquillas	-	Implementada
19	CT-108	Si	-	-	No implementada
20	Stock pile	-	-	Si	No implementada

REVISION						
	CONTR.	DESCRIPCION	HECHO POR:	FECHA	REVISADO	FECHA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



COMPANIA MINERA
FLORIDA S.A.
FAENA TAMBILLOS

NOMBRES		FECHA	AREA: PLANTA COMPANIA MINERA S.A.	
PROY / DIBUJO	J.Lay	20/03/2020	UBICACION: TAMBILLOS	
REVISO		20/03/2020	PIEZA	
SOLICITADO POR :			LINEA DE CHANCADO Medidas de Mitigación de Material Particulado Línea N° 2	
APROBADO POR :		LAMINA 1/1	FORMATO A-1	ESCALA S/E
			PLANO N	REV B