

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: <b>12.03.2021</b>	1.2 Hora de inicio: <b>13:30</b>	1.3 Hora de término: <b>15:00</b>		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <b>LACTEOS RIO CATO LIMITADA</b>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <b>EN OPERACIÓN</b>		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <b>LOS PUQUIOS LOTE K S/N COIHUECO</b>		Comuna: <b>COIHUECO</b>	Región: <b>ÑUBLE</b>	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: <b>ALVARO MENDEZ FIGUEROLA</b>		Domicilio Titular: <b>LOS PUQUIOS LOTE K S/N COIHUECO</b>		
RUT o RUN: <b>76.689.551-4</b>	Teléfono: <b>994114217</b>	Correo electrónico: <b>ALVARO.MENDEZ@COMERCIAL-LONCONAO.CL</b>		
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: <b>ALVARO MENDEZ FIGUEROLA</b>		Domicilio: <b>LOS PUQUIOS LOTE K S/N COIHUECO</b>		
RUT o RUN: -----	Teléfono: -----	Correo Electrónico: <b>ALVARO.MENDEZ@COMERCIAL-LONCONAO.CL</b>		
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: <b>NO APLICA</b>		Domicilio: <b>LOS PUQUIOS LOTE K S/N COIHUECO</b>		
RUT o RUN: -----	Teléfono: -----	Correo electrónico: <b>ALVARO.MENDEZ@COMERCIAL-LONCONAO.CL</b>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio: _____	Otro: _____
	Denuncia Digital N°: 2557 – 2021 / Descarga de riles crudos quesería - Coihueco- 236476.40 m E - 5941702.25 m S WGS 84 H19			
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DE DENUNCIA EN AMBIENTAL				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
NO APLICA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES NO ESTA CONSTRUIDA				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso:  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:  <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		



**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI \_\_\_\_\_ NO APLICA X \_\_\_\_\_

**En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:**

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

## 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### SE REALIZA VISITA A CONDICIONES DE DESCARGA PLANTA LACTEOS RIO CATO LIMITADA

## 7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización ambiental a las 13:30 hrs, específicamente a 1,3 km aguas abajo de la unidad fiscalizable cerca del lugar denunciado en Denuncia Digital N°: 2557 – 2021 donde se da cuenta de una inspección al camino atravesio canal (235212.13 m E - 5941979.69 m S WGS 84 H19), donde existe presencia de residuos líquidos derivados de procesos LACTEOS RIO CATO LIMITADA. Los residuos tienen color lechoso tanto aguas arriba como aguas abajo del atravesio, el lugar mantiene olores asimilables a la actividad de forma persistente, focalizado hasta 50 metros de distancia a la redonda, y de ofensividad de tipo desagradable asimilable a descomposición, lo que afecta también al lecho del cauce que se aprecia de color blanco grasoso (ver fotos).

Posteriormente, se visita la instalación que se emplaza 1,3 km de distancia en línea recta al oriente, donde el lugar visitado, corresponde a una planta de fabricación de quesos, manjar y mantequilla que presenta un consumo de alrededor de 15.000 litros de leche día. En el lugar se da cuenta que las áreas de acumulación de suero (tinas) están llenas, además se observa una descarga de tipo directa de alrededor de 0,5 l/segundo, el efluente mantiene las mismas características visitadas en el punto anterior, con menos intensidad de olor. La coordenada de la descarga es 236473.39 m E - 5941712.50 m S WGS 84 H19) (ver fotos).


Al momento de la inspección, no se constata la presencia del proyecto de lombrifiltro habilitado u otro sistema de tratamiento de residuos líquidos, según se informe en visita del 11 de agosto de 2020.

Finalmente, se retira del recinto donde no existe personal para recepción del acta, toda vez que en ese momento se realiza lavado y aseo interior, donde el ruido impide generar comunicación con algún responsable, por lo que se deriva por email.

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
	No aplica



<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b> No aplica	<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b> Avenida Libertad 790 Chillán. <u>plataforma no presencial oficinadepartes@sma.gob.cl</u>	
<b>9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección)</b>		
Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	
<b>10. OTROS ASISTENTES</b>		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
ALVARO MENDEZ <a href="mailto:alvaro.mendez@comercial-lonconao.cl">alvaro.mendez@comercial-lonconao.cl</a>	LACTEOS RIO CATO LIMITADA	NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA
ROBERTO CRUZ - <a href="mailto:robertocruz@cruzconsultores.cl">robertocruz@cruzconsultores.cl</a>	LACTEOS RIO CATO LIMITADA	NO APLICA SE HACE ACTA EN OFICINA
<b>11. RECEPCIÓN DEL ACTA</b>		
<b>11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda)</b> SI <u>      </u> NO <u>  X  </u>	<b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b> Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>  X  </u> <b>Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.</b>	



Fotos 12.03.2021




Foto 1: Aguas arriba camino atravesio canal

Foto 2: Aguas abajo camino atravesio canal




Foto 3: Tina exterior llena de material resultante de proceso.




Foto 4: de tina exterior llena de material resultante de proceso.



Foto 5: Tubería del ducto efluente de 20 cm de diámetro con descarga en desarrollo, caudal estimado alrededor de 0,5 l/segundo



Foto 6: Canal receptor de la descarga, aguas abajo inmediatamente después del ducto efluente con alteraciones en color u olor.



Foto 7: Aguas arriba inmediatamente antes del ducto efluente, sin alteraciones de color u olor.