

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 22 de abril de 2021		1.2 Hora de inicio: 10:50
1.3 Hora de término: 12:00		
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Cerdos Porkland		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Ruta 5 norte, kilómetro 65, Cerro Blanco Til Til		Comuna: Til Til. Región: Metropolitana
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Agrícola Coexca S.A.		Domicilio: Ruta 5 norte, kilómetro 65, Cerro Blanco Til Til
RUT o RUN: 76.427.647-7	Teléfono: 56 9 86118088	Correo electrónico: ccaroca@coexca.cl
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Guillermo Garcia González		Domicilio: Longitudinal Sur Km 259, Comuna de Maule, Talca
RUN: 10.712.733-k	Teléfono: 56 9 86118088	Correo electrónico: ccaroca@coexca.cl
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Cristian Caroca		Domicilio: Ruta 5 norte, kilómetro 65, Cerro Blanco Til Til
RUN: 14.490.448-6	Teléfono: 56 9 86118059	Correo electrónico: ccaroca@coexca.cl
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN		
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL		
- Estado de Operación de las Instalaciones		

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

N°	Tipo de documento	N°/Fecha	Descripción	Comisión/Institución
1	RES. EX.	101/2008	Granja de cerdos Porkland	COREMA R.M.

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)

SI NO

Describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos:

5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):

SI NO

Indicar N° de certificado de oposición SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO

En caso de respuesta negativa, fundamentar en el numeral 7 de la presente Acta.

En caso de respuesta afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas

Inspección Ocular: Captura Fotográfica: Registro Coordenadas: Toma de Muestras:

Mediciones: Representación Gráfica: Encuestas o Entrevistas: Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO

(En caso de ser negativo, fundamentar en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, fundamentar en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- En el marco de la pandemia del COVID-19, el acta de fiscalización se notificará al titular, a través de correo electrónico, para lo cual se proporcionaron los correos electrónicos: jpobleto@coexca.cl y ccaroca@coexca.cl
- En atención a la situación excepcional y de contingencia que vive el país, los documentos solicitados en el punto 9 de esta Acta, deben remitirse a la Superintendencia del Medio Ambiente, desde una casilla válida a oficinadepartes@sma.gob.cl, y en el asunto del correo deberá indicarse a qué requerimiento se asocia la entrega de información. La información ingresada deberá realizarse en formato digital (carta conductora y archivos pdf, Excel u otro). En el mismo archivo deberán agregarse todos los antecedentes

que se acompañan. El archivo ingresado no deberá tener un peso mayor a 50 megabytes.

- El plazo de entrega es de 5 **días hábiles**, a contar de la recepción por mail del presente instrumento.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inició la fiscalización a las 10:50 horas, en las oficinas administrativa de las instalaciones de Porkland, realizando reunión de inicio entre el equipo fiscalizador y Cristian Caroca (Jefe de Producción) y Samuel León (Jefe de Adquisiciones y Recursos Humanos), a quienes se les explicó el motivo de la inspección, que corresponde a verificar el estado de operación de las instalaciones, principalmente, el estado de los sitios 1 y 2 con sus pretratamientos y, las piscinas de acumulación. También, se indicó el aspecto ambiental a fiscalizar y el recorrido planificado.

Se indicó por el Sr. Caroca que los Sitios 1 y 2 son denominados 1A y 1B respectivamente. Se indicó que el sitio 1A alberga 1200 hembras reproductoras y en el sitio 1B 3000 hembras reproductoras.

En términos generales se describió el proceso de las instalaciones, relatando que de los Pabellones que albergan las hembras reproductoras, el flujo se dirige a un pozo de acumulación primario de aproximadamente 20.000 lts, donde posteriormente se dirige a una prensa la cual separa la fracción sólida de la líquida. La Fracción sólida es depositada en un contenedor de 10.000 m³ y, la fracción líquida posterior al proceso de acumulación, es reutilizada para la limpieza de pabellones.

El Contenedor con el sólido es enviado a GEA, La Hormiga 2 veces por semana.

El Sr. Caroca indica que se cuenta con una estación meteorológica propia la cual mide velocidad del viento y dirección. Dicha estación les permite obtener alertas de paralización de las prensas rotatorias de los pretratamientos de los sitios 1A y 1B, cuando se indica que los vientos se conducen a las comunidades aledañas.

Estación 1, Sitio 1B y Pretratamiento

Se visitó las instalaciones exteriores de los pabellones ubicados en el Sitio 1B de la Planta. Se observó un cerco perimetral en buen estado y tubos cebos para ratones en la parte externa e interna del cerco perimetral (control de vectores). Al momento de la inspección se observó en labores la empresa encargada de las trampas de ratones.

Los pabellones del Sitio 1B están compuestos por 4 de maternidad, 1 de chanchilla y 7 de gestación.

En el sector de pretratamiento se observó dos áreas marcadas: una corresponde al sector de la fracción sólida la cual está compuesta por un filtro rotatorio (prensa), el cual se encuentra en altura. La fracción sólida es depositada al interior de un contenedor, mediante la descarga gravitacional por la parte superior de este. Dicha área, sobre radier y de estructura metálica, se encuentra cerrada por tres frentes con malla rachel. El segundo sector está compuesto por la red de tratamiento del líquido, que se compone por un pozo 1° circular, el cual al momento de la inspección se encuentra cubierto con una membrana de polietileno. También, aledaño se encuentra el pozo 2° el cual acumula el agua del pozo 1° para que, por efecto de la decantación, sea extraída la fracción sólida, dirigida al filtro rotatorio y la parte líquida para limpieza de pabellones. El segundo pozo también se encuentra cubierto con planchas de plástico móviles.

Los pozos 1° y 2°, al momento de la inspección, se encuentran sin funcionar.

No se percibieron olores molestos en el sector de pretratamiento.

Respecto al caudalímetro, este se encuentra a la salida de uno de los pabellones, el cual marca cero (0) en paso de flujo. Esta activo, pero al estar sin funcionamiento el pretratamiento al momento de la fiscalización, este se mantiene sin paso de flujo. El caudalímetro es de la marca ARKON registrando el instantáneo y el acumulado.

Estación 2, Biodigestores en desuso.

Se visitó el sector de biodigestores antiguos, donde se pudo constatar 4 piscinas ubicadas cercanas una de las otras. Se puede indicar que su desuso es de tiempo dado que se observó al interior de ellas restos de material de geomembrana y malla ratchel, además de vegetación seca producto de la ubicación a la intemperie de ellas.

No se evidencian malos olores ni rastros de actividad en el sector.

Estación 3, Piscinas de acumulación y aguas lluvias.

En el sector de piscinas en funcionamiento, se observan la piscina de acumulación la cual llega por cañería impulsada a través de bombas, desde el pretratamiento de los sitios 1A y 1B e impulsada de la misma forma hacia pabellones.

La segunda piscina corresponde a la de acumulación de aguas lluvias, la cual al momento de la inspección se encuentra vacía. Se indica que el agua es conducida a través de canales perimetrales de concreto, hacia la piscina.

Las dos piscinas se evidencian impermeabilizadas con membrana de polietileno de alta densidad.

El Sr. Caroca indica respecto a los posibles eventos de olores, que se ha habilitado hacia la comunidad un N° telefónico con llegada directa de las juntas de vecinos con ellos.

Estación 4, Sitio 1A y Pretratamiento.

Se visitó el sector del Sitio 1ª, el cual se compone por 4 pabellones: 2 de gestación, 1 de maternidad y 1 de chanchilla. Adicionalmente tiene aledaño a uno de los pabellones un laboratorio de extracción de semen.

Se observó cerco perimetral en buen estado alrededor de los pabellones.

Respecto al sector de pretratamiento, este mantiene las mismas dimensiones y distribución que el visitado en el sitio 1B. Corresponden a pretratamientos espejos.

Respecto al caudalímetro, este se encuentra dentro del sector del pretratamiento, el cual marca cero (0) en paso de flujo. Esta activo pero al estar sin funcionamiento el pretratamiento al momento de la fiscalización, este se mantiene sin paso de flujo. El caudalímetro es de la marca ARKON registrando el instantáneo y el acumulado.

Cercano al Sitio 1A, se observan cuatro estanques de acumulación de agua en reserva de 60 litros.

Además, se observa un contenedor para el depósito de animales muertos, los cuales son retirados los lunes, miércoles y viernes de cada semana y enviados a KDM.

Estación 5, Piscina Norte.

Finalmente se visitó la piscina norte, la cual se constató en desuso, notándose que su desuso es de tiempo, dado que tiene vegetación en su interior.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1	Capacidad en m3 y dimensiones, de los pozos 1 y 2, contenedor de sólidos, de cada uno de los pretratamientos de los Sitios 1A y 1B

2	Registro de funcionamiento de los caudalímetros de los Sitios 1A y 1B, especificando fecha y cantidad de caudal. De los últimos 3 meses.
3	Capacidad y dimensiones de las Lagunas de acumulación y de aguas lluvias.
4	Registro de la última mantención del pretratamiento de los sitios 1A y 1B y, de las lagunas de acumulación y aguas lluvias.
5	Copia del último estudio de monitoreo de olores realizado en las instalaciones
6	Adjuntar comprobante de carga en el Sistema de RCA de la SMA, el Plan de contingencia de Porkland.
7	Layout actualizado de la Planta especificando las estaciones visitadas y sus características de superficie y dimensiones.

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
María Alicia Cavieres	SMA	
Christian Calderón Duarte	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Cristian Caroca	Agrícola Coexca S.A.	
Samuel León	Agrícola Coexca S.A.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<p>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____</p>	<p>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____</p> <p>Observaciones: Dado el contexto de pandemia por COVID-19, la presente acta se enviará por correo electrónico.</p>
--	--