

Minuta

Respuesta a Solicitud de información número 6 del punto 9 asociada a Acta fiscalización SMA 12 agosto 2021

Introducción

El presente informe tiene por objetivo dar respuesta a la solicitud de *“Registros y estadísticas de regadío del frente del carguío fondo mina y condiciones meteorológicas asociadas”*. Los registros presentados en este informe son evidencias de verificación en terreno realizada por parte de “monitores de la comunidad”, los cuales verifican la ejecución de la medida de regadío en frente de carguío en área rajo de Minera Los Pelambres (en adelante MLP). Respecto a las condiciones en que esa medida se ejecuta, se debe indicar que el criterio de ejecución es preventivo y se aplica cuando existe evidencia de tendencias al alza de MP10 en área Mina.

Antecedentes

Respecto a los registros de humectación de frentes de carguío, MLP cuenta con evidencia fotográfica de la ejecución de la medida a partir de visitas realizadas por parte de los “monitores de la comunidad” pertenecientes a las localidades de Cuncumén y Batuco. Éstas tienen como propósito una verificación diaria en terreno (en turno noche y turno día), para lo cual implica una calificación que va de 0% a 100%. Tanto el ingreso de los “monitores de la comunidad” al interior de faena MLP, como la verificación de esta medida se enmarca en compromisos adquirido con la comunidad del valle alto de la provincia del Choapa.

Sobre lo anteriormente descrito, se adjunta archivo Excel llamado *“Regadío frente carguío”* en el cual se presentan los periodos, el turno y se detalla el resultado de la verificación de la medida realizada. Esto desde el año 2019 hasta julio del 2021. Además, se detalla al final del presente documento un set de fotografías donde se visualiza la ejecución de la medida.

En estos antecedentes se puede apreciar que los “monitores de la comunidad” entre el año 2019 y 2021 han verificado en 101 ocasiones de manera aleatoria la medida. Al respecto, en cada una de estas verificaciones se evidenció cumplimiento del 100% de esta medida. Es decir, toda vez que se ha verificado la implementación de la medida, está se encontraba en ejecución.

Respecto a las condiciones meteorológicas en que se implementa esta medida, es importante aclarar que no existe un criterio directo al respecto, dado que su implementación depende de las tendencias al alza en las concentraciones de MP10 en el área Mina. En ese sentido las condiciones meteorológicas son consideradas de manera indirecta, en tanto ellas son factores que pudiesen incidir en los incrementos de las concentraciones MP10.

ANEXOS:

- Archivo Excel *“Regadío frente de carguío mina MLP”*

SET FOTOGRAFICO

Registro fotográfico de la ejecución de la medida, todos los registros corresponden al año 2021

07 de mayo – Turno noche



Comentario: Se riega frente de carguío de pala 4 y pala 9.

17 de julio – turno noche



Comentario: se riega frente de carguío de pala 07

18 de julio – turno noche



Comentario: se riega frente de carguío de pala 04 y 07

19 de julio – turno día



Comentario: Se riega frente de carguío de pala 7 ubicada en Fase 10 Norte