

Resumen Ejecutivo Monitores Mesa Calidad del Aire

Fecha (turno)	26/07/2021 - (Noche)
Monitor	Loreto Ossandon
Acompañante NT	Hernán Aguirre
Hora Inicio	
Hora Término	05:13
Tipo Alerta	SIN ALERTA
Porcentaje de cumplimiento	100.0%

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
Caminos Interior Mina	Riego de caminos - Fases Inter-medias	100%		Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 2 Besalcos operativos. Cachimbas Chancado 1, 2 y 3 operativas.	Ver Foto 1; Ver Foto 2	05:09
	Riego de caminos - Fases Inferiores	100%		Se observan rampas con producto aplicado. 2 DAS operativos (841 y 843).	Ver Foto 3; Ver Foto 4	05:15
	Riego de caminos - Fases superiores	100%		Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 3 Besalcos operativos. Cachimbas Hito y Norte Norte operativas.	Ver Foto 5; Ver Foto 6	04:57
	Fogcannon 1 -	100%		Fogcannon 1 en reserva.	Ver Foto 7;	01:56
	Riego de caminos EPSA Cerro Amarillo - Fases superiores		No aplica;	Sin circuito por colación. 1 EPSA operativo.	Ver Foto 8; Ver Foto 9	05:13
	Aplicación anticongelante - Caminos Interior Mina	100%		Aplicación de anticongelante operativa. Temperaturas: Cerro Amarillo -13.4, Acceso a Fase 9 -13.5, Mamut -12.0, Rampa Quilin -12.0, 3640 inferior -13.3, Oeste Superior -10.8 y Oeste inferior-8,3.	;	05:19
	Fogcannon 2 -		No aplica;	Fogcannon 2 en reserva.	Ver Foto 10;	01:55

Responsable MLP del área Caminos Interior Mina :John Perez

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
Chancado y Correas	Aplicación Espuma Surfactante - Correa CV 007	100%		Aplicación Espuma Surfactante Correa CV007 operativa.	Ver Foto 11;	01:54
	Regaderas en Correa Transportadora - Salida túnel 3	100%		Regaderas en Correa Transportadora Salida Túnel 3 operativas.	Ver Foto 12;	01:52
	Espumante en Correas y Stock Pile - Chancado 1	100%		Espumante en Correas y Stock Pile Chancado 1 operativo. Stock de producto TK 4.280 litros. Ambas bombas operativas al 20%.	Ver Foto 13;	02:12
	Supresor de polvo - Taza Chancado 2		No aplica;	Supresor de polvo Chancado 2 despichado para evitar congelamiento.	;	02:12
	Supresor de polvo - Taza Chancado 1	100%		Supresor de polvo Chancado 1 operativo. Se observa material particulado en suspensión. Medida de mitigación no es suficiente.	Ver Foto 14; Ver Foto 15	02:11
	Regaderas - TP2	100%		Regaderas TP2 operativas.	Ver Foto 16;	01:51
	Regaderas - TP1	100%		Regaderas TP1 operativas.	Ver Foto 17; Ver Foto 18	01:49
	Espumante en Correas y Stock Pile - Chancado 2	100%		Espumante en Correas y Stock Pile Chancado 2 operativo. Stock de producto TK 4.280 litros. Ambas bombas operativas al 20%.	Ver Foto 19;	02:14

Responsable MLP del área Chancado y Correas :Jorge Yoma

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
Caminos Industriales	SIN VISITAS REGISTRADAS					

Responsable MLP del área Caminos Industriales :Halan Saez

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
TFT Tranque Relave Los Quillayes	SIN VISITAS REGISTRADAS					

Responsable MLP del área TFT Tranque Relave Los Quillayes :Cristian Ramos

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
Stock Pile Planta	Regaderas - Descarga stock pile planta	100%		Regaderas Descarga Stock Pile planta operativas.	Ver Foto 20; Ver Foto 21	01:57
	Riego Caminos - Stock pile planta	100%			;	

Responsable MLP del área Stock Pile Planta :Cristian Ramos

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
INCO	Riego de frentes de carguio - INCO		No aplica;	Sin trabajos en turno noche.	Ver Foto 22;	02:00
	Aplicacion de producto surpesor en caminos - INCO		No aplica;	Sin trabajos en turno noche.	Ver Foto 23;	02:00
	Riego de caminos en frentes de trabajo - INCO		No aplica;	Sin trabajos en turno noche.	Ver Foto 24;	01:59
	Fogcanon turno noche - Patio 9		No aplica;	Equipo no es requerido.	Ver Foto 25;	01:58

Responsable MLP del área INCO :Rodrigo Tapia

Área	Compromiso	Operat.	Motivo	Comentarios	Foto Ref.	Hora
Medidas Adi- cionales	Paralizacion de equipos de carguío - Medida Adicional		No aplica;	Sin Alerta pronosticada. Los niveles de MP10 se mantienen bajos.	Ver Foto 26; Ver Foto 27	02:02

Responsable MLP del área Medidas Adicionales :



Foto 1: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases Intermedias. Comentarios: Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 2 Besalcos operativos. Cachimbas Chancado 1, 2 y 3 operativas.



Foto 2: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases Intermedias. Comentarios: Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 2 Besalcos operativos. Cachimbas Chancado 1, 2 y 3 operativas.



Foto 3: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases Inferiores. Comentarios: Se observan rampas con producto aplicado. 2 DAS operativos (841 y 843).



Foto 4: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases Inferiores. Comentarios: Se observan rampas con producto aplicado. 2 DAS operativos (841 y 843).



Foto 5: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases superiores. Comentarios: Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 3 Besalcos operativos. Cachimbas Hito y Norte Norte operativas.



Foto 6: Medida: Riego de caminos. Lugar: Fases superiores. Comentarios: Se observan rampas humectadas con riego 2x1. 3 Besalcos operativos. Cachimbas Hito y Norte Norte operativas.



Foto 7: Medida: Fogcannon 1. Lugar: . Comentarios: Fogcannon 1 en reserva.



Foto 8: Medida: Riego de caminos EPSA Cerro Amarillo. Lugar: Fases superiores. Comentarios: Sin circuito por colación. 1 EPSA operativo.



Foto 9: Medida: Riego de caminos EPSA Cerro Amarillo. Lugar: Fases superiores. Comentarios: Sin circuito por colación. 1 EPSA operativo.



Foto 10: Medida: Fogcannon 2. Lugar: . Comentarios: Fogcannon 2 en reserva.



Foto 11: Medida: Aplicación Espuma Surfactante. Lugar: Correa CV 007. Comentarios: Aplicación Espuma Surfactante Correa CV007 operativa.



Foto 12: Medida: Regaderas en Correa Transportadora. Lugar: Salida túnel 3. Comentarios: Regaderas en Correa Transportadora Salida Túnel 3 operativas.



Foto 13: Medida: Espumante en Correas y Stock Pile. Lugar: Chancado 1. Comentarios: Espumante en Correas y Stock Pile Chancado 1 operativo. Stock de producto TK 4.280 litros. Ambas bombas operativas al 20%.



Foto 14: Medida: Supresor de polvo. Lugar: Taza Chancado 1. Comentarios: Supresor de polvo Chancado 1 operativo. Se observa material particulado en suspensión. Medida de mitigación no es suficiente.



Foto 15: Medida: Supresor de polvo. Lugar: Taza Chancado 1. Comentarios: Supresor de polvo Chancado 1 operativo. Se observa material particulado en suspensión. Medida de mitigación no es suficiente.



Foto 16: Medida: Regaderas. Lugar: TP2. Comentarios: Regaderas TP2 operativas.



Foto 17: Medida: Regaderas. Lugar: TP1. Comentarios: Regaderas TP1 operativas.



Foto 18: Medida: Regaderas. Lugar: TP1. Comentarios: Regaderas TP1 operativas.



Foto 19: Medida: Espumante en Correas y Stock Pile. Lugar: Chancado 2. Comentarios: Espumante en Correas y Stock Pile Chancado 2 operativo. Stock de producto TK 4.280 litros. Ambas bombas operativas al 20%.



Foto 20: Medida: Regaderas. Lugar: Descarga stock pile planta. Comentarios: Regaderas Descarga Stock Pile planta operativas.



Foto 21: Medida: Regaderas. Lugar: Descarga stock pile planta. Comentarios: Regaderas Descarga Stock Pile planta operativas.



Foto 22: Medida: Riego de frentes de carguio. Lugar: INCO. Comentarios: Sin trabajos en turno noche.



Foto 23: Medida: Aplicacion de producto surpesor en caminos. Lugar: INCO. Comentarios: Sin trabajos en turno noche.



Foto 24: Medida: Riego de caminos en frentes de trabajo. Lugar: INCO. Comentarios: Sin trabajos en turno noche.



Foto 25: Medida: Fogcanon turno noche. Lugar: Patio 9. Comentarios: Equipo no es requerido.




Foto 26: Medida: Paralización de equipos de carguío. Lugar: Medida Adicional. Comentarios: Sin Alerta pronosticada. Los niveles de MP10 se mantienen bajos.




Foto 27: Medida: Paralización de equipos de carguío. Lugar: Medida Adicional. Comentarios: Sin Alerta pronosticada. Los niveles de MP10 se mantienen bajos.