

Registros



Fotografía 1.

Descripción del medio de prueba: Vista desde terraza de casa del denunciante hacia la obra. En costado izquierdo y por fuera de la pantalla perimetral de control de ruido, se realizaban trabajos con rodillo compactador y movimiento de material con maquinaria

Registros



Fotografía 2.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: Avance de la obra en altura. No se observan medidas de mitigación de ruidos



Fotografía 3.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: Avance de la obra en altura. No se observan medidas de mitigación de ruidos

Registros



Fotografía 4.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: Operación de maquina percutora sin utilización de alguna medida de mitigación de ruidos



Fotografía 5.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: Avance de la obra en altura. No se observan medidas de mitigación de ruidos


Registros



Fotografía 6.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: cortes de materiales metálicos/madera sin utilización de alguna medida de mitigación de ruidos



Fotografía 7.

Fecha: 19-01-2022

Descripción del medio de prueba: Operación de rodillo compactador y maquinaria por fuera de la pantalla perimetral de control de ruidos.