

Santiago, 17 de noviembre de 2021

GMA – 754/2021

Señora  
Višnja Musić Benedek  
Jefa Oficina Región de Coquimbo  
Superintendencia del Medio Ambiente  
**Presente**

**MAT.:** Responde Requerimiento de Información.

**ANT.:** 1.- Acta de Inspección Ambiental de 04 de noviembre de 2021. 2.- Resolución Exenta ORC N°69, de 11 de noviembre de 2021.

**ADJ.:** Anexo (Formato Digital).

**DANIEL ALTIKES PINILLA**, RUT N° 10.046.115-3, y **JUAN ESTEBAN POBLETE NEWMAN**, RUT N° 10.742.018-5, en representación de **MINERA LOS PELAMBRES (en adelante, “MLP”)**, sociedad chilena del giro de su denominación, RUT N° 96.790.240-3, todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 4001, piso 18, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en relación a la Sección N°9 (“Documentos pendiente de entregar por parte del titular”), del **Acta de Inspección Ambiental de fecha 04 de noviembre de 2021**, por medio de la presente entregamos la información solicitada en los siguientes términos:

#### **I. Antecedentes**

Mediante Acta de Inspección Ambiental de 04 de noviembre de 2021, vuestra Superintendencia dio cuenta de haber recibido denuncias por incidente de filtración y escurrimiento de aguas industriales de recirculación desde las instalaciones asociadas a las piscinas de emergencia, localizadas en el sector Camisas en comuna de Salamanca, instalación que conforma el sistema de conducción de relaves y del sistema de recirculación de aguas.

En concordancia con lo anterior, se solicitó a MLP proporcionar planos as built de la piscina de emergencia del sector Camisas, con detalles del sistema de recolección de derrames (cámaras de inspección y sus canales, sumideros, desagües, etc).

Para presentar los antecedentes solicitados se otorgó un plazo de 5 días hábiles. Este plazo fue ampliado en 3 días hábiles adicionales contados desde el vencimiento del plazo original, mediante Resolución Exenta ORCA N°69, de 11 de noviembre de 2021.

## **II. Respuesta a Requerimiento de Información**

Conforme a lo solicitado en Acta de Inspección Ambiental, de 04 de noviembre de 2021, se entrega la información solicitada en los siguientes términos:

### **Planos as built de la piscina de emergencia del sector Camisas, con detalles del sistema de recolección de derrames (cámaras de inspección y sus canales, sumideros, desagües, etc.)**

Se adjuntan en Anexo 1 de esta presentación planos as built de la piscina de emergencia del sector Camisas objeto de la inspección de fecha 04 de noviembre de 2021 (piscina 4320-TK-010), en los cuales se detalla el sistema de recolección de derrames del Sistema de Transporte de Relaves (STR) y del Sistema de Recirculación de Aguas (SRA) construido el año 2009.

Al respecto, cabe aclarar que la piscina involucrada en el incidente (4320-TK-010) corresponde a la misma instalación que fue objeto de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA referida a las obras de mejoramiento asociadas a incidentes ocurridos en el periodo 2000-2009, respecto de la cual el Servicio de Evaluación Ambiental emitió ORD. N°CE/287 de 09 de diciembre de 2010, el cual concluye que no se requiere el ingreso obligatorio al SEIA.

No obstante, cabe hacer presente que en los antecedentes de la referida consulta de pertinencia se indica erróneamente que la obra objeto de las regularizaciones corresponde a la piscina de emergencias 4320-TK-011, siendo que estas obras se ejecutaron en la piscina 4320-TK-010, por tanto, las regularizaciones sometidas a dicha consulta de pertinencia corresponden a aquellas obras y mejoras ejecutadas en la piscina que se encuentra en la sección Este que, a su vez, corresponde a la misma piscina que según el Acta de Inspección Ambiental se encuentra con agua en su interior<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> "La sección Este de la piscina, se encontraba con agua en su interior". Acta de Inspección Ambiental, p. 5.

En Anexo 2 de esta presentación, se adjuntan los antecedentes de la referida consulta de pertinencia que dan cuenta de las obras efectuadas en la piscina de emergencias 4320-TK-010 en el año 2008. Al respecto, se hace presente que la totalidad de los antecedentes asociados a la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA se entregarán en respuesta del requerimiento de información formulado mediante Res. Ex. ORC N°67/2021.

### III. Anexos

Conforme a lo indicado en el cuerpo de esta presentación, se acompañan en Anexo Digital, los siguientes documentos. Estos documentos se encuentran en el siguiente link de descarga:

<https://www.dropbox.com/sh/lri353bxu2kmol0/AACwysxubhGF7itjfl3jrGhYa?dl=0>

**Anexo 1** – Planos as built piscina de emergencias 4320-TK-010 de mayo de 2009:

01. OSM703-4230-C-DW-013: Transporte de relave, sistema de drenajes y venteos, drenaje piscina camisas, trazado en planta.
02. OSM703-4230-C-DW-017: Transporte de relave, sistema de drenajes y venteos, sistema de detección de filtraciones piscinas emergencia N°1, disposición en planta.
03. OSM703-4230-C-DW-018: Transporte de relave, sistema de drenajes y venteos, sistema de detección de filtraciones piscinas emergencia N°1, detalles 1/3.
04. OSM703-4230-C-DW-019: Transporte de relave, sistema de drenajes y venteos, sistema de detección de filtraciones piscinas emergencia N°1, detalles 2/3.
05. OSM703-4230-C-DW-020: Transporte de relave, sistema de drenajes y venteos, sistema de detección de filtraciones piscinas emergencia N°1, detalles 3/3.

**Anexo 2** - Antecedentes presentados en consulta de pertinencia de ingreso que dan cuenta de obras ejecutadas en piscina de emergencias 4320-TK-010 en el año 2008:

01. Carta GMA- 23 de octubre de 2008: Respuesta al Oficio Ord. N°CR/:1.221, de 15 de octubre 2008, de COREMA Coquimbo: contiene plano as built previo a ejecución de mejoras en piscina TK-10.
02. Anexo 8 de Carta Respuesta Ord. N°CR/068, de 12 de enero de 2009, de COREMA de Coquimbo: Informe “Reparación de piscina de emergencia N°1, en que se da cuenta de acciones y obras tomadas de reparación ejecutadas en piscina 4320-TK-010, incluyendo mejoras en sistema de detección de fugas.

\*\*\*\*\*

Por tanto, se solicita a Ud., tener por respondido en tiempo y forma el requerimiento de información formulado mediante Acta de Inspección Ambiental de fecha 04 de noviembre de 2021, y por acompañados los documentos acompañados mediante anexo digital.

Sin otro particular, le saludan atentamente,

ANC 