

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------|
| BSQC S.A. Ingeniería e Inspección Técnica | CARTA ACLARATORIA INSPECCIÓN | PG-BSQC-048 | Rev. 01 |
| | | Página 1 de 1 | |

Folio: 001
Carta N° INS-2022-006
Santiago, 19 de abril de 2022

SEÑORES
MINERA LOS PELAMBRES


Presente:

At. : Patricio Matamala
Ref. : Nota aclaratorias de inspección piscina emergencia relaveducto Tk10 estación
camisas de 10 de febrero de 2022.

Estimado señor Matamala, en informe INF-INS-2022-015 (10 febrero 2022), se señaló, que las roturas; falla 13, falla 21 y falla 26 se produjeron en la operación de llenado de piscina de emergencias de estación Camisas Tk10. También se señaló que las fallas 19, 20, 28 y 29 son roturas de la geomembrana en bordes de soldaduras de extrusión de parches, producida por esfuerzos de llenado de piscina y la condición de fragilidad del material.

En este aspecto, cabe hacer la aclaración de que lo informado para las fallas 13, 19, 20, 21, 26, 28 y 29, en relación de que estas fallas se produjeron en la operación de llenado no corresponde, y que lo correcto es señalar que dichas fallas no fueron detectadas en inspección del 30 de septiembre de 2021, detectándose con posterioridad en inspección efectuada el 10 de febrero del 2022.

BSQC no cuenta con evidencia de que dichas fallas se produjeron por la descarga de agua, sin embargo, podemos asegurar que la geomembrana en la zona de descarga no fue afectada.



Bladimir Santacruz Ortega
Gerente General
Ingeniería e Inspección Técnica BSQC S.A.

