

Santiago, 23 de septiembre de 2020

Sr.

Ariel Pliscoff Castillo

Jefe de la Oficina Región de Tarapacá

Superintendencia del Medio Ambiente

PRESENTE

MAT.: Responde requerimiento de información.

ANT.: Resolución Exenta N° 86/2020, de 08 de septiembre de 2020.

ADJ.: Anexo (formato digital).

Paula Quinchel Naranjo, en representación de **Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM** (en adelante, "CMDIC"), ambos domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello N° 2457, piso 39, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en relación al requerimiento de información formulado mediante Resolución Exenta N° 86/2020, de 08 de septiembre de 2020, por medio de la presente damos respuesta en los siguientes términos:

I. Antecedentes

Mediante Resolución Exenta N° 86/2020, de 08 de septiembre de 2020, vuestra Superintendencia da cuenta de haber recibido, con fecha 12 de agosto de 2020, una denuncia ciudadana referente a la intervención (ensanchamiento y emparejamiento) con maquinaria industrial (motoniveladora y cargador frontal), y por parte de una empresa que sería contratista de CMDIC (MLS Constructora), de un camino que conduce a la zona cordillerana aledaña al Volcán Irruputuncu. Dicha intervención se habría verificado el día 11 de agosto de 2020, e involucraría intervención de flora y fauna del sector.

Según se señala en el considerando 8° de dicha resolución exenta, la intervención se habría verificado en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Huso 19S:

- Inicio de obras en camino no enrolado: 7.699.201,16 N; 542.561,67 E.
- Punto representativo del sector intervenido: 7.704.574,45 N; 545.061,14 E.

Luego de dar cuenta de la denuncia, la parte resolutive de la referida resolución exenta, requiere a CMDIC la presentación de una serie de antecedentes de referidos a los hechos denunciados, confiriendo para tales efectos un plazo de 10 días hábiles.

II. Respuesta a requerimiento de información

En cumplimiento de lo solicitado mediante la Resolución Exenta N° 86/2020, se da respuesta a las preguntas formuladas y/o se entregan los antecedentes solicitados, en los siguientes términos:

i. Descripción detallada de las obras y/o acciones realizadas en las coordenadas indicadas en la denuncia descrita en el Considerando 8° de la presente Resolución. Adjuntar fotografías fechadas.

El camino referido en la Resolución Exenta N° 86/2020, es un camino o huella preexistente que conduce a la zona cordillerana aledaña al Volcán Irruputuncu, y particularmente hacia zonas fronterizas. Este camino es utilizado habitualmente por Carabineros y Fuerzas Armadas para la vigilancia de la zona fronteriza con la Republica de Bolivia.

Atendido que, como consecuencia del paso del tiempo y la concurrencia de factores climáticos propios del altiplano el camino se encontraba en malas condiciones, dificultando el tránsito por el mismo, desde el 9 al 12 de agosto de 2020, se realizaron trabajos de perfilamiento, limpieza de bancos de arena, emparejamiento y nivelación con equipo motoniveladora y cargador frontal, con el fin de mejorar la carpeta de rodado, restableciendo o recuperando las condiciones de tránsito previamente existentes por el mismo. Los trabajos realizados comprendieron 10 m de ancho promedio (mismo ancho del camino) y una longitud aproximada de 3.8 kilómetros del tramo final del camino. Al ser un camino existente, y limitarse los trabajos ejecutados a recuperar las condiciones de tránsito previamente existente, las actividades ejecutadas no implicaron la intervención de especies de flora o de fauna.

Cabe destacar que estos trabajos fueron ejecutados sin el apoyo de material externo para el mejoramiento de la carpeta de rodado, es decir, se utilizó el mismo material removido desde una u otra zona del camino para rellenar los zurcos (baches u otros), en caso de ser necesario. En **Anexo 1** se adjuntan imágenes y fotografías, mientras que en el **Anexo 2** se adjunta un archivo KMZ con un punto de referencia del sector de mejora de la carpeta de rodado.

ii. Señalar el objetivo de las obras y/o acciones realizadas de éstas. Detallando si corresponden a obras aisladas o forman parte de un programa de ensanchamiento y mejoramiento de caminos dentro de las instalaciones de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Las actividades de mantención del camino referido, constituyeron trabajos menores, aislados y puntuales, ejecutadas por CMDIC en colaboración de Carabineros y Fuerzas Armadas, con la finalidad de facilitar el acceso a la zona fronteriza para la ejecución de actividades de vigilancia propias del control fronterizo por pasos no autorizados desde y hacia la República de Bolivia.

iii. Señalar la(s) RCA(s) que le otorgan autorización y el considerando específico al cual se asocia cada una de esas acciones.

Estas actividades no forman parte de ninguna RCA titularidad de CMDIC. El camino objeto del presente requerimiento no es utilizado para la ejecución de actividades del proyecto minero de CMDIC, en tanto se encuentra fuera del área de emplazamiento del mismo y la compañía no posee ni tiene proyectadas instalaciones o actividades en sectores a los que dicho camino pueda prestar utilidad.

iv. Indicar si han implementado medidas de manejo ambiental, en relación con los hechos denunciados, principalmente respecto a la afectación de la comunidad del sector y a la flora y fauna. Se debe indicar el considerando de acuerdo a la RCA que le aplique a cada medida de manejo ambiental, mitigación y/o compensación, según corresponda.

La empresa contratista (MSL Constructora) que ejecutó las actividades de mejoramiento del camino preexistente, como parte de su validación y certificación como contratista de CMDIC, cuenta con una identificación de riesgos de las tareas, donde se establece la afectación de flora y fauna y controles para mitigar dicha afectación. Dentro de los controles establecidos se pueden mencionar los siguientes:

- Personal Capacitado y con Licencias vigentes.
- Instrucción de transitar por caminos habilitados o por huellas de acceso usadas durante la etapa de construcción.
- Capacitación respecto a la flora protegida al interior de dependencias CMDIC y en áreas exteriores.
- Identificar flora protegida, principalmente Llaquetas y Queñoas.
- Prohibición de transitar con maquinaria o vehículos de transporte de carga o personal, fuera de vías autorizadas.
- Capacitación respecto de las comunidades presentes en el área de influencia de CMDIC

Se adjunta en **Anexo 3** el procedimiento utilizado para la ejecución de los trabajos, en el cual se identifican los riesgos ambientales y se incluyen los controles antes mencionados. Por su parte, en **Anexo 4**, se acompaña el material utilizado para la capacitación de trabajadores y contratistas en materia de relacionamiento comunitario, junto con el respaldo de asistencia a esta capacitación.

- v. **Adjuntar archivo KMZ o SHAPE que dé cuenta de las áreas de trabajo respecto a la intervención del camino, conforme a lo indicado en la denuncia (Considerando 8° de la presente Resolución).**

En **Anexo 2** se envía adjunto un archivo KMZ donde se indica el camino existente y la extensión de los trabajos, de acuerdo con lo solicitado.

III. Anexos

Conforme a lo indicado en el cuerpo de esta presentación, se acompañan en Anexo Digital, los siguientes documentos:

Anexo

01. Imágenes y fotografías de ejecución de las actividades, de septiembre de 2019.
02. Archivo KMZ con indicación del camino existente y área de trabajo.
03. Instructivo “Perfilado con Motoniveladora” de mayo de 2020.
04. Documento “Relacionamiento con Comunidades en Nuestra Área de Influencia”, de noviembre de 2019, elaborado por la Gerencia de Relacionamiento del Entorno de CMDIC, junto con el respaldo de asistencia a esta capacitación.

Sin otro particular, se despiden atentamente,



Paula Quinchel Naranjo

p.p. Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM