

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 17.05.2022		1.2 Hora de inicio: 10:20		1.3 Hora de término: 11:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA FORESTAL MASMADERA			1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: SIN OPERACIÓN DE CALDERA	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO			Comuna: CHILLÁN VIEJO	Región: ÑUBLE
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: MASMADERA LIMITADA			Domicilio Titular: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 79.802.690-9		Teléfono: 42-2870710		Correo electrónico: fmr@masmadera.cl
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: CRISTIAN MACKAY HEDERRA			Domicilio: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 7.831.439-1		Teléfono: 42-2870710		Correo Electrónico: fmr@masmadera.cl
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: FRANCISCO MOLINA RIVAS			Domicilio: PANAMERICANA SUR KM 410 CHILLAN VIEJO	
RUT o RUN: 10.390.211-8		Teléfono: 968358990		Correo electrónico: fmr@masmadera.cl
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>
		Otro: <input checked="" type="checkbox"/>		
		DS N° 48/16		
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL – GEC 2022				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				
DS N° 48/16				
5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
5.1 Existió oposición al ingreso:		5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:		5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

FISCALIZACION EN EL MARCO DEL PPDA CHILLAN – CHILLAN VIEJO – PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL – GEC 2022

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se inicia la actividad de fiscalización ambiental en día de **PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL** en conjunto con el Sr. Francisco Molina Rivas encargado de planta, donde se da cuenta que la caldera GEBRUDER WAGNER VAPOR INDUSTRIAL N° 6524 AÑO 1962 10 ATM de biomasa forestal no tratada **NO ESTA OPERATIVA** al momento de la fiscalización, mantiene su HOGAR APAGADO y LIBRE. Además, se evidencian trabajos de reparaciones en su interior como también en las líneas de abatimiento de material particulado.

Sr. Francisco Molina Informa que aún se trabaja en sistema de abatimiento y mantención de caldera, por lo que no están en condiciones de hacerla operar.

2. La unidad fiscalizable mantiene Informe Isocinético de fecha 14 de septiembre de 2020 asociado al Informe ETF A Airtestlab SpA MSM-001-EAP-20, donde la concentración corregida promedio calculada de material particulado es de **38,86 mg/m³N**. Medición que de acuerdo al Art. 44 del DS 48/16 debe realizarse con una frecuencia de 12 meses para alimentación manual.

3. Finalmente se hace presente que el Art. 67 del DS 48/16 establece restricciones operacionales a las instalaciones que presenten calderas superiores a 75 KWt ante episodios críticos, por lo que en esta instalación aplicaría para los episodios de **PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL y EMERGENCIA AMBIENTAL**.




8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
01	REALIZAR MEDICIÓN DISCRETA DE MATERIAL PARTICULADO, DE ACUERDO AL ART. 44 DEL DS 48/16 (FRECUENCIA DE 18 MESES PARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA Y 12 MESES ALIMENTACIÓN MANUAL).
02	TITULAR DEBERÁ REPORTAR EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ATMOSFÉRICO (SISAT) DE LA SMA TODOS LOS INFORMES DE MUESTREO SEGÚN PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN EL PPDA, EL INGRESO AL SISTEMA SE REALIZA POR VENTANILLA ÚNICA. ESTA SOLICITUD SE VERIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN EL SISTEMA.
03	INFORMAR PREVIAMENTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DE CALDERA GEBRUDER WAGNER vía: cristian.lineros@sma.gob.cl

Plazo envío de Documentos Pendientes: Asociados a la puesta en marcha de la caldera y según lo establecido en el Art. 44 DS 48/16	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes Avenida Libertad 790 Chillán - <u>plataforma no presencial</u> <u>oficinadepartes@sma.gob.cl</u>
---	---

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
CRISTIAN LINEROS LUENGO	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
FRANCISCO MOLINA RIVAS	MASMADERA	NO FIRNA ACTA SE HACE EN OFICINA

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> X _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/> X _____ Observaciones: ACTA SE REALIZA EN OFICINA ANTE EVENTO DE PANDEMIA COVID-19.
---	---



Fotos Actividad de Inspección Ambiental



Placa Caldera



Caldera con unidades de abatimiento desmontadas



Reparación de hogar de caldera



Trabajos de ensamblaje

