

## Anexo fotográfico.

Planta Ingemedical, Gorbea, Región de La Araucanía.

Martes 22 de Septiembre del 2015.

### Registros



**Fotografía 1.** Fecha: 22/09/2015  
**Comentarios:** En la fotografía se puede observar el desarme del incinerador en su parte frontal, incluso la puerta se encuentran en el piso del galpón de residuos clínicos.



**Fotografía 2.** Fecha: 22/09/2015  
**Comentarios:** Interior del galpón de Residuos Clínicos, se puede observar que al interior del galpón no hay acopio de residuos.



**Fotografía 3.** Fecha: 22/09/2015  
**Comentarios:** Interior del galpón de Residuos Peligrosos, no se evidenciaron en los contenedores, ni en el galpón residuos almacenados.



**Fotografía 4.** Fecha: 22/09/2015  
**Comentarios:** Estancos de abastecimiento de gas de uso exclusivo del incinerador.



**Fotografía 5.**

Fecha: 03/09/2015.

**Comentarios:** Fotografía de indicador de nivel de combustible en estanque. Como se puede apreciar este estanque el día 03/09/2015 (Fecha de notificación de medida provisional de detención de funcionamiento) contaba con un 2-3% de llenado.



**Fotografía 6**

Fecha: 22/09/2015

**Comentarios:** Mismo estanque de la fotografía 5, como se puede observar mantiene el mismo nivel de llenado desde la orden de detención de funcionamiento.



**Fotografía 7.**

Fecha: 03/09/2015

**Comentarios:** Estanque vacío según el medidor.



**Fotografía 8.**

Fecha: 22/09/2015

**Comentarios:** Fotografía que da cuenta que el segundo estanque de gas se mantiene vacío.