

Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay

05-01-2018


De: Claudio Caro

Lácteos Puerto Octay

A: Sra. Gabriela Trámon Pérez

Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento

Superintendencia del medio ambiente



Referencia: Entrega de información sobre siniestro Fábrica de Quesos .


Sra. Fiscal. De nuestra consideración.

Hacemos entrega del presente informe, para colocar en antecedentes que el día sábado 30 de Diciembre de 2017, la planta de procesos Lácteos Puerto Octay, de propiedad de Rodolfo Harwardt Rabenko. Ubicada en calle Playa Raquel 452, de la ciudad de puerto Octay. Sufrió un incendio dejando el establecimiento en calidad de perdida total. Por causa de los estragos que generó este siniestro la planta no esta en condiciones de volver a producir, hasta que el dueño analice la factibilidad de reconstruir el establecimiento industrial.

Es importante mencionar que la empresa, está realizando trabajos de limpieza y remoción de escombros, a fin de mantener las condiciones sanitarias y orden del lugar donde estaba emplazada la planta de procesos, junto con realizar trabajos para resguardar que no exista derrame de los riles que quedaron en el estanque de acopio, donde se está procediendo a construir una cubierta techada y que evite cualquier tipo de rebalse producto de las lluvias y afecte el entorno.

También el día 3 de Diciembre, la empresa fue visitada por la Autoridad Sanitaria de Osorno, a fin de constatar las condiciones del lugar después del incendio y verificar que no exista derrame de líquidos que se encontraban en el estanque de riles al sector aledaño a la planta.

De acuerdo con las instrucciones que se solicitaron en Resolución exenta N° 1463, sobre las tareas de mejoramiento y reparación de las condiciones que son objeto de infracción. Podemos decir que La empresa Rentas e inversiones Harwardt y compañía limitada, se encontraba en proceso de implementación de las mejoras al momento de ocurrir el incendio en la planta y que la empresa a pesar de la difícil situación financiera en la que se encuentra, realizará las mejoras a la cuales debía dar cumplimiento. Por esta razón se informa que se solicitará y que vuestra autoridad tenga a bien



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay

considerar otorgar una reunión, para recibir instrucciones y se puedan otorgar los plazos correspondientes. para esto solicitaremos a través de formulario dicha reunión.

Se adjunta evidencia fotográfica de las condiciones de la planta y las mejoras que realizaba la planta al momento del incendio.

Atte.

Claudio Caro

Lácteos Puerto Octay


Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay

Condiciones de la fábrica después del incendio



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay

Mejoras realizadas por la empresa al momento del incendio, en el marco de cumplimiento de lo dispuesto en en programa de cumplimiento y Resolución exenta N° 1463. Numeral 1.



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay




Descripción de las anomalías.

- a) Estanque no cuenta con las condiciones per eviten el rebalse cuando aumenta la cantidad de riles descargados desde producción.
- b) Las tuberías que descargan el ril desde planta hasta las cámaras desgrasadoras, presentan filtración, derramando liquido sobre el piso.
- c) El pasto esta largo.
- d) Se evidencia derrame de riles por desborde de estanque hacia el sector aledaño al sistema de tratamiento primario

Descripción de los avances de mejora

- a) Se levanto la bomba sobre el nivel anterior y se construyó un anexo al muro de contención del estanque de ecualización, con el objeto de evitar rebalse.
- b) Se cambiaron las tuberías que se filtraban y se comenzó a mejorar la loza que se encontraba contaminada.
- c) Se corto el pasto
- d) Se comenzó a limpiar el sector aledaño al estanque desmalezando y retirando la tierra contaminada.

Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay



Instalación de techumbre para evitar rebalse.



Informe sobre siniestro a Planta quesera Lácteos Puerto Octay

Numeral 9.

El establecimiento industrial no dispone un lugar especialmente habilitado para la toma de muestras del efluente generado por la planta de riles.

Mejora implementada: Caseta para toma y rotulación de muestras. Ubicada en la planta de biogás.

