





INGENIERÍA DE DETALLE DE ESTACIONES LÍNEA 3 METRO DE SANTIAGO

CONTRATO N° PL3 - 0703 - 03 - 13

INFORME

COMPARACIÓN CATASTRO FOTOGRÁFICO DE CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A (EX PALACIO OSSA) ENTRE AÑOS 2013 - 2018

0								
B	12-02-18	Aprobación	OVW	JPR	VCP	CMC		
A	08-02-18	Revisión Interna	OVW	JPR	VCP	CMC		
REV.	FECHA	EMITIDO PARA	PREP	REV	J.P	D.P	D. PROY.	METRO
PROYECTO N° 13335			N° DOCUMENTO		PL3-ID-0332-INF-201-CE-01027			REV. B
			Página 1 de 17					

ÍNDICE

1.0	OBJETIVO	4
2.0	CONCLUSIONES	17

Índice de Fotos:

FOTO 1 2013.....	5
FOTO 2 2013.....	6
FOTO 3 2013.....	7
FOTO 4 2013.....	8
FOTO 5 2013.....	9
FOTO 6 2013.....	10
FOTO 7 2013.....	11
FOTO 8 2013.....	12
FOTO 9 2013.....	13
FOTO 10 2013.....	14
FOTO 11 2013.....	15
FOTO 12 2018.....	16

1.0 OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo a nivel fotográfico de alta resolución, del estado de las fachadas del Edificio Patrimonial Casa de la Cultura de la Municipalidad de Ñuñoa (ex Palacio Ossa), tomado el 6 de Enero del año 2013, previo al inicio de la construcción de las obras subterráneas de la Línea 3 de Metro de Santiago, comparándolas con las actuales fotos tomadas en Febrero del año 2018. Para este trabajo se consideró hacer una réplica lo más exacta de la fotografía tomada el año 2013, teniendo que buscar el mismo ángulo y resolución de la fotográfica para poder hacer una comparación visual.



Foto 1 2013



Foto 2 2013



Foto 3 2013



Foto 4 2013



Foto 5 2013



Foto 6 2013



Foto 7 2013



Foto 8 2013



Foto 9 2013



Foto 10 2013



Foto 11 2013



Foto 12 2018

2.0 CONCLUSIONES

Debido a que actualmente las obras de Metro ocupan casi la totalidad de la fachada de la Casa de la Cultura, no ha sido posible replicar las fotografías del año 2013.