



PLANTA QUINTA DE TILCOCO	Bitácora actividades de mantenimiento y limpieza instalaciones necesarias para el proceso de sanitización del RIL a descargar.	Fecha de elaboración: 01/03/2016
--------------------------	--	-------------------------------------

Fecha	Acción	Observaciones	Nombre trabajador	Firma
09/03/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIONES	Francisco Moreno	[Firma]
16/03/2016	Inspección visual, revisión funcionamiento y labores de mantenimiento (toma de fotografías de la actividad).	Se adjunta informe con registro fotográfico	Geroldino Velásquez	[Firma]
23/03/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Francisco Moreno	[Firma]
30/03/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Jean Orellana	[Firma]
06/04/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Francisco Moreno	[Firma]
13/04/2016	Inspección visual, revisión funcionamiento y labores de mantenimiento (toma de fotografías de la actividad).	Se adjunta informe con registro fotográfico	Geroldino Velásquez	[Firma]
20/04/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Francisco Moreno	[Firma]
27/04/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Jean Orellana	[Firma]
04/05/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Geroldino Velásquez	[Firma]
11/05/2016	Inspección visual, revisión funcionamiento y labores de mantenimiento (toma de fotografías de la actividad).	Se adjunta informe con registro fotográfico	Geroldino Velásquez	[Firma]
18/05/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Francisco Moreno	[Firma]
25/05/2016	Inspección visual y limpieza.	SIN OBSERVACIÓN	Francisco Moreno	[Firma]

Como se puede evidenciar en las imágenes, se puede observar que se encuentra en buenas condiciones el área en donde ocurre el proceso de sanitización del Ril a descargar. Ésta área se encuentra totalmente en orden y limpieza.



Imagen Nº 1: Estados de las bombas de liberación de ácido Peracético e Hipoclorito de Sodio en óptimas condiciones, además de los motores de recirculación.



Imagen Nº 2 y Nº 3: Costados de la piscina de sanitización en óptimas condiciones.

Fecha de inspección: miércoles 16/03/2016.

Elaborado por:	Geraldine Velásquez	Administrativa de Producción.	
----------------	---------------------	-------------------------------	--



Como se puede evidenciar en las siguientes imágenes, el área a inspeccionar se encuentra en perfectas condiciones, se encuentra totalmente limpia y ordenada.




Imagen N° 1 y 2: Se observa que la parte anterior y posterior de la piscina de cloración se encuentra limpia.




Imagen N° 3 y 4: Se puede evidenciar en estas imágenes que el área se encuentra ordenada y limpia. En la imagen N° 3 se encuentran los equipos para sanitizar el agua tratada, todos estos equipos están funcionando correctamente.

Fecha de inspección: miércoles 13/04/2016.

Elaborado por:	Geraldine Velásquez	Administrativa de Producción.	
----------------	---------------------	-------------------------------	--



Las siguientes imágenes evidencian las condiciones en las que se encuentra actualmente la piscina de cloración:



*Imagen Nº 1 y 2: Se observa que la parte anterior y posterior de la piscina de cloración se encuentra totalmente limpia.*



*Imagen Nº 3 y 4: Se puede evidenciar en estas imágenes que el área se encuentra en orden. En la imagen Nº 3, que es donde se encuentran los equipos para sanitizar el agua tratada, todos estos equipos están funcionando correctamente (equipo de cloración y de ácido peracético).*

Fecha de inspección: miércoles 11/05/2016.

<b>Elaborado por:</b>	Geraldine Velásquez	Administrativa de Producción.	
-----------------------	---------------------	-------------------------------	--