


PDC.01

ACTA DE INSPECCIÓN

FECHA	LUGAR DE INSPECCIÓN	H. INICIO	H. TÉRMINO						
15/06/2018	3x P. 700 a P. 4. 742.00	08:25	11:30						
REALIZADA POR	EMPRESA	FIRMA	COORDENADAS						
Miguel Ángel R.	COJ		<table><thead><tr><th>INICIALES</th><th>FINALES</th></tr></thead><tbody><tr><td>225257.06 m E</td><td>6870527.95 m S</td></tr><tr><td>332820.74 m E</td><td>6855027.35 m S</td></tr></tbody></table>	INICIALES	FINALES	225257.06 m E	6870527.95 m S	332820.74 m E	6855027.35 m S
INICIALES	FINALES								
225257.06 m E	6870527.95 m S								
332820.74 m E	6855027.35 m S								
RUT									
P. 4. 742.00									
OBJETIVO:									
- Verificación de niveles de los pozos									
DETALLE:									
- Caudales N° 5 en sector proximo a H.L.C. 3x. P. 700									
- Caudales N° 3 en sector proximo a H.L.C. 3x. 763.360									
- Caudales N° 1 en sector proximo a H.L.C. 3x. 757.180									
- Caudales N° 2 en sector proximo a H.L.C. 3x. 757.200									
- Caudales N° 4 en sector proximo a H.L.C. 3x. 742.000									
En algunos de los pozos se encontraron									
de nuevo a producir.									

