


# INSPECCION LINEA DE EMBARQUE GUACOLDA II

FECHA: 22.03.18  
HORA: 10.00

| PUNTO DE INSPECCIÓN            | BUENO | MALO | OBSERVACIÓN          |
|--------------------------------|-------|------|----------------------|
| <b>CORREAS 19</b>              |       |      |                      |
| BANDEJAS CONCAVAS              | ✓     |      | ASIO 80%.            |
| FALDONES                       |       | ✓    | SUCIOS QUE FALTAN    |
| CUPULAS DE CORREA              | ✓     |      |                      |
| TAPAS DE INSPECCION CUPULAS    |       | ✓    | FALTAN ALGUNAS       |
| <b>TRASPASO C-19 A 20</b>      |       |      |                      |
| ESTADO DE MATERIAL DE DESGASTE | ✓     |      |                      |
| GUALDERAS                      | ✓     |      | SE CAMBIO UNO DUECHO |
| OTROS                          |       |      | OTROSOS REPARO CHUTE |
| <b>CORREAS 20</b>              |       |      |                      |
| BANDEJAS CONCAVAS              | ✓     |      | ASIO 80%.            |
| FALDONES                       | ✓     |      | PLANTAS DADOS        |
| CUPULAS DE CORREA              |       | ✓    | SUCIOS MALOS         |
| <b>PUENTE DE CARGA</b>         |       |      |                      |
| MANGA TELESCOPICA              | ✓     |      | REPARO RECONSTRUC    |

|                   |  |
|-------------------|--|
| JEFE DE OPERACIÓN | Romero Juan Siles  |
| FIRMA             |  |

