



**INSPECCION LINEA DE EMBARQUE
GUACOLDA II**

FECHA:	30/05/18
HORA:	01:30

PUNTO DE INSPECCIÓN	BUENO	MALO	OBSERVACIÓN
CORREAS 19			
BANDEJAS CONCAVAS	✓		Con Material
FALDONES	✗		Solapado en Concho.
CUPULAS DE CORREA	✓		
TAPAS DE INSPECCION CUPULAS		✓	Reforzando por G.S.
TRASPASO C-19 A 20			
ESTADO DE MATERIAL DE DESGASTE	✓		
GUALDERAS	✓		Se Concho largo Izquierdo
OTROS			
CORREAS 20			
BANDEJAS CONCAVAS	✓		Con Material
FALDONES	✓		
CUPULAS DE CORREA			80% Bueno
PUENTE DE CARGA			
MANGA TELESCOPICA	✓		Falta Tornillo en el Traveso izquierdo

JEFE DE OPERACIÓN	
FIRMA	 Patricia Ruiz Silos


 31-5-2018