



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>9 de octubre 2018</u>	1.2 Hora de inicio <u>11:40</u>	1.3 Hora de término <u>14:45</u>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Ventadero Castro</u>	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>En operación</u>	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>Sector Punaquel Comuna de Castro</u>		
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO</u>		Domicilio: <u>Blanco 279, Castro</u>
RUT o RUN: <u>69.230.400-4</u>	Teléfono: <u>652538000</u>	Email: <u>alcalde@municastro.cl</u>
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <u>JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA</u>		Domicilio: <u>Blanco 279, Castro</u>
RUT o RUN: <u>12.190.673-2</u>	Teléfono: <u>652538000</u>	Email: <u>alcalde@municastro.cl</u>
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:		Domicilio: <u>Blanco 279 Castro</u>
RUT o RUN:	Teléfono:	Email:
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	---	----------------------------------	---

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación Medidas Provisional Preprocedimental
Resolución Exenta N° 1186 del 13 de Septiembre
2018.

- ① Manejo de lixiviado
- ② Limpieza de entorno del vertedero
- ③ Limpieza y despeje de canales de aguas lluvias
- ④ Limpieza de intencion de bituminosas de vertido
- ⑤ Cierre perimetral
- ⑥ Manejo de residuos

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución Exenta N° 1186, 13 Septiembre 2018
Ordena medida Provisional Preprocedimental que
indica.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI NO
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

A large section of the form is crossed out with a diagonal blue line, indicating that no observations were recorded.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividades de Fiscalización al vertedero de Castro, dando a conocer el Alcalce de la actividades a los señores: Carlos Mansilla, encargado del vertedero y Robinson ABEJDAÑO, funcionario municipal encargado operación bulldozer, según Resolución N° 1184 del 2015 de la SMA.

① Manejo de Lixiviado: Se constata que no se ha realizado contención ni control de las descargas y afloramientos de Lixiviados, se observa y constata la existencia de estos en las bases de los taludes de la torta de residuos. Se constata afloramientos en los taludes (bases) zona NORTE, NOROESTE y NORESTE DEL VERTEDERO. Se observa en el sector NORTE que el Lixiviado y AGUAS LLUVIAS LLEGAN por gravitación al canal de ~~LOS~~ AGUAS LLUVIAS y este a su vez llega al sitio COLINDANTE (NOROESTE) de extracción de aridos, donde se forma una laguna por la acumulación de H₂O (aguas) LLUVIAS.

② Limpieza entorno al vertedero: Se constata RESIDUOS dispersos en todo el contorno, en especial residuos plásticos. Si se observa que el camino previo al ingreso del vertedero no presenta RESIDUOS ni acopiados, ni dispersos.

③ Limpieza y despeje de canales de H₂O (AGUAS) LLUVIAS: Se constata que solo se encuentra despejado de materiales, la zona NORTE DEL VERTEDERO, sin embargo se encuentra con RESIDUOS en su interior. En el sector ESTE y SUR principalmente se encuentra mayoritariamente no visible, puesto que se

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

encuentran cubiertos DE NATONALES, y en los TRAMOS DESPEJADOS ES POSIBLE OBSERVAR RESIDUOS EN SU INTERIOR

④ LIMPIEZA de interior de chimeneas de venteo.

SE CONSTATA QUE VARIAS DE ELLAS SE ENCUENTRAN CON RESIDUOS EN SU INTERIOR. SE PERCIBE OLORES MALOS

⑤ CIERRE PERIMETRAL: SE CONSTATA QUE NO EXISTE REJONAS A LO INDICADO EN ACTA DEL 4 DE JULIO 2018. SE OBSERVA UN TRAMO DE CERCO EN EL SECTOR NORTE DEL VENTERO Y EN EL SECTOR SUR, AMBOS TRAMOS INCOMPLETOS, SECTOR ESTE SOLO SE OBSERVA UN PAR DE POSTES DE MADERA ENTRE LA MALEZA DEL SECTOR.

⑥ MANEJO DE RESIDUOS: SE CONSTATA UNA MAQUINARIA BULDOZER TRABAJANDO, SE OBSERVA EN EL FRENTE DEL TALUD QUE HA DISMINUIDO EL FRENTE DE RESIDUOS DESCUBIERTOS, SIN EMBARGO EN LA PLANICIE DE LA TORTA SE OBSERVA GRAN EXTENSION DE RESIDUOS SIN SER CUBIERTOS.

SE OBSERVA GRAN CANTIDAD DE PUES, JOTES, TIVUES Y GAVIOTAS.

SE PERCIBE OLORES A RESIDUOS SOLO EN EL INTERIOR DEL VENTERO.

SE TOMAN FOTOGRAFÍAS Y SE GEOREFERENCIAN LUGARES.

