

**Registro Fotográfico de Medidas de Control o Mitigación de Emisiones
y de Prevención de Riesgos
Planta Santa Laura**



Foto N°1. Registro Fotográfico de Señalética de Prohibición de Botar Basura en el Camino de Acceso a la Planta.



Foto N°2. Registro Fotográfico de Señalética de Restricción de Velocidad en el Camino de Acceso a la Planta.



Foto N°3. Registro Fotográfico de Instalación de Encarpado de Tolva de Camiones para el Ingreso como para la Salida de la Planta



Foto N°4. Registro Fotográfico de Instalación de Encarpado de Tolva de Camiones para el Ingreso como para la Salida de la Planta



Foto N°5. Registro Fotográfico de Señalética de Uso Obligatorio de Carpa en la de Tolva de Camiones y de Medidas de Seguridad Vial



Foto N°6. Registro Fotográfico de Humectación de Caminos de Acceso Egreso de la Planta



**Foto N°6. Registro Fotográfico de Humectación de
Caminos de Acceso Egreso de la Planta**