

OFICIO N° 701 .-/



ANT.: RES. EX. N°1/ROL-001-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, Fiscalización SMA al Vertedero municipal de Purén.

MAT.: Ingresar Informe de Avance de Programa de Cumplimiento.

PURÉN, 31 Mayo de 2019

**DE : ALCALDE (S) DE LA COMUNA
DON WALTER FELIPE SANDOVAL MEDINA**

**A : FISCAL INSTRUCTOR
DON GONZALO PAROT HILLMER**

Junto con saludarle, por medio del presente vengo en hacer ingreso a Ud. del Informe de Avance del **Programa de Cumplimiento**, correspondiente a la fiscalización realizada por la **Superintendencia de Medio Ambiente** al Vertedero Municipal (cerrado) explicitada en la **RES. EX. N°1/ROL-001-2019** de fecha 19 de febrero de 2019.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



WALTER FELIPE SANDOVAL MEDINA
Alcalde (S)
Municipalidad de Purén


WFSM/MVMN/MTS/mvmn

DISTRIBUCIÓN:

- La Indicada.
- Oficina de Partes.
- Archivo.



INFORME DE AVANCE DE ACCIONES PROVISORIAS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (PDC) DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUREN

UBICACIÓN DEL VERTEDERO:

El vertedero de Purén se ubica en las coordenadas 672016 E, 5786389 S datum WGS 1984 huso 18S, a aproximadamente 3 km del casco urbano.

Fotografía N°1) Vista aérea del vertedero municipal de Purén, obtenida de Google Earth.





DESCRIPCION DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCION Y SUS EFECTOS

- 1) NO CONTAR CON UN SISTEMA DE CANALIZACION Y MUESTREO DE AGUAS LLUVIAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE PUREN.

Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos:

Acción n°1) limpieza general del vertedero, corte de pasto y malezas.
Ejecutado

Fotografía N°2) Vista general del vertedero





Fotografía N°3) Vista general tomada del sector noreste del vertedero



Acción N°2) implementar canales, provisorios, interceptores de aguas lluvia y canales perimetrales con maquinaria, retroexcavadora, que permita la conducción por escorrentía gravitacional al sector noreste del vertedero.

En ejecución, se encuentra en la elaboración del layout, para ejecutar las obras



2) NO CONTAR CON POZO DE SUCCIÓN DE LÍQUIDOS LIXIVIADOS EN EL VERTEDERO PURÉN, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DEL AÑO 2016.

Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos:

Acción N°5) descubrir y/o ubicación de la cámara de lixiviado existente y análisis de lixiviado

Realizado

Fotografía N°4) Cámara de lixiviado, se encuentra en el vértice noreste del vertedero; en las coordenadas 672188 E, 5786447 S datum WGS 1984 huso 18S.





Fotografía N°5) Interior de cámara de lixiviado





3) NO CONTAR CON CHIMENEAS NI SISTEMA DE MANEJO Y MONITOREO DE BIOGÁS DEL VERTEDERO PURÉN, AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL REALIZADA EL AÑO 2016.

Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos:

Acción N°7) ubicar, descubrir las chimeneas de gas existentes
Realizada

Fotografía N°6) Chimenea N°1

Se ubica en las coordenadas 672040 E, 5786402S datum WGS 1984 huso 18S





Fotografía N°7) Chimenea N°2

Se ubica en las coordenadas 672076 E, 5786392 S datum WGS 1984 huso 18S





4.- NO CONTAR CON CIERRE PERIMETRAL EN BUEN ESTADO NI CONTROL DE ACCESO EN EL VERTEDERO PURÉN, SEGÚN CONSTA EN LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE 2016.

Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos:

En estos momentos se encuentra un portón con llave, con prohibición de acceso a personas externas al municipio.

Fotografía N°8) control de acceso, portón de entrada del vertedero





Cabe señalar que en el vertedero se han realizado cortafuegos cada año y reforestación en su perímetro.

Fotografía N°9) cortafuego, sector sur del vertedero

