

## **Anexo fotográfico sector con deslizamiento de material contenido en la faja del proyecto Nacimiento**

Complementando el reporte del día de ayer, les informo que a las 9.00 hrs de hoy, se retomaron las labores de limpieza en el sector de la faja, proyecto Acueducto Estero Nacimiento.

Previo al inicio de las labores de la maquinaria destinada la limpieza de hoy, se efectuó un recorrido e inspección visual de todo el trazado de la faja, con el fin de corroborar el estado de ésta y la necesidad de realizar despeje en otros sectores. Particularmente después de constatar derrumbes en cerros aledaños al proyecto, fuera del área de éste, producto de las intensas lluvias que han azotado a la región en las últimas semanas, además del ingreso de terceros extraños a la compañía el día de ayer.

La actividad finalizó pasadas las 16.00 hrs. de manera normal y sin nuevos eventos que reportar. El material retirado fue acopiado en la ladera interior de la faja, y será trasladado fuera el área del proyecto una vez que las condiciones climáticas posibiliten este tipo de acciones. No se registraron deslizamientos de material hacia el Estero Nacimiento (desde la ladera correspondiente al proyecto) y tampoco se evidenció la presencia de personas externas en el sector (a diferencia del día viernes). El día de mañana, domingo 16, se realizará una inspección visual de toda el área del proyecto. En caso de ser necesario, se realizarán los avisos respectivos.

Es importante mencionar que el área del proyecto se encontraba en etapa de construcción, la cual fue paralizada mediante Resolución DGA N° 567 de fecha 5 de octubre de 2018, por lo que el sector no cuenta con medidas de estabilización que pudieran ayudar a evitar los actuales deslizamientos que han tenido lugar producto de las intensas lluvias de las últimas semanas.

Solo a petición de la compañía, la DGA autorizó la realización de labores de limpieza. En virtud de dicha autorización, es que se han efectuado labores de retiro del material que se encuentra acopiado en la ladera colindante con el Estero Nacimiento, labores que comenzaron el día 6 de mayo.

Actualmente, dichas labores de limpieza se encuentran paralizadas, en razón de las continuas precipitaciones que imposibilitan el tránsito de maquinaria, vehículos y personas por la citada faja, y que han generado eventos como los que dan lugar al presente reporte (saturación del terreno y potenciales deslizamientos de materiales hacia la faja).

No obstante lo anterior, y en el entendido de que es necesario asegurar el libre tránsito de los vecinos por el sector, es que el Titular ha adoptado la medida voluntaria de llevar a cabo labores de despeje para que ellos puedan acceder a sus inmuebles.

A continuación, se presentan fotografías que grafican la situación, antes y después de las labores de despeje de hoy.

**Fotografía 1. Labores de limpieza, faja proyecto Acueducto Estero Nacimiento**













































