



## COMPROBANTE REPORTE DE AVISO/CONTINGENCIA/INCIDENTE

La División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente información:

<b>Plan de Contingencia:</b>	NO
------------------------------	----

<b>Proyecto:</b>	GENERADORA ELECTRICA ROBLERIA		
<b>Titular:</b>	HIDROELECTRICA ROBLERIA SPA		
<b>Resolución Exenta N°:</b>	187	<b>Organismo:</b>	Comisión Regional del Medio Ambiente
<b>Año:</b>	2010	<b>Región:</b>	Región del Maule

<b>Fecha y Hora del Aviso/Contingencia/Incidente</b>	14-06-2019 16:00:00
<b>Tipo Aviso/Contingencia/Incidente:</b>	- Remociones en masa o avalanchas
<b>Dirección:</b>	Linares, Región del Maule, Chile
<b>Descripción:</b>	<p>Durante la inspección diaria que se realiza en el sector del proyecto "Acueducto Estero Nacimiento", el cual se encuentra en labores de limpieza de laderas (detenidas por eventos de precipitación), se identificó caídas de material desde la ladera del sector del derrumbe del camino vecinal, hacia la faja del proyecto. Dado que estos elementos podrían entorpecer el libre tránsito de los vecinos por ese sector, a eso de las 17.00 hrs se llevó al sector un equipo de limpieza, conformado por 2 personas y una retroexcavadora. Mediante este equipo, se procedió a retirar el material derramado y se acopió en la misma faja, pero hacia la ladera cerra arriba (esto para evitar riesgos de caída hacia el sector del Estero). Aproximadamente a las 17.40 hrs, accedieron al sector dónde se realizaban trabajos de retiro de material, personas no autorizadas, quienes de manera frecuente ingresan al área de sin aviso y sin tomar medidas de seguridad pertinentes. Es posible indicar además, que uno de los accesos utilizados por estas personas, corresponde a una ladera ubicada al otro lado del Estero, sector que presenta laderas con gran pendiente y deslizamientos de material permanente. Desde aquí, se ubican para grabar y tomar fotografías de las maniobras que se describen en el presente reporte. La labor de limpieza finalizó a las 19.00 hrs. Debido a que ya no se contaba con luz natural para seguir desarrollando las actividades.</p>

<b>Componente Ambiental Afectada</b>	- Suelo
<b>Medidas Implementadas:</b>	El retiro del material derramado se despejó con el apoyo de una retroexcavadora y equipo conformado por 2 personas. El material fue acopiado en el costado interior de la faja del proyecto, el cual será retirado cuando las condiciones climáticas

mejoren y se pueda trabajar en condiciones de mayor seguridad, en lo que respecta a la saturación del terreno.;
---

<b>Los documentos adjuntos:</b>	Documento Incidente - Anexo fotográfico.pdf
-------------------------------------	--



Cod: RIA5315

Fecha: 14-06-2019 21:11:12



*El presente certificado únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada en el Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del titular del proyecto.*