

## Índice de Anexos PdC

El presente documento, constituye el listado de anexos que se acompañan en el presente Programa de Cumplimiento. Cabe tener presente que el número de anexo es correlativo al número de acción, de modo que por ejemplo, el anexo 1 corresponde a la acción N°1. Asimismo, se debe considerar que algunas acciones no poseen anexo, lo que se indicará en el listado.

- I. **Anexo 0: Informe de Descarte de Efectos Negativos.**
  - a. **Apéndice 1:** Informe de Limpieza de Derrames de Pulpa en Molienda y Flotación y Retiro de Relave Acumulado.
  - b. **Apéndice 2:** Informe de Suelos.
  - c. **Apéndice 3:** Estimación de Emisiones Atmosféricas.
  - d. **Apéndice 4:** Planos As Built canal de contorno de aguas no contactadas.
  - e. **Apéndice 5:** Informes de Evaluación de Potencial de Drenaje Ácido de:
    - Botadero de Estéril.
    - Depósito de Relaves.
    - Testigo de Sondaje.
  - f. **Apéndice 6:** Análisis Hidrogeológico Ambiental.
    - **Subapéndice 1:** Respaldo Estudios (análisis, certificados de laboratorio, informes en terreno, anexos).
  
- II. **Anexo 1 (Acción 1): Informe de Limpieza de Derrames de Pulpa en Molienda y Flotación y Retiro de Relave Acumulado en Losa.**
  - a. **Apéndice 1:** Factura N°410 emitida por Movimiento de Tierras Portilla Limitada, que da cuenta del arriendo Bulldozer Caterpillar D6.
  - b. **Apéndice 2:** Reportes de Transporte de Relaves y del Cargador Frontal:
    - Reportes Cargador Frontal (19-07-2016): Vale N°51391 y N°52367
    - Reportes Traslado de Camiones a Depósito (18-07-2016): Vale N°51388 y N°51387.
    - Reportes Traslado de Camiones a Depósito (19-07-2016): Vale N°47886 y N°51393.
  
- III. **Anexo 2 (Acción 2): Informe sobre Hidrociclones y Transmisor Digital de Flujo y Presión en la Planta de Flotación.**
  - a. **Apéndice 1:** Órdenes de Compra y Servicios Hidrociclones:
    - OC N°9338.
    - OC N°10207.
    - OC N°10367.
    - OS N°1193.
  - b. **Apéndice 2:** Registros de Operación del Transmisor Digital.
  
- IV. **Acción 3 no posee anexo específico.**
  
- V. **Anexo 4 (Acción 4): Informe Lazo de Control Automático.**
  - a. **Apéndice 1:** Instalación y Programación Lazo de Control.
    - Propuesta COLSAN.

- Orden de Servicio N°1758.
  - Estado de Pago.
  - Informe de Instalación.
- b. Apéndice 2:** Registro Capacitaciones Lazo de Control.
- c. Apéndice 3:** Informe Enclavamiento Controladores Automáticos.
- VI. Anexo 5 (Acciones 5 y 8):** Registros Capacitación Integral.
- a.** Presentación Power Point de la Capacitación.
  - b.** Registros Fotográficos de la Capacitación.
  - c.** Planillas de Asistencia a la Capacitación.
- VII. Acción 6 no posee anexo específico.**
- VIII. Anexo 7 (Acción 7):** Informe de la Construcción de la Ampliación de Losa de Hormigón e Instalación de Barreras tipo New Jersey.
- a. Apéndice 1:** Facturas y Órdenes de Compra y Servicios que acreditan Construcción de la Ampliación de la Losa de Hormigón:
    - Cotización N°237.
    - Factura N°100444620.
    - Orden de Servicio N°1761.
  - b. Apéndice 2:** Plano As Built Ampliación Losa de Hormigón y Construcción de Barrera New Jersey.
  - c. Apéndice 3:** Facturas y Órdenes de Compra y Servicios que acreditan Instalación de Barrera Tipo New Jersey:
    - Cotización N°4691.
    - Factura N°1964.
    - Orden de Compra N°21712.
- IX. Acción 8 no posee anexo específico.**
- X. Acción 9 no posee anexo específico.**
- XI. Acción 10 no posee anexo específico.**
- XII. Acción 11 no posee anexo específico.**
- XIII. Acción 12 no posee anexo específico.**
- XIV. Acción 13 no posee anexo específico.**
- XV. Anexo 14 (Acción 14):** Planos As Built canal de contorno de aguas no contactadas.
- XVI. Anexo 15 (Acción 15):** Informe de Ejecución Acción 15 - Recambio completo de la geomembrana de HDPE 1.5 mm de la piscina de aguas contactadas

- a. **Apéndice 1:** Informe Inspección Piscina Aguas Contactadas.
  - b. **Apéndice 2:** Órdenes de Servicio N°1818 y N°1818 A.
  - c. **Apéndice 3:** Factura N°539.
- XVII. Anexo 16 (Acción 16):** Informe Ejecución Acción 16 - Recambio completo de la geomembrana de HDPE 1.5 mm de la piscina de agua de proceso ubicada en el área planta
- a. **Apéndice 1:** Informe Inspección Piscina Agua de Proceso.
  - b. **Apéndice 2:** Informe Final Agua Procesos.
  - c. **Apéndice 3:** Orden de Servicio N°1807.
  - d. **Apéndice 4:** Factura N°537.
- XVIII. Anexo 17 (Acción 17):** Informe Ejecución Acción 17 - Recambio de geomembrana en empalmes canales de contorno aguas contactadas y en sectores con daños mecánicos provocados por desprendimiento de rocas.
- a. **Apéndice 1:** Orden de Servicio N°1861.
  - b. **Apéndice 2:** Factura N°549.
- XIX. Anexo 18 (Acción 18):** Informe Ejecución Acción 18 - Realización de inspección mecánica (revisión fugas por sello mecánico) y prueba hidráulica de líneas (T1 y T2) de bomba de agua contactada para identificar fugas u obstrucciones.
- a. **Apéndice 1:** Protocolos de prueba de bombas y verificación de líneas.
  - b. **Apéndice 2:** Memorándum Mantenimiento de Bomba de Aguas Contactadas.
  - c. **Apéndice 3:** Norma técnica ANSI/HI 14.6-2011.
- XX. Anexo 19 (Acción 19):** Plan de Monitoreo Extraordinario.
- a. **Apéndice 1:** "PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, AGUAS ARRIBA Y DEBAJO DE DEPÓSITO DE RELAVES FILTRADO DE FAENA TDO", que se incluyó como Apéndice 2 del Anexo VIII, Adenda 1, DIA "Proyecto Expansión de Faena Tambo de Oro", RCA N°82/2017, Constituye parte integrante del presente Plan de Monitoreo Extraordinario.
- XXI. Anexo 20 (Acción N° 20):** Minuta Técnica Pozos (PPE)
- a. **Apéndice 1:** Cotización Perforación Pozos de Monitoreo.
  - b. **Apéndice 2:** Cotización Estudio Isotópico.
- XXII. Acción 21 no posee anexo específico.**
- XXIII. Acción 22 no posee anexo específico.**
- XXIV. Acción 23 no posee anexo específico.**
- XXV. Acción 24 no posee anexo específico**
- XXVI. Acción 25 no posee anexo específico**
- XXVII. Anexo 26:** Cotización Inspección Piscina Aguas de Proceso