

Santiago, 10 de marzo de 2021

**A: señor
Cristóbal De La Maza Guzmán
Superintendente del Medio Ambiente
Teatinos 280, piso 8
Santiago
PRESENTE**

**De:
Sergio Ruiz Tagle
Representante legal
Serviport Limitada**

REF.: Reporta Cumplimiento Medidas Previsionales Pre Procedimentales dispuestas por Resolución Exenta N°241, de 2 de febrero de 2021, a Servicios Portuarios Limitada, en el marco de la operación del proyecto “*Cancha de acopio de minerales*”.

MAT.: Reporta Cumplimiento de Medida 1 Res 241/2021.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a objeto de reportar el cumplimiento de la Medida Previsional Pre Procedimental indicada en la Resolución Exenta N°241/2021, relativa al Proyecto “Cancha de Acopio de Minerales”, respecto del cual mi representada, Servicios Portuarios del Pacífico Limitada, es titular.

El Resuelvo Primero de la Res. Ex. N°241, ordena lo siguiente:

“Implementar, en toda la cancha de acopio, mallas cortavientos o de material similar instaladas directamente en la superficie de las pilas inactivas.

Medio de verificación: presentación de registros fotográficos fechados y georreferenciados, cada 05 días corridos desde que comiencen a regir las presentes MP, que describan la implementación de las mallas según lo indicado.”

Se hace presente a la Autoridad que la posibilidad de acceder al área del acopio quedó limitada producto de la determinación de la Ilustre Municipalidad de Caldera de declarar la clausura del inmueble asociado a dicha actividad, sin perjuicio de lo cual, el acceso fue permitido por el indicado municipio mediante Decreto Alcaldicio N° 687 de fecha 23 de febrero de 2021.

Cabe recalcar, que en el acopio existen actualmente 2 pilas de mineral de hierro, de un total aproximado de 35.000 toneladas.

En virtud de lo dispuesto por la Autoridad, se adjunta Reporte de Registros Fotográficos Fechados y Georreferenciados correspondientes a las pilas referidas, en formato PDF y su Anexo compuesto por las copias digitales en formato jpg de los registros gráficos obtenidos.

Sin otro particular, se despide atentamente,



Sergio Ruiz- Tagle
Representante legal
SERVIPORT Ltda.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COBERTURA PILAS INACTIVAS

Reporte a SMA

Corresponde al Cumplimiento de la MPPP N°1 de la Res SMA 241 /2021

ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES PRELIMINARES	2
II.	REGISTROS GRÁFICOS COBERTURA PILAS ACOPIO DE HIERRO	3
1.	Registros Gráficos Cobertura Pila Concentrado	3
2.	Registros Gráficos Cobertura Pila Granza	6
III.	ANEXOS.....	8

I. ANTECEDENTES PRELIMINARES


Conforme lo dispone la Res. 241/2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, se instruye a SERVIPORT realizar lo siguiente:

“Implementar, en toda la cancha de acopio, mallas cortavientos o de material similar instaladas directamente en la superficie de las pilas inactivas.

Medio de verificación: presentación de registros fotográficos fechados y georreferenciados, cada 05 días corridos desde que comiencen a regir las presentes MP, que describan la implementación de las mallas según lo indicado.”

Para estos efectos, en el Acopio se encuentran 2 pilas inactivas de mineral de hierro, las que identificamos como Pila de Finos y Pila de Granzas. En la siguiente imagen se da cuenta de las pilas.

Imagen 1. Localización Pilas Acopio Hierro



Fuente: Propia a partir de Google Earth


Se capturaron 3 registros por cada pila, a fin de dar cuenta de su cobertura total.

II. REGISTROS GRÁFICOS COBERTURA PILAS ACOPIO DE HIERRO

1. Registros Gráficos Cobertura Pila Granzas

A continuación, se presenta una imagen que da cuenta de la localización de los registros obtenidos en el acopio de hierro, respecto de la pila de Granzas.

Imagen 2. Localización Captura Fotográfica Pila Granzas



Fuente: Propia a partir de Google Earth

Las imágenes fueron obtenidas el día 09 de marzo, las cuales se presentan a continuación:

Imagen 3. Captura Fotográfica Pila Granzas N°1

Fuente: Propia.

Imagen 4. Captura Fotográfica Pila Granzas N°2

Fuente: Propia.

Imagen 5. Captura Fotográfica Pila Granzas N°3




Fuente: Propia.

2. Registros Gráficos Cobertura Pila Finos

A continuación, se presenta una imagen que da cuenta de la localización de los registros obtenidos en el acopio de hierro, respecto de la pila de finos.

Imagen 6. Localización Captura Fotográfica Pila Finos



Fuente: Propia a partir de Google Earth

Las imágenes fueron obtenidas el día 09 de marzo, las cuales se presentan a continuación:

Imagen 7. Captura Fotográfica Pila finos N°1

Fuente: Propia.

Imagen 8. Captura Fotográfica Pila Finos N°2

Fuente: Propia.

Imagen 9. Captura Fotográfica Pila Finos N°3



Fuente: Propia.

III. ANEXOS

Respaldo digital Fotografías formato jpg.