



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 1

Tercera Entrega

PORCENTAJE DE SOLIDO (%)

Depósito de Relaves

Sierra Gorda SCM

Febrero _ Marzo 2016

Porcentaje de Sólidos Depósito de Relaves

Semana 29 de Febrero al 02 de Marzo

Fecha	% Sólido	Observaciones
29-02-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 8,17%.
01-03-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 8,77%.
02-03-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 10 %.

Nota: % Sólidos se rescatan de planilla oficial de control de espesadores de relaves.

07:00-19:00 hrs Turno A
19:00-07:00 hrs Turno B

Porcentaje de Sólidos Depósito de Relaves

Semana 29 de Febrero al 02 de Marzo

Fecha	% Solido	Observaciones
16-02-2016	59,40%	% sólidos afectado por presencia de arcillas 6,39% , además bajo nivel Stock Pile de 01:00 a 05:00 hrs.
17-02-2016	55,20%	%sólidos afectados por problemas en bomba de sistema de levante de rastra. (no deja que baje o suba rasta limitando la capacidad de espesar) Además problemas con desacople línea descarga bomba espesador 1.
18-02-2016	59,90%	%sólidos afectados por problemas en bomba de sistema de levante de rastra. (a las 18:50 hrs queda operativo sistema de levante pero en observación por parte de la especialidad mecánico).
19-02-2016	60,70%	
20-02-2016	60,10%	
21-02-2016	59,40%	Desde la 17:50 hrs se inicia normalización del espesador 2 luego de chequeos y ajustes al sistema hidráulico de levante de la rastra.
22-02-2016	61,60%	
23-02-2016	62,20%	
24-02-2016	60,60%	
25-02-2016	60,40%	
26-02-2016	59,30%	Alta presencia de arcilla. Reporte de arcilla 6,22%, según "mina".
27-02-2016	58,80%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 6,22%.
28-02-2016	59,55%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 7,13%.
29-02-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 8,17%.
01-03-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 8,77%.
02-03-2016	59,00%	Excesiva presencia de arcilla. Inestabilidad en operación de espesadores, pérdida recurrente de agua clara. Según Reporte de arcilla 10 %.



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 2
Tercera Entrega

Registro Fotográfico – Superficie Laguna

Depósito de Relaves

29de Febrero 2016



29/02/2016 16:25



29/02/2016 16:28



29/02/2016 16:29



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 2
Tercera Entrega

Registro Fotográfico – Superficie Laguna

Depósito de Relaves

01 de Marzo 2016



01/03/2016 16:31



01/03/2016 16:35



01/03/2016 16:36



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 2
Tercera Entrega

Registro Fotográfico – Superficie Laguna

Depósito de Relaves

02 de Marzo 2016



02/03/2016 16:25



02/03/2016 16:25



02/03/2016 16:32



02/03/2016 16:33



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 2
Tercera Entrega

Registro Fotográfico – Superficie Laguna

Depósito de Relaves

Sierra Gorda SCM

Febrero _ Marzo 2016



Resolución Exenta N° 108 - Anexo 3

Tercera Entrega

CAUDAL MEDIO DE AGUA BOMBEADA

Depósito de Relaves

Sierra Gorda SCM

Febrero – Marzo 2016