


Acompañan documento que indican.



SEÑOR
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

José Domingo Ilharreborde Castro y Pedro Echeverría Faz, abogados, en representación de la sociedad Inversiones y Rentas Los Andes S.A., en autos sobre proceso administrativo sancionatorio Rol D-073-2015, y en el marco de la medida provisional decretada en virtud de la Resolución Exenta N°20, de 12 de enero de 2016, al Señor Superintendente del Medio Ambiente respetuosamente decimos:

Dentro del plazo fijado por la Resolución Exenta N°93, de 28 de enero de 2016, acompañamos registro fotográfico en cumplimiento de lo requerido en el punto (iv) del Resuelvo Primero letra b) de la Resolución Exenta N°20, de fecha 12 de enero de 2016.

Cabe señalar que parte de las fotografías corresponden a sectores que se encontraban en plena construcción al momento de la paralización de las obras, donde, debido a la calidad del suelo, existe un peligro de deslizamientos.

Se adjunta además un CD donde se incluye la información solicitada en formato digital.

POR TANTO,

Sírvase el señor Superintendente del Medio Ambiente: tener por acompañado el documento referido en el cuerpo de esta presentación.

Camino Rio Manso

Registro Fotográfico

Enero 2016

Km 7,43 Coordenadas 19G 253.909 E – 5.380.069 N. Remanente rodado natural del Km 7,2



Vista Baldovino Norte, Km 8,67 Coordenadas 19G 254.454 E – 5.380.556 N.



Vista Baldovino Norte, Km 8,67 Coordenadas 19G 254.454 E – 5.380.556 N.
Vista en misma coordenadas ladera abajo, con incipiente germinación del tratamiento con gramíneas.



Km 8,93 Coordenadas 19G 254.582 E – 5.380.698 N.
Talud Inestable



Km 10,9 Coordenadas 19G 254.677 E – 5.382.171 N.



Km 11,0 Coordenadas 19G 254.663 E – 5.382.309 N.



Km 11,4 Coordenadas 19G 254.536 E – 5.382.671 N.



Km 11,6 Coordenadas 19G 251.737 E – 5.381.693 N.
Talud contiguo a la pared de roca con rodado incipiente



Km 11,8 Coordenadas 19G 254.476 E – 5.383.044 N. Sector portón nuevo
Rodado incipiente costado roca



Km 13,6 Coordenadas 19G 255.001 E – 5.384.727 N.
Sector en construcción con peligro de Derrumbe



Km 14,3 Coordenadas 19G 255.206 E – 5.384.520 N.



Km 14,4 Talud en construcción Tigre Sur, Coordenadas 19 G 255.688 E – 5.384.308 N.



Km 14,4 Talud en construcción Tigre Sur, Coordenadas 19 G 255.688 E – 5.384.308 N.
Vista desde el norte Obras Tigre Sur.



Km 14,4 Talud en construcción Tigre Sur, Coordenadas 19 G 255.688 E – 5.384.308 N.
Vista desde el Noroeste , Ladera Tigre Sur



Sector Tigre Norte, Coordenadas 19G 255.281 E – 5.385.204 N.



Sector rio Tigre Coordenadas 19G 255.281 E – 5.384.768 N.



Km 17,1 Coordenadas 19G 255.368 E – 5.385.335 N.

